**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-01 **Dubina:** 15,20-15,50
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-01-06-1-08 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,74
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje

**Opis korekcije:** n/a

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 18,15 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 41,4 | 35,0 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,78 | 1,88 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,26 | 1,39 |
| e [] | 1,17 | 0,97 |
| $S_r$ [%] | 96,66 | 98,78 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]
**Uzorak bujao:** DA, uravnotežen pri vert. naprez. od 3 [kPa], i vert. def. od -0,154 [%]

| srednji $\sigma_v$ [kPa] | $\sigma_{v,1}$ - $\sigma_{v,2}$ [kPa] | Ms [MPa] |
|---|---|---|
| 32 | 13-52 | 1,5 |
| 77 | 52-101 | 2,4 |
| - | - | - |
| 150 | 101-199 | 3,0 |
| - | - | - |
| 298 | 199-396 | 4,5 |
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |



**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-01 **Dubina:** 15,20-15,50
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-01-06-1-09 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,74
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje

**Opis korekcije:** n/a

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 18,15 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 41,4 | 35,0 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,78 | 1,88 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,26 | 1,39 |
| e [] | 1,17 | 0,97 |
| $S_r$ [%] | 96,66 | 98,78 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]

| $\sigma_v$ [kPa] | e [] | k [cm/s] |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 101 | 1,044 | 6,53E-08 |
| - | - | - |
| 199 | 0,972 | 3,94E-08 |
| - | - | - |
| 396 | 0,877 | 3,24E-08 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-01 **Dubina:** 18,50-18,80
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-01-07-1-08 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,74
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje, konkrecije školjkica

**Opis korekcije:** do 800 kPa

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 17,31 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 43,5 | 30,2 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,77 | 1,85 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,23 | 1,42 |
| e [] | 1,22 | 0,92 |
| $S_r$ [%] | 97,45 | 89,47 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]
**Uzorak bujao:** DA, uravnotežen pri vert. naprez. od 3 [kPa], i vert. def. od -0,102 [%]

| srednji $\sigma_v$ [kPa] | $\sigma_{v,1}$ - $\sigma_{v,2}$ [kPa] | Ms [MPa] |
|---|---|---|
| 32 | 13-52 | 1,9 |
| 77 | 52-101 | 2,8 |
| - | - | - |
| 150 | 101-199 | 2,5 |
| - | - | - |
| 298 | 199-396 | 3,3 |
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| 8 | 13-3 | 0,9 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |



**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-01 **Dubina:** 18,50-18,80
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-01-07-1-09 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,74
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje, konkrecije školjkica

**Opis korekcije:** do 800 kPa

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 17,31 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 43,5 | 30,2 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,77 | 1,85 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,23 | 1,42 |
| e [] | 1,22 | 0,92 |
| $S_r$ [%] | 97,45 | 89,47 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]

| $\sigma_v$ [kPa] | e [] | k [cm/s] |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 101 | 1,125 | 5,22E-08 |
| - | - | - |
| 199 | 1,038 | 3,56E-08 |
| - | - | - |
| 396 | 0,906 | 1,32E-08 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-02 **Dubina:** 18,10-18,40
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-02-09-1-08 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,78
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje, konkrecije školjkica

**Opis korekcije:** do 800 kPa

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 17,01 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 46,3 | 31,5 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,78 | 1,88 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,21 | 1,43 |
| e [] | 1,29 | 0,95 |
| $S_r$ [%] | 99,85 | 92,43 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]
**Uzorak bujao:** DA, uravnotežen pri vert. naprez. od 3 [kPa], i vert. def. od -0,078 [%]

| srednji $\sigma_v$ [kPa] | $\sigma_{v,1}$ - $\sigma_{v,2}$ [kPa] | Ms [MPa] |
|---|---|---|
| 32 | 13-52 | 1,1 |
| 77 | 52-101 | 2,1 |
| - | - | - |
| 150 | 101-199 | 2,6 |
| - | - | - |
| 298 | 199-396 | 4,1 |
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| 8 | 13-3 | 0,8 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |



**Oznaka projekta:** E-062-08-01
**Lokacija:** Donja Neretva
**Objekt:** Donja Neretva
**Oznaka bušotine:** S-062-08-02 **Dubina:** 18,10-18,40
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-02-09-1-09 **Datum ispitivanja:** 12.6.2008
**Uređaj:** proizvođač: "Matest" kat. broj: S-260
**Vrsta uzorka:** neporemećen uzorak **Spec. gustoća, $\rho_s$ [g/cm$^3$] =** 2,78
**Opis materijala:** prašinasta glina,sive boje, konkrecije školjkica

**Opis korekcije:** do 800 kPa

| | stanje | |
|---|---|---|
| | početno | konačno |
| visina [mm] | 20,00 | 17,01 |
| promjer [mm] | 71,30 | 71,30 |
| w [%] | 46,3 | 31,5 |
| $\rho$ [g/cm$^3$] | 1,78 | 1,88 |
| $\rho_d$ [g/cm$^3$] | 1,21 | 1,43 |
| e [] | 1,29 | 0,95 |
| $S_r$ [%] | 99,85 | 92,43 |

**Uzorak potopljen:** DA, pri vert. naprez. od 3 [kPa]

| $\sigma_v$ [kPa] | e [] | k [cm/s] |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 101 | 1,114 | 3,95E-08 |
| - | - | - |
| 199 | 1,027 | 2,81E-08 |
| - | - | - |
| 396 | 0,917 | 1,97E-08 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |