



Institut IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Investitor:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220,
10000 Zagreb

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)**

Dio građevine: **A. CRPNA STANICA OPUZEN, B. MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Mapa: **E 0100**

**GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA
PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)**

Broj evidencije: **4000-028-2013**

Glavni projektant: **BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.**

Voditelj istražnih radova: **GORAN DIZDAR, dipl.ing.građ.**

Direktor Zavoda za geotehniku: **dr.sc. DAVOR MILAKOVIĆ, dipl.ing.građ.**

Mjesto i datum: **Zagreb, lipanj 2013.**

KOPIJA BR.

REVIZIJA

Izradio:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina:

SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Dio građevine:

**A. CRPNA STANICA OPUZEN, B.MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, C.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Mapa:

E 0100

**GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA
OPUZEN (FAZA A i J)**

Broj evidencije:

4000-028-2013

I. OPĆI DIO

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2013.

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Dio građevine: **A. CRPNA STANICA OPUZEN, B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Mapa: **E 0100**

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA
OPUZEN (FAZA A i J)

Broj evidencije: **4000-028-2013**

OPĆI SADRŽAJ - POPIS MAPA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

SUSTAV NAVODNJAVA U DONJOJ NERETVA
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

GENERALNI SADRŽAJ

GRUPA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

| <u>GRUPA</u> | <u>NAZIV GRUPE PROJEKATA</u> |
|--------------|-----------------------------------|
| H | GRAĐEVINSKI PROJEKTI CJEVOVODA |
| C | PROJEKTI CRPNE STANICE |
| A | PROJEKTI AKUMULACIJE |
| G | GEOTEHNIČKI PROJEKTI I IZVJEŠTAJI |
| Z | OSTALI PROJEKTI |
| E | PRATEĆI ELABORATI |

E - GEOTEHNIČKI ELABORATI

- E 100 Geotehnički elaborat sustava navodnjavanja Opuzen (FAZA A i J)**
E 101 Inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (FAZA A)

SADRŽAJ GEOTEHNIČKOG ELABORATA

| NASLOVNA STRANICA | Stranica |
|--|----------|
| I. OPĆI DIO (naslovna stranica)..... | 1-1 |
| Opći sadržaj - popis mapa | 2-3 |
| Sadržaj geotehničkog elaborata | 4-5 |
| Popis sudionika na izradi geotehničkog elaborata | 6-6 |
| Registracija poduzeća..... | 7-10 |
| II. TEHNIČKI DIO (naslovna stranica) | 1-1 |
| 1. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ | 2-40 |
| 1.1. Općenito | 2-2 |
| 1.2. Reference | 3-3 |
| 1.3. Prikaz provedenih geotehničkih istražnih radova | 3-11 |
| 1.3.1. Provedeni radovi..... | 3-6 |
| 1.3.2. Geotehničko istražno bušenje | 6-6 |
| 1.3.3. Ispitivanje CPTU | 7-8 |
| 1.3.4. Laboratorijska ispitivanja..... | 9-9 |
| 1.3.5. Ispitivanje seizmičkom refrakcijom | 9-11 |
| 1.4. Sastav i karakteristike tla..... | 11-31 |
| 1.4.1. Crpna stanica Opuzen (faza A) | 11-16 |
| 1.4.2. Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (faza J)..... | 17-28 |
| 1.4.3. Mikrakumulacija Lađište (faza A)..... | 29-31 |
| 1.5. Projektni seizmički parametri | 31-32 |
| 1.6. Opis objekata | 33-37 |
| 1.6.1. Crpna stanica Opuzen (faza A) | 33-34 |
| 1.6.2. Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (faza J)..... | 34-36 |
| 1.6.3. Mikrakumulacija Lađište (faza A) | 36-37 |
| 1.7. Preporuke za projektiranje | 37-40 |
| 1.7.1. Crpna stanica Opuzen (faza A) | 37-38 |
| 1.7.2. Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (faza J)..... | 38-39 |
| 1.7.3. Mikrakumulacija Lađište (faza A) | 39-40 |
| 1.8. Zaključak | 40-40 |

2. PRILOZI

| | | |
|---|------------|-----|
| 2.1. Pregledna situacija | MJ 1:25000 | / |
| 2.2. Situacija objekta i istražnih radova-CRPNA STANICA OPUZEN | MJ 1:500 | / |
| 2.3. Situacija objekta i istražnih radova-MOBILNA PREGRADA | MJ 1:500 | |
| 2.4. Situacija objekta i istražnih radova-MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE | MJ 1:500 | |
| 2.5. Presjeci geotehničkih istražnih bušotina | / | / |
| 2.5.1. CSO-B-1 (Crpna stanica O) | MJ 1:100 | 1 |
| 2.5.3. CSO-B-2 (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | 1 |
| 2.5.4. POP-B-1 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.5. POP-B-2 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.6. POP-B-3 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.7. POP-B-4 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.6. Prognozni geotehnički profili | / | / |
| 2.6.1. Profil I-I (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.2. Profil II-II (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.3. Profil III-III (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.4. Profil I-I (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.5. Profil II-II (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.6. Profil III-III (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.7. Rezultati CPTU ispitivanja | / | 16 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-CPT-1 i 1a) | / | 8 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-CPT-1 i 2) | / | 8 |
| 2.8. Rezultati laboratorijskih ispitivanja | / | 168 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1 i 2) | / | 19 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 3 i 4) | / | 149 |
| 2.9. Fotografije jezgre istražnog bušenja | / | 14 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1 i 2) | / | 2 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 3 i 4) | / | 12 |
| 2.10. Profili refrakcijske seizmike-Mikroakumulacija Lađište | / | / |
| 2.10.1. REF_LA-1 | MJ 1:500 | / |
| 2.10.2. REF_LA-1 | MJ 1:250 | / |

POPIS SUDIONIKA NA IZRADI GEOTEHNIČKOG ELABORATA

Istražno bušenje:

Institut IGH d.d. - PC Split
Zavod za geotehniku
Matice hrvatske 15, 21000 Split

Geotehnički nadzor na istražnom bušenju,
determinacija jezgre i fotodokumentacija:

Goran DIZDAR, dipl.ing.građ.
Ivan GRABOVAC, mag.geol.

Laboratorijski radovi:

Geotehnički laboratorij Instituta IGH
- PC Split

Geotehnički elaborat:

Goran DIZDAR, dipl.ing.građ.

Suradnici:

dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović dipl.ing.građ
Marko BIŠĆAN, dipl.ing.građ.
Damir GRGEC, dipl.ing.rud.
Krešimir PAVIČIĆ, mag.geol.
Mirko KOLAČEVIĆ , mag.geol.
Ivan GRABOVAC, mag.geol.

RN: 77506056

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

| SUBJEKT UPISA | |
|---------------------|---|
| MBS: | 080000959 |
| OIB: | 79766124714 |
| TVRITKA: | 29 INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu |
| | 29 English INSTITUT IGH, joint-stock company for research and development in civil engineering |
| | 29 INSTITUT IGH, d.d. |
| SJEDIŠTE/ADRESA: | 1 Zagreb (Grad Zagreb) Janka Rakuše 1 |
| PRAVNI OBRIK: | 1 dioničko društvo |
| PREDMET POSLOVANJA: | <ul style="list-style-type: none"> 1 22.1 - Izdavačka djelatnost 1 45 - Gradevinarstvo 1 72.20 - Savjet, i pribav. programske opr.(software-a) 1 72.30 - Obrađa podatka 1 73.10.2 - Istraž. i razvoj u teh. i tehnol. znan. 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 1 74.15 - Upredj. i razvoj holding-društva 1 74.20 - Arhitektonski i inžen. dijel. i teh. savjet. 1 74.30 - Tehničke i pismene usluge 1 * - znanstvena istraživanja,razvojna istraživanja,objavljuvanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja,znanstveno opisovanje 1 * - te održavanje i razvoj znanstveno istraživačke strukture 1 * - Unapređivanje opće, tehničke i autonome regulative području gradevinarstva i drugim područjima koja je potrebno poznavanje gradevinarstva 1 * - obrada i koordinacija primjene međunarodne regulative u gradevinarstvu. 1 * - Unapređenje razvojnih programa i tehnologija građenja 1 * - Izrada studija utjecaja objekata na okolinu sa stajališta zaštite, očuvanja i unapređenja prostora 1 * - Organizacija i provođenje aktivnosti s ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja |

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 1 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

| SUBJEKT UPISA | |
|---------------------|---|
| PREDMET POSLOVANJA: | <ul style="list-style-type: none"> 1 * - Kontrola tehničke dokumentacije u pogledu stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti, fizikalnih svojstava i ekonomičnosti, tehničkih svojstava i procjene ekonomske građenja 1 * - Provjera i ocjena podobnosti organizacija koje izvode aktivnosti od utjecaja na sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost gradevinskih objekata 1 * - Vježtačenja iz oblasti gradevinarstva, tehnika, tehnologija i procjene ekonomske građenja 1 * - Stvaranje i vodenje registra objekata i infrastrukture, te praćenje gradevinskog stanja, stanja eksploatacije i stanja održavanja, 4 * - stručni poslovni zaštite okoliša 4 * - stručni poslovni prostornog uredjenja u svezi sa izradom dokumenata prostornog uredjenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola 4 * - NOSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA: 4 * - - arhitektonsko područje projektiranja (za arhitektonski projekte gradevina, projekte unutarnjeg uredjenja gradevina i projekte krajobraznog uredjenja); 4 * - - strojarsko područje projektiranja (za projekte energetskih gradevina, projekte skladitišta i prijenosa plinovitih i tekućih tvari). 9 * - programiranje i izvođenje geotehničkih istražnih radova; 9 * - izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata 9 * - izrada geotehničkih projekata geotehničkih konstrukcija; 9 * - laboratorijska ispitivanja tla i stijena; 9 * - terenska ispitivanja tla i stijena u istražnim bušotinama; 9 * - opažanje geotehničkih konstrukcija; 9 * - laboratorijska i terenska ispitivanja geotekstila; 9 * - geološko istraživanje energetskih, metalnih i nemetalnih sirovina; 9 * - hidrogeološko istraživanje (geološka, strukturnogeološka i hidrogeološka) istraživanja, ispitivanje hidrauličkih parametara podzemnih voda, projektiranje zahvata podzemnih voda uključujući i radove za potrebu vodoopskrbe, te za izradu podloga za gradevinske objekte; 9 * - inženjerskogeološka istraživanja (geološka, strukturnogeološka i inženjerskogeološka istraživanja za izradu podloga za projektiranje gradevinskih objekata); |

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 2 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

| SUBJEKT UPISA | |
|---------------------|--|
| PREDMET POSLOVANJA: | <ul style="list-style-type: none"> 9 * - organizacija, nadzor pri izvođenju i projektiranje inženjerskogeoloških i hidrogeoloških radova; 9 * - istraživanje podzemnih voda i inženjerskogeoloških obilježja terena za potrebe studija i projektiranje zaštite okoliša; 9 * - geofizička istraživanja za potrebe zaštite okoliša, te za izradu podloga za arheološka istraživanja; 9 * - obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to: istraživanje i dokumentiranje nosivе konstrukcije kulturnog dobra i izrada idejnog rješenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sanaciju nosivе konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra, 9 * - odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog dobra i njegovih detalja, te idejnog glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju materijala na nepokretnom kulturnom dobru. 12 * - razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti potrebnih za razvoj i unapređenje gradevinarstva 12 * - izrada prototipova i serija mjernih uređaja u gradevinarstvu 12 * - konsultacije i osiguranje kvalitete tehničke opreme objekata 12 * - izrada i provođenje programa osiguranja kvalitete i uvozje i amodovanje tehničke dokumentacije 12 * - usluge certificiranja 12 * - izrada tehničkih dopuštenja 12 * - izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu 12 * - usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti 12 * - usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe 12 * - zastupanje inozemnih tvrtki 13 * - gradevinsko područje projektiranja (za projekte konstrukcije,je višekopradije,projekti inženjerskih gradevina, projekte vodovoda i kanalizacije za višekopradije i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnice, 13 * - projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale gradevinske projekte 13 * - geofizička istraživanja za potrebe inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja, te kontrolna ispitivanja i provjera kvalitete ha gradevinskim objektima |

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 3 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

| SUBJEKT UPISA | |
|---------------------|--|
| PREDMET POSLOVANJA: | <ul style="list-style-type: none"> 25 * - obavljanje stručnih poslova prostornog uredjenja gradnje 29 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje 29 * - poslovni izrade projektne dokumentacije za vodnogospodarske gradevine i vodne sustave 29 * - izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova 29 * - izrada elaborata izmjere, označivanja i izdavanja topografske grance 29 * - izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte 29 * - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarta 29 * - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata 29 * - izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata 29 * - izrada elaborata katastarske izmjere 29 * - izrada elaborata tehničke reambulacije 29 * - izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik 29 * - izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu 29 * - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana 29 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta 29 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina 29 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za prevođenje katastarskog prevođenja katastarske čestice katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina 29 * - izrada elaborata Katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga 29 * - tehničko vodenje katastra vodova 29 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumentata i akata prostornog uredjenja 29 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiiranja 29 * - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine 29 * - izrada geodetskih projekata 29 * - izrada geodetskog projekta 29 * - iskoljenje gradevine i izrada elaborata iskoljenja gradevine 29 * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene gradevine 29 * - geodetsko pružanje gradevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog pružanja 29 * - pružanje pomaka gradevine u nezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog pružanja 29 * - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru |

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 4 od 13

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVA OPUZEN (FAZA A i J)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREMET POSLOVANJA:

- 29 * - urbane komasacije
 29 * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta i stičena područja
 29 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i stičena područja
 29 * - izrada nadzora nad radovima: izrada elaborata katastra, izrada poslovnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, geodetskog vodenja kataстра vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumentacija i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskog projekta, iskolčenja građevine i izrada elementa iskolčenja građevine, geodetskog projekta, pružanja građevini, izrada elaborata geodetskog prerađenja, izrada poslovnih geodetskih podloga za potrebe održavanju i izrade elaborata geodetskog prerađenja, te izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i stičena područja
 36 * - stručni poslovni zaštite prirode
 36 * - stručni poslovni zaštite od buke
 45 * - računovodstveni poslovi

NADZORNJI ODBOR:

- 30 Dinko Tvrtković, OIB: 89679890552 Zagreb, Državčeva 31
 30 - član nadzornog odbora
 33 prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, OIB: 91668818594 Zagreb, Dr. Ante Šerčera 3
 36 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 36 - postala zamjenik predsjednika Nadzornog odbora temeljem odluke Nadzornog odbora društva od 30.06.2011. godine
 33 akademik Branko Kincic, OIB: 75793751608 Zagreb, Vinogradna Cesta 69
 33 - član nadzornog odbora
 33 Ante Stojan, OIB: 63040184375 Mokošica, Gradicevo 1
 33 - član nadzornog odbora
 45 Franjo Gregurić, OIB: 68362879915 Zagreb, Zelenjak 66
 45 - predsjednik nadzornog odbora
 45 - postao predsjednik nadzornog odbora 20.12.2012. godine

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 5 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNJI ODBOR:

- 45 Vlado Čović, OIB: 37833857103 Šibenik, Ruže Vučkana 6
 45 - član nadzornog odbora
 45 - postao član nadzornog odbora 20.12.2012. godine
 46 Pyrykin Grigory Evseevich, OIB: 04543597421, putovnica: 70 3423355, Ruska Federacija, Rusija Rusija, 197000 Senkt - Peterburg, Kolomazkiy prospekt 26, Apart 293
 46 - član nadzornog odbora
 46 - postao član nadzornog odbora 20.12.2012. godine

OSOBE OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE:

- 44 Prof.dr.sc. Jure Radić, OIB: 26241209982 Zagreb, Košičak 5C
 44 - predsjednik uprave
 45 - zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 27.12.2012. godine
 44 Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078, putovnica: 53 0167482, Ruska Federacija, Rusija Zagreb, Tuškanac 91
 44 - član uprave
 44 - zastupa društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom od 01.10.2012.
 44 Željko Grzunov, OIB: 28016694090 Zagreb, Kuzminička 49
 44 - član uprave
 44 - zastupa društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom od 01.10.2012.
 44 Željko Štrmac, OIB: 32961345351 Beljetinac, Vodovodna 15
 44 - član uprave
 44 - zastupa društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom od 01.10.2012.
 44 Tomislav Alpeza, OIB: 64618675832 Zagreb, Remetski kamenjak 2/E
 44 - član uprave
 44 - zastupa društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom od 01.10.2012.
 45 Jelena Bleižiffer, OIB: 77216453799 Zagreb, Kvintička 55
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 6 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

- OSOBE OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE:
 45 Miroslav Šimun, OIB: 75185562465 Zagreb, Ehrlichova 13
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Mirjana Mašala-Ruhin, OIB: 33403371752 Zagreb, Želinska 7
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Davor Milković, OIB: 46798969262 Zagreb, Veselka Tenfere 9
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Ivan Krstanović, OIB: 52958785887 Zagreb, 8. Pozarjanje 15
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Žarko Dešković, OIB: 78923053725 Split, Ban Mladenova 2
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Egon Dujmić, OIB: 83956809608 Vantadići, Valica 20
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 45 Tomislav Pekanović, OIB: 59485112761 Osijek, Trg bana Josipa Jelačića 18
 45 - prokurist
 45 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave

TEMELJNI KAPITAL:

39 105.668.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:

Pravni oblik:

- 1 Odluka o pretvorbi od 22. srpnja 1994. godine

Temeljni akt:

- 36 Statut Društva-pročišćeni tekst od 09.03.2009. godine izmijenjen je Odlukom glavne Skupštine Društva od 30.06.2011. godine i to u članku 5. stavak 1. - u pogledu preširenja predmeta poslovanja navođenjem novih djelatnosti, članak II. stavak 1. - odredba o obliku postojanja dionica društva, članak II. stavak 4. - odredba o uvidu u podatke iz registra dionica.

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 7 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOŠI:

Temeljni akt:

Pročišćeni tekst Statuta Društva od 30.06.2011. godine potvrđen po javnom bilježniku dostavljen je u zbirku isprava suda.

Statut:

- 1 Statut dioničkog društva donijet je na osnivačkoj skupštini 23. siječnja 1995. godine.
 3 Statut Društva od 23. siječnja 1995. godine izmijenjen Odlukom Skupštine Društva od 27. rujna 1999. godine u čl. 24. st. 1. - odredbe o Nadzornom odboru i čl. 26 - odredbe o Nadzornom odboru.
 4 Statut Društva - pročišćeni tekst od 27. rujna 1999. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 29. lipnja 2000.g. u čl. 5. - -prošireni predmet poslovanja navođenjem novih djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta od 29. lipnja 2000.g. potvrđen po javnom bilježniku i dostavljen u zbirku isprava.
 9 Statut Društva - pročišćeni tekst od 28.06.2002. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 28.06.2002. godine u čl. 5. - -prošireni predmet poslovanja navođenjem novim djelatnostima. Pročišćeni tekst Statuta od 28.06.2002. godine potvrđen po javnom bilježniku i dostavljen u zbirku isprava.
 12 Statut društva - pročišćeni tekst od 28.06.2002. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 16.12.2003. godine tako da je u cijelom tekstu rijec direktor zamijenjena riječju uprava, u čl. 1. izbrisani dio teksta, u čl. 5. - -prošireni predmet poslovanja navođenjem novih djelatnosti, izmijenjen odredbi čl. 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., izbrisani čl. 20., proglašeni redom svih nastavni redni brojevi članova, izmijenjen čl. 21. (sada 20.), čl. 22. (sada 21.), čl. 27. (sada 26.), čl. 30. (sada 29.) st. 2., čl. 31. 32. (sada 31.), čl. 35. (sada 34.), čl. 36. (sada 35.), čl. 41. (sada 40.) - koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, te na organe društva - Upravu i Nadzorni odbor, izbrisani st. 3. u čl. 42. (sada 41.), izmijenjen čl. 43. (sada 42.) - odredbe o uporabi dobiti, izbrisani dio teksta u čl. 44. (sada 43.) st. 2., izbrisani čl. 48. i 49., izmijenjene odredbe čl. 50. (sada 46.), odredbe o statutu, izmijenjen dio teksta u čl. 51. (sada 47.), čl. 53. (sada 49.), izbrisani čl. 54. Pročišćeni tekst statuta od 16.12.2003. godine potvrđen po javnom bilježniku i dostavljen u zbirku isprava.
 15 Odlukom Glavne Skupštine društva od 09.07.2004. godine članak 23. Statuta dopunjeno je stavkom 3. - odradba o Nadzornom odboru. Pročišćeni tekst Statuta od 39.07.2004. godine dostavljen sudi u uložen u zbirku isprava.
 25 Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.07.2008. godine izmijenjen je članak 5. st. 2. Statuta - o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 14.07.2008. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen sudi u zbirku isprava.
 29 Odlukom Glavne Skupštine društva od 09.03.2009. godine

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 8 od 13

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVA OPUZEN (FAZA A i J)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOŠI:

Statut:

izmijenjen je Statut društva od 14.07.2008. godine - prodišćeni tekst, i to Preasmbula statuta; naziv Statuta; članak 1. st. 1. Statuta - o uvodnim odredbama; članak 2. st. 1. - o tvrtki; članak 2. st. 2. - o skraćenoj tvrtki i članak 2. st. 4. - o tvrtki društva na engleskom jeziku; članak 5. st. 1. Statuta - o predmetu poslovanja.

Pročišćeni tekst Statuta od 09.03.2009. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

39. Odlikom Glavne Skupštine od 26.04.2012. godine izmijenjen je Statut društva od 30.06.2011. godine, i to u §1. 8. - odredbe o vlasti temeljnog kapitala, čl. 9. - odredbe o broju redovnih dionica, stavak 3. članka 9. briže se te dosadašnjem stavak 3. članka 9. postavljanjem 2.; iza dosadašnjeg članka 8. dodaje se novi članak 8.a) - odredbe o uvjjetnom povećanju temeljnog kapitala.

45. Statut društva - potpuni tekst od 21.05.2012. godine, izmijenjen je u kopiju Odlikom glavne Skupštine društva od 20.12.2012. godine i to u članku 5. stavak 1. - u pogledu proglašenja predmeta poslovanja navodenjem nove djelatnosti, značajno način da se iza dosadašnjeg članka 8.a) dodaje novi članak 8.b) - u pogledu upozorenja o odobrenom temelnjem kapitalu, te u članku 34. stavak 1. - u pogledu ovlaštenja za zastupanje predsjednika uprave.

Potpuni tekst Statuta od 20.12.2012. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

12. Odlikom skupštine od 16.12.2003. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosom od 58.833.180,00 kn, za iznos od 4.598.820,00 kn na iznos od 63.432.000,00 kn i to povećanjem nominalnog iznosa svake od 158.580 dionica sa iznosom od 371,00 kn na iznos od 29,00 kn na iznos od 400,00 kn, iz sredstava zadružiti društva ostvareno poljoprivrednoj radnji.

13. Odlikom skupštine društva od 01.01.2001. godine. Ukupni temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 63.432.000,00 kn i podijeljen je na 158.580 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od četirištisuću kn., i uplaćen je u cijelosti.

38. Glavna Skupština društva dana 26.04.2012. godine donijela je Odliku o povećanju temeljnog kapitala društva i to s iznosom od 63.432.000,00 kuna za iznos od najviše 106.000,00 kn, kuna na iznos od najviše 169.432.000,00 kuna uplatljene novcu, izdavanjem najviše 265.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kn po dioničarima.

39. Temeljni kapital društva povećan je sa iznosom od 63.432.000,00 kuna za iznos od 42.236.000,00 kuna uplatljene dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kn, kuna.

40. Glavna Skupština društva dana 25.05.2012. godine donijela je

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 9 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOŠI:

Promjene temeljnog kapitala:

Odliku o uvjjetnom povećanju temeljnog kapitala društva radi ostvarenja prava vjerovnika Društva na zamjenu obveznice za redovne dionice Društva, kojom se temeljni kapital Društva povećava za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj vrijednosti redovnih dionica u koje su zamjenjive obveznice zamjenjene po provedbi zamjene, najviše do iznosa koji odgovara polovini od ukupne visine temeljenog kapitala Društva.

Za potrebe uvjjetnog povećanja temeljnog kapitala, Društvo će izdati odgovarajući broj redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 (četristo) kuna, po cijeni 760,00 kn (sedamstošedeset kuna) po dionici.

Pravo upisa dionica imaju imatelji zamjenjivih i u cijelosti uplaćenih obveznica. Prava ostalih dioničara na upis dionica po ovom osnovu isključuju se u cijelosti.

Na temelju ove odluke o uvjjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština Društva odobrava istezanje temeljnog kapitala u cijelosti uplaćenih obveznica, stjecanje dionica s pravom glasa na temelju temeljnog kapitala, objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetno stjecanje dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, a ve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dionica društava.

Temeljni kapital Društva povećava se zamjenom zamjenjivih obveznica za odgovarajući broj redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 (četristo) kuna, po cijeni 760,00 kn (sedamstošedeset kuna) po dionici, odnosno, izdavanjem redovnih dionica Društva.

Uprava i nadležni organi Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snosu odgovornost za provedbu ove Odluke.

U društvu nema neuplaćenih uloga u temeljni kapital.

Statusne promjene: subjekt upisa pripojen drugi

22. Ovom društvu pripaja se društvo POSLOVNI CENTAR ZAMET, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge sa sjedištem u Rijeci, Slavka Tomasića bb, upisane u sudske registre Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 040058335, temeljem ugovora o pripajanju od 12. prosinca 2007. godine i odluke Skupštine pripajajućeg društva od 12. prosinca 2007. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijene.

Ostale odluke:

42. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 28. P-1732/12 od 4.srpnja 2012.g. rješio je:

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 10 od 13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOŠI:

Ostale odluke:

1. Doprsta se zabilježba spora u sudsak registru ovog suda u glavnoj knjizi upisa trgovačkog društva INSTITUT IGH d.d. Zagreb, u mjesecu 1. Mjesec 0800/0959, OSB 79766124714, koji se vodi pre ovim sudom pod brojem P-1732/12 tužitelja STANOVNI JADRAN d.o.o. Zagreb, Šestaka c. 141, protiv tuženika INSTITUT IGH d.d. Zagreb, J.Rakuše 1, radi utvrđenja ništavosti odluke skupštine.

OSTALI PODACI:

22. Vjerovnicima društva koja sudjeluju u pripajanju dati će se osiguranje, ako se u svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljinjanja upisa pripajanja u sudsak registar u koj je upisana ono društvo čiji su vjerovnici, a na mogu tražiti da im se

22. podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva poduzetnici sami da ako mogu dokazati da je pripajanjem društva učinjeno ispunjenje njihovih tražbina. Pravo da zahtijevaju davanje osiguranja nemaju vjerovnici koji u slučaju stope nisu imaju

22. prvenstveno pravo namirenja iz stope mase.

ZABILJEŽBE:

Redni broj zabilježbe: 1
41. Dana 01.06.2012. godine podnesena je žalba na rješenje broj TT-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.

Redni broj zabilježbe: 2
43. Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj 74. PZ-4583/12-5 od 19.07.2012. godine, odbijena je žalba kao neosnovana i potvrđeno rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj TT-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Datum prodaje Godina Obračunsko razdoblje
eu 20.06.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011
eu 20.06.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 0001 Tt-95/154-2 | 19.05.1995 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0002 Tt-98/3143-2 | 09.07.1998 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0003 Tt-99/5426-2 | 27.10.1999 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0004 Tt-00/3806-2 | 25.07.2000 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0005 Tt-00/6542-2 | 03.01.2001 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0006 Tt-01/2576-2 | 17.05.2001 | Trgovački sud u Zagrebu |

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 0007 Tt-01/4419-2 | 27.07.2001 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0008 Tt-02/2021-2 | 10.04.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0009 Tt-02/5413-2 | 26.07.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0010 Tt-02/9574-2 | 06.02.2003 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0011 Tt-03/10303-2 | 05.12.2003 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0012 Tt-04/167-2 | 10.02.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0013 Tt-04/2155-2 | 19.03.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0014 Tt-04/4584-2 | 12.05.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0015 Tt-04/7566-2 | 18.08.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0016 Tt-05/2439-4 | 31.03.2005 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0017 Tt-05/7091-2 | 01.08.2005 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0018 Tt-06/14198-2 | 09.01.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0019 Tt-07/1123-3 | 19.02.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0020 Tt-07/6114-2 | 13.06.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0021 Tt-07/08958-2 | 02.08.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0022 Tt-07/15231-3 | 31.12.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0023 Tt-08/2639-3 | 20.03.2008 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0024 Tt-08/8026-2 | 18.07.2008 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0025 Tt-08/9819-2 | 31.07.2008 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0026 Tt-08/15817-3 | 23.12.2008 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0027 Tt-08/15817-6 | 16.01.2009 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0028 Tt-09/1700-2 | 20.02.2009 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0029 Tt-09/3014-2 | 31.03.2009 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0030 Tt-09/4226-2 | 21.04.2009 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0031 Tt-10/691-1 | 28.01.2010 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0032 Tt-10/7330-2 | 08.07.2010 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0033 Tt-10/10624-2 | 11.10.2010 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0034 Tt-11/4338-2 | 29.03.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0035 Tt-11/6271-2 | 08.07.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0036 Tt-11/10155-2 | 21.07.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0037 Tt-11/23489-2 | 27.12.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0038 Tt-12/3732-2 | 27.04.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0039 Tt-12/8912-2 | 23.05.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0040 Tt-12/9350-2 | 31.05.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0041 Tt-12/8912-5 | 26.06.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0042 Tt-12/11366-2 | 12.07.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0043 Tt-12/8912-8 | 03.09.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0044 Tt-12/15303-2 | 02.10.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0045 Tt-13/2267-2 | 01.02.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0046 Tt-13/2267-3 | 01.02.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| eu / | 30.06.2009 | elektronički upis |
| eu / | 23.09.2009 | elektronički upis |
| eu / | 30.06.2010 | elektronički upis |
| eu / | 21.09.2010 | elektronički upis |

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 11 od 13

D004, 2013-02-01 13:52:34

Stranica: 12 od 13

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVA OPUZEN (FAZA A i J)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT OPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|--------|------------|-------------------|
| eu / | 30.06.2011 | elektronički upis |
| eu / | 21.09.2011 | elektronički upis |
| eu / | 20.06.2012 | elektronički upis |

U Zagrebu, 01. veljače 2013.

Ovlaštena osoba


Izradio:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina:

SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Dio građevine:

**A. CRPNA STANICA OPUZEN, B. MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Mapa:

E 0100

**GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA
OPUZEN (FAZA A i J)**

Broj evidencije:

4000-028-2013

II. TEHNIČKI DIO

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2013.

1. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1.1. OPĆENITO

Za potrebe izrade geotehničkog elaborata, kao podloge za izradu glavnog projekta sustava navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, je izveo geotehničke, geološke i geofizičke istražne radove, te laboratorijska ispitivanja.

Ovi radovi su provedeni temeljem Ugovora sklopljenog između Naručitelja: INSTITUT IGH d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, J. Rakuše 1, Zagreb, a za Investitora: HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000, i Izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., Zavod za geotehniku, J. Rakuše 1, Zagreb, broj ugovora: 5-B-1-11640/12.

Osnovna svrha predviđenih ispitivanja je bila određivanje mehaničkih karakteristika materijala (parametri čvrstoće u nedreniranom i dreniranom stanju, deformabilnost tla) i karakteristike propusnosti (u vertikalnom i horizontalnom smjeru) kako bi se s dovoljnom sigurnošću mogao odrediti optimalni način temeljenja, te zaštite građevinske jame crpne stanice, mobilne pregrade na rijeci Neretvi, poboljšanja mehaničkih karakteristika temeljnog tla i ubrzanja konsolidacije objekta, kao i geološka, odnosno geofizička analiza područja buduće mikroakumulacije Lađište.

Program istražnih radova je bio zadan od strane Investitora u Projektnom zadatku koji je bio sastavni dio dokumenta „Dokumentacija za nadmetanje“, evidencijski broj: OP 2012/364. U ovom dokumentu je detaljno opisan traženi program ispitivanja kao i ciljevi ispitivanja. Kao konačni rezultat ispitivanja i obrade podataka, a na osnovi dostupnih projektnih podloga se izrađuje geotehnički elaborat.

Program istražnih radova je bio zadan od stane Investitora. Traženo je da se sva terenska i laboratorijska ispitivanja provode prema važećim zakonskim propisima i normama u RH tj.:

- HRN EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila
- HRN EN 1997-2:2008 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: istraživanje i ispitivanje temeljnog tla
- Laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla prema ASTM normama.
- USCS klasifikacija tla

1.2. REFERENCE

Pri izradi ovog elaborata korištena je sljedeća tehnička dokumentacija:

- [1] Geotehnički elaborat, GEOKON-ZAGREB d.o.o., Zagreb, Starotrnjanska 16a, oznaka elaborata E-062-08-01 v 1.0, 2008.
- [2] Idejni projekt-knjiga AG1 (Arhitektonski i građevinski dio), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., Ivana Gundulića 42, 21000 Split, zajedničke oznake projekta DON.768, broja projekta 768, oznake knjige AG1
- [3] Inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine.
- [4] Studija o utjecaju na okoliš pilot projekta navodnjavanja donje Neretve, Institut IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, projekt broj 3230-491/09 iz 2010 godine.

1.3. PRIKAZ PROVEDENIH GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA

1.3.1. PROVEDENI RADOVI

A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Prema programu istražnih radova, na lokaciji crpne stanice Opuzen izvedeni su sljedeći radovi:

- geodetsko iskolčenje položaja geotehničkih istražnih radova (obavljeno od strane izvršitelja radova)
- bušenje dvije geotehničke istražne bušotine dubine 5,00 i 15,00 m', ukupno 20,00 m'
- ispitivanje statičkom penetracijom s mjeranjem pornog tlaka (CPTU). Ukupno su izvedene dvije statičke penetracije pojedinačnih dubina 6,55 i 8,70 m', ukupno 15,25 m' CPTU-a.

Na buštinama je izvršen:

- SPT pokus po slojevima, odnosno svakih 2-3 m
- terenska USCS klasifikacija jezgre bušenja
- fotografiranje jezgre istražnih bušotina
- laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla u geotehničkom laboratoriju Instituta IGH d.d., PC Split

Napomena: *Kako CPTU ispitivanje nije moguće izvesti u stijeni, prilikom registracije povećanja otpora zaustavljen je daljnje ispitivanje, odnosno prodiranje sonde kako ne bi došlo do oštećenja pribora.*

U nastavku će se tablično prikazati provedeni istražni radovi za potrebe elaborata za izradu glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta (navedeno u točki 1.2. referenca 1).

Tablica 1. Tabelarni pregled geotehničkih istražnih radova:

| 1. Geotehnički istražni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------|
| OZNAKA | ISPITIVANJE | DUBINA (m) | X | Y | Z |
| CSO-B-1 | Bušotina | 15,00 | 6463478,33 | 4761754,26 | -1,300 |
| CSO-B-2 | Bušotina | 5,00 | 6463454,52 | 4761754,17 | 0,108 |
| CSO-CPTU-1 | CPTU | 6,55 | 6463492,34 | 4761751,23 | -1,545 |
| CSO-CPTU-1a | CPTU | 8,70 | 6463494,33 | 4761753,47 | -1,565 |

| 2. Geotehnički istražni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008 | | | | | |
|---|----------|------|------------|------------|-------|
| S-062-08-03 | Bušotina | 9.00 | 6463476,82 | 4761739,32 | 0,380 |

Sveukupno je izvedeno 20,00 m' bušenja i 15,25 m' CPTU ispitvanja tla - Geotehnički elaborat za potrebu izrade glavnog projekta.

B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

Prema programu istražnih radova, na lokaciji pregrade na rijeci Neretvi izvedeni su sljedeći radovi:

- geodetsko iskolčenje položaja geotehničkih istražnih radova (obavljeno od strane izvršitelja radova)
- bušenje četiri geotehničke istražne bušotine dubine 40,00 , 30,00 i 2x25 m', ukupno 120,00 m'
- ispitivanje statičkom penetracijom s mjeranjem pornog tlaka (CPTU). Ukupno su izvedene dvije statičke penetracije pojedinačnih dubina 27,70 i 27,30 m', ukupno 55,00 m' CPTU-a.

Na buštinama je izvršen:

- SPT pokus po slojevima, odnosno svakih 2-3 m
- terenska USCS klasifikacija jezgre bušenja

- fotografiranje jezgre istražnih bušotina
- laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla u geotehničkom laboratoriju Instituta IGH d.d., PC Split

Napomena: *Kako CPTU ispitivanje nije moguće izvesti u šljuncima, prilikom registracije sloja šljunka zaustavljen je daljnje ispitivanje, odnosno prodiranje sonde kako ne bi došlo do oštećenja pribora.*

U nastavku će se tablično prikazati provedeni istražni radovi za potrebe elaborata za izradu glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta (navедено u točki 1.2. - referenca 1).

Tablica 2. Tabelarni pregled geotehničkih istražnih radova:

| 1. Geotehnički istražni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------|
| OZNAKA | ISPITIVANJE | DUBINA (m) | X | Y | Z |
| POP-B-1 | Bušotina | 40,00 | 6463842,42 | 4765253,59 | 1,678 |
| POP-B-2 | Bušotina | 30,00 | 6463994,38 | 4765251,58 | 0,836 |
| POP-B-3 | Bušotina | 25,00 | 6463888,82 | 4765266,11 | -10,10 |
| POP-B-4 | Bušotina | 25,00 | 6463939,29 | 4765279,91 | -8,30 |
| POP-CPTU-1 | CPTU | 27,70 | 6463844,14 | 4765223,58 | 1.606 |
| POP-CPTU-2 | CPTU | 27,30 | 6463984,22 | 4765287,21 | 0.663 |
| 2. Geotehnički istražni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008 | | | | | |
| S-062-08-01 | Bušotina | 30,00 | 6463973,70 | 4765325,58 | 1,15 |
| S-062-08-02 | Bušotina | 30,00 | 6463831,25 | 4765295,31 | 1,50 |

C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE (faza A)

Prema programu istražnih radova, na lokaciji mikroakumulacija Lađište izvedeni su sljedeći radovi:

- geodetsko iskolčenje položaja geofizičkih istražnih radova (obavljeno od strane izvršitelja radova)
- izvođenje geofizičkih ispitivanja primjenom plitke refrakcijske seizmike, dva profila, pojedinačnih dubina 55,00 m i 115,00 m
- geološko kartiranje područja buduće mikroakumulacije

U predmetnom elaboratu bit će prikazani provedeni istražni radovi, odnosno dobiveni rezultati provedenih radova, detaljnija obrada bit će prikazana u inženjerskogeološkom i hidrogeološkom elaboratu za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine-referenca 3.

U nastavku će se tablično prikazati provedeni istražni radovi za potrebe elaborata za izradu glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta (navedeno u točki 1.2. -referenca 1).

Tablica 3. Tabelarni pregled geoloških i geofizičkih istražnih radova:

| 1. Geofizički istražni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| OZNAKA | ISPITIVANJE | DUBLJINA ISPITIVANJA (m) |
| REF_LA_1 | Refrakcijska seizmika | 115,00 |
| REF_LA_2 | Refrakcija seizmika | 55,00 |
| 2. Geološki istražni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 | | |
| Kartiranje područja mikroakumulacije Lađište - Institut IGH d.d. | | |
| 3. Geološki istražni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008 | | |
| Kartiranje područja mikroakumulacije Lađište - Geokon Zagreb d.o.o. | | |

1.3.2. GEOTEHNIČKO ISTRAŽNO BUŠENJE

Geotehničko istražno bušenje je izvela ekipa poduzeća IGH d.d. PC Split, strojnom bušaćom garniturom tipa Reska R252 OCD rotacionom tehnikom s kontinuiranim jezgrovanjem uz pomoć zaštitnih kolona (u pjeskovitim i šljunkovitim materijalima) s bušaćim krunama tipa widia. U bušotinama je rađeno ispitivanje zbijenosti tla standardnim penetracijskim pokusom (SPT) u dubinskim intervalima oko 2-3 m. Standardni penetracijski pokus je rađen prema HRN EN 1997-2:2008, točka 4.6., tj. prema HRN EN ISO 22476-3:2008. (geotehničko istraživanje i ispitivanje - terensko ispitivanje - 3. dio: Standardno penetracijsko ispitivanje). Ispitani broj udaraca je reducirana za težinu nadstola i duljinu šipaka prema uputama iz dodatka A norme prema HRN EN ISO 22476-3:2008.

Uzorkovanje je obavljeno prema normi HRN EN ISO 22475-1:2008.

1.3.3. ISPITIVANJE STATIČKOM PENETRACIJOM S MJERENJEM PORNOG TLAKA (CPTU)


Ispitivanje statičkim penetrometrom s mjeranjem pornog tlaka (CPTU) obavljeno je sukladno metodologiji i postupku opisanom u normi pr EN ISO 22476-1: Ground investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocene penetration test (CPT and CPTU), te smjernicama navedenim u normi HRN EN 1997-2:2008.

Penetracija je obavljena samohodnim strojem na gusjenicama "Geotech AB - penetrometer 220" koji ovisno o uvjetima sidrenja raspolaze silom utiskivanja do maksimalno 200 kN. Stroj se sidri pomoću Dynahex sustava za sidrenje i četiri spiralna sidra promjera 250 mm.

Brzina penetracije održavana je u granicama 20 ± 5 mm/s. Tijekom dodavanja šipki (duljine 1 m) i obavljanja pokusa disipacije pornog tlaka penetracija je zaustavljena.

Obrada i interpretacija mjereneh podataka obavljena je uz pomoć software-a CPT-PRO (Geosoft Ltd.) ver. 5.40 i preporukama iz *Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice*, Lunne T., Robertson P.K. and Powell J.J.M. (1997). Rezultati ispitivanja prikazani su krivuljama promjene vrijednosti mjereneh parametara po dubini penetracije.

Klasifikacija je obavljena na temelju tzv. normaliziranih CPTU parametara prema metodi Robertson-a (1990), *Soil classification using the cone penetration test*, Canadian Geotechnical Journal. Ova metoda razlikuje ukupno 9 tipova ponašanja tla (slika 1. i tablica 2.). U procesu određivanja stratigrafije, minimalna debljina sloja je ograničena na 0,2 m.



Slika 1. Dijagrami za određivanje tipa ponašanja tla, Robertson (1990.)

Tablica 4. Klasifikacija tipa ponašanja tla, Robertson (1990.)

| TIP PONAŠANJA TLA | OPIS TIPE TLA |
|-------------------|--|
| 1 | Osjetljivo sitnozrno tlo |
| 2 | Organska tla-treseti |
| 3 | Gline, glina do prahovita glina |
| 4 | Mješavina praha, glinovit prah do prahovita glina |
| 5 | Mješavina pijeska, prahovit pijesak do pijeskovit prah |
| 6 | Pijesci, čisti pijesak do prahovit pijesak |
| 7 | Šljunkovit pijesak do pijesak |
| 8 | Vrlo krut pijesak do glinovit pijesak |
| 9 | Vrlo kruto sitnozrno tlo |

Mjerene vrijednosti q_c -otpora na vrhu su korigirane za utjecaje pornog tlaka prema izrazu:

$$q_t = q_c + (1-a) \cdot u_2$$

, gdje je a koeficijent površine vrha sonde.

Vrijednosti c_u -nedrenirane posmične čvrstoće su određene prema korelaciji:

$$c_u = (q_t - \sigma_{vo}) / N_{k,t}$$

, pri čemu je usvojena vrijednost koeficijenta $N_{k,t} = 15$. Interpretacija nedrenirane posmične čvrstoće je obavljena za tipove tla: 1, 3, 4 i 9.

Vrijednosti Msz-modula stišljivosti u sitnozrnim slojevima tla klasificiranim kao tipovi 3 i 4, procijenjene su prema korelaciji:

$$Msz = \alpha_n \cdot (q_t - \sigma_{vo}), \text{ gdje je korištena vrijednost koeficijenta } \alpha_n = 4.$$

Prema iskustvima Senneset-a i dr. (1989), koeficijent α_n se u normalno konsolidiranim sitnozrnim tlima kreće u rasponu od 4 do 8.

Vrijednosti Mkz-modula stišljivosti u krupnozrnom tlu tipa: 5 i 6, procijenjene su prema korelacijama (11a, 11b i 11c) Lunne & Christoffersen (1985):

$$Mkz = 4qc \quad \text{za } qc < 10 \text{ MPa}$$

$$Mkz = 2qc + 20 \text{ (MPa)} \quad \text{za } 10 \text{ MPa} < qc < 50 \text{ MPa}$$

$$Mkz = 120 \text{ (MPa)} \quad \text{za } 50 \text{ MPa} < qc$$

1.3.4. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla su obavljena u laboratoriju, akreditiranom prema normi HRN EN ISO 17025:2007, Instituta IGH d.d., PC Split, Geotehnički laboratorij (ovlasnica HAA br. 17025/1196.).

Tablica 5. Popis normi po kojima su rađena laboratorijska ispitivanja:

| ISPITIVANJE | NORMA ISPITIVANJA |
|---|-------------------------------|
| Granulometrijski sastav | BS 1377-P2-9.2/9.3/9.5:1990 |
| Gustoca cvrstih cestica | BS 1377-P2-8.3:1990 |
| Vlažnost | BS 1377-P2-3.2:1990 |
| Granice plasticnosti - Atterbergove granice | BS 1377-P2-4.3/4.4/4.5/5:1990 |
| Izravni posmik | BS 1377-P7-4:1990 |
| Jednodimenzionalna konsolidacija - edometar | BS 1377-P5-3:1990 |
| Jednoosna tlacna cvrstoca tla | BS 1377-P7-7.2:1990 |


Zbog karakteristika tla na lokaciji (nekoherentni materijali ili koherentni materijali velike stišljivosti sa velikim udjelom pijeska) izvedeno je vrlo malo ispitivanja na neporemećenim uzorcima tla.

1.3.5. ISPITIVANJE SEIZMIČKOM REFRAKCIJOM

Geofizička ispitivanja tla obavljena su sa strane Instituta IGH d.d., Zavod za geotehniku. U cilju utvrđivanja kvalitete tla i materijala u podlozi kontinuirano je praćen prostorni raspored brzina P-valova duž dva refrakcijska profila. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja prikazana je potom u formi dubinskih seizmičkih presjeka. Seizmičkim 2D presjecima posredno je na temelju izmjerениh brzina dobivena kvaliteta tla i stjenovite mase na predmetnoj lokaciji. Dobiveni seizmički dubinski presjeci služe kao podloga za izradu inženjerskogeoloških profila.

Općenito o metodi

Refrakcijska seizmika zasniva se na određivanju brzina seizmičkih valova i lociranju značajnijih elastičnih diskontinuiteta, a primjenjuje se u svrhu kontinuiranog praćenja prostornog rasporeda i promjena u fizičko-mehaničkim karakteristikama stjenovite mase i materijala u podlozi. Refrakcijska metoda temelji se na refrakciji elastičnih valova na granici dviju sredina čije brzine zadovoljavaju uvjet porasta sa dubinom. Elastični valovi pobuđeni na površini počinju se širiti brzinom prve sredine. Za ovu metodu je najvažniji val koji na granicu sredina dolazi pod kritičnim kutom ili kutom totalne refrakcije. On se dalje širi duž granice brzinom donjeg medija i vraća na površinu (prema Hygensovom načelu), gdje pobuđuje postavljene geofone. Iz geometrije rasporeda geofona i točaka paljenja na površini terena, te registriranih vremena prvih nailazaka elastičnog vala formiraju se s-t dijagrami (s-udaljenost, t-vrijeme), tzv. dromokrone. Primjenom direktnih metoda i metoda inverznog modeliranja iz dromokrona se određuju dubine i prostorni rasporedi elastičnih diskontinuiteta.



Za uspješnu primjenu direktnih i inverznih metoda interpretacije seizmičke refrakcije (plus-minus metoda, metoda valne fronte, CMP-metoda, GRM-metoda i sl.), pri određivanju granica različitih sredina po dubini treba postojati tzv. normalan slijed brzina, što znači da se materijali veće brzine elastičnih valova trebaju nalaziti ispod onih s manjom brzinom. U obrnutom slučaju ne može doći do totalne refrakcije valova duž plohe diskontinuiteta. Pri obradi rezultata refrakcijskih seizmičkih istraživanja koristi se inverzna Delta-t-V metoda (Gebrände, Miller, 1985). Delta-t-V metoda daje kontinuirani raspored brzina sa dubinom u seizmičkom profilu, a uključuje vertikalne gradiente brzina, linearni porast brzine sa dubinom i inverzne rasporede brzina.

Plići se dijelovi seizmičkih profila podvrgavaju kontroli WET (Wavepath Eikonal Traveltime; Schuster 1993; Watanabe 1999.), tomografskom obradom, čime se dodatno poboljšavaju rezultati dobiveni Delta-t-V metodom na manjim dubinama.

Napomena:

Geofizička ispitivanja, kao i geološko kartiranje terena mikroakumulacije detaljnije će biti obrađena u zasebnom elaboratu pod nazivom inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine-referenca 3.

1.4. SASTAV I KARAKTERISTIKE TLA

1.4.1. A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)


LOKACIJA I LITOLOŠKE ZNAČAJKE



Slika 2. Lokacija provedenih istražnih radova - crpna stanica Opuzen

Objekt je smješten sjeverno od lokacije mikroakumulacije Lađište, na granici brdskog krškog terena i nizinskog dijela doline Neretve. Točnije CS Opuzen predviđena je na području Vidićice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste, duljine cca 1400,00 m, priključene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (državna cesta D8), kod mosta preko rijeke Male Neretve. Geotehničkim istražnim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stišljivosti tipični za ova područja u nizinskom dijelu, odnosno gornjokredna vapnenačka stijena u kršnom dijelu. Navedeno može potvrditi i Osnovna geološka karta (slika 3.) sa koje se vidi lokacija buduće stanice koja se nalazi na granici kvartarnih naslaga koje izgrađuju organogeno-barski sedimenti; b, Q, i gornjokredni vapnenci; V, K₂^{1,2}.

Slika 3. Prikaz lokacije na osnovnoj geološkoj karti-referenci [1]



GEOMEHANIČKE ZNAČAJKE TLA

Na osnovi provedenih terenskih istražnih radova i podataka iz prethodno navedenih geotehničkih elaborata, na predmetnoj lokaciji kao što je već navedeno ustanovili smo da se lokacija nalazi u nizinskom močvarnom dijelu, odnosno dijelom u krškom dijelu. Prema navednom u nastavku će se podijeliti i karakteristike materijala.

KRŠKI DIO

- na kršnom dijelu lokacije buduće crpne stanice prema buštinama CSO-B-2 i S-062-08-03 (referenca 1) registrirane su sljedeće karakteristike materijala:

- [1] Nasip (makadamska cesta) do maksimalne dubine 1,75 m
- [2] Vapnenac V, K₂^{1,2}, tipa madston, bijele do svjetlosmeđe boje mjestimično jače raspucan i okršen, pukotine nagiba do 20°, zijeva 1-2 mm, mjestimično tragovi tečenja.

LABORATORIJ

PLT - point load test

Is(50)=0,777

MOČVARNI DIO

Prema provedenim istražnim radovima(bušotina CSO-B-1, CPTU ispitivanja CSO-CPTU-1 i 1a), sedimentni slojevi male nosivosti (naslage) rasprostiru se do dubine 8-10 m. Ispod naslaga registrirana je podloga vapnenac V, $K_2^{1,2}$ (materijal [2] - krški dio). Prema svemu navedenom na predmetnoj lokaciji je ustanovljen slijedeći sastav:

- Površinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,40 m
- [1] Glina visoke plastičnosti do prah visoke plastičnosti CH/MH, pretežno smeđe do žuto smeđe boje lako gnječivog konzistentnog stanja. Debljina ovog sloja je do 1,40 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registriran materijal (3) - Gline, glina do prahovita glina.

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-3

CPTU

$$q_c = 0,15 - 1,0 \text{ MPa} \quad c_u \approx 10-34 \text{ kPa} \quad M_z=0,7 -2,5 \text{ MPa}$$

- [2] Prah, glinovit niske plastičnosti s učešćem pijeska ML, sivosmeđe boje slabe zbijenosti. Debljina ovog sloja je do 5,00 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 i 4) - Mješavina praha, glinovit prah do prahovita glina, glina prahovitapijesci.

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)

LABORATORIJ

$$w_L=41,56-43,46 \% \quad w_p=35,71-37,55 \% \quad I_p=4,02-7,75 \%$$

$$M_k=1,13 \text{ MPa} \quad c'=20,40 \text{ kPa} \quad \varphi'=19,50^\circ$$

CPTU

$$q_c = 0,1-0,6 \text{ MPa} \quad c_u(\text{CPTU}) \approx 10-33 \text{ kPa} \quad M_z(\text{CPTU}) \approx 0,7-2,4 \text{ MPa}$$

- [3] Pijesak, prašinast, SM, sivosmeđe boje, rastresit. Debljina ovog sloja je do 8,70 m.

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-3

LABORATORIJ

$$w_L=43,77 \% \quad w_p=26,28 \% \quad I_p=17,48 \%$$

$$M_k=5,12 \text{ MPa} \quad c'=5,70 \text{ kPa} \quad \varphi'=34,00^\circ$$

CPTU

$$q_c = 0,1-4,5 \text{ MPa}$$

$$c_u(\text{CPTU}) \approx 0-85 \text{ kPa}$$

$$M_z(\text{CPTU}) \approx 1-6 \text{ MPa}$$

- [4] Podloga,vapnenac V, $K_2^{1,2}$

LABORATORIJ

PLT - point load test

$$Is(50) = 2,823-3,125$$

Podzemna voda

Razina podzemne vode u vrijeme ispitivanja je registrirana na dubini 1,00 m, tj. na koti -2,00 m n.m.. Očekivana razina podzemne vode je viša za otprilike 0,50 m, budući da je to razina vode u melioracijskim kanalima.

PARAMETRI TLA I STIJENE

U nastavku će se prikazati tablica s preporučenim parametrima tla koji su se odredili iz provedenih geotehničkih istražnih radova, stručne literature (korelacije i preporuke), te iskustveno.

Grafički prikaz rezultata insitu ispitivanja (SPT), CPTU ispitivanja, te laboratorijskih ispitivanja također će biti prikazani u nastavku ovog elaborata.

Tablica 6. Odabrani parametri tla

| Sloj | γ (kN/m ³) | c (kPa) | φ (°) | M_s (MPa) | k (m/sec) |
|------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| [1] | 18 | 5-10 | 20-25 | 1-3 | 10^{-8} |
| [2] | 18 | 10-20 | 20-25 | 1-3 | 10^{-7} |
| [3] | 18 | 3-9 | 20-25 | 1-3,5 | $10^{-5}-10^{-6}$ |

γ (kN/m³) - zapreminska težina tla

c (kPa) - kohezija

φ (°) - kut unutrašnjeg trenja

M_s (MPa) - modul stišljivosti

k (m/s) - vodopropusnost

Za stijenu [4] iz ispitanih uzoraka (Plt ispitivanje) u podlozi možemo preko korelacije (prema D'Andrea) dobiti jednoosnu tlačnu čvrstoću:

- $q_u = 16,3 + 15,3 Is(50)$


- iz čega proizlazi: 59,50-64,10 MPa

Karakteristični dijagrami

Na temelju granulometrijskog sastava pojedinog poremećenog, odnosno neporemećenog laboratorijski ispitanog uzorka definiran je grafički prikaz koji slikovito prikazuje granulometrijske omjere po pojedinom uzorku (uzeta srednja vrijednost dubine), odnosno po dubini (Dijagram 1.). U nastavku također će biti prikazani neki od dijagrama koji nam mogu pokazati zornije prikazati sastav i karakteristike materijala, npr. SPT insitu ispitivanje po dubini.

Tablica 7. Granulometrijski sastav uzorka bušotine CSO-B-1

| Bušotina CSO-B-1 | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispitivanja (m) | G (%) | S (%) | M (%) | C (%) |
| 1,40-2,00 | 0 | 9 | 74 | 17 |
| 3,40-3,60 | 0 | 8 | 73 | 19 |
| 4,50-5,00 | 0 | 19 | 66 | 15 |
| 5,70-5,90 | 19 | 42 | 30 | 9 |





Dijagram 1. Slikoviti prikaz promjene granulometrijskog sastava po dubini bušotine CSO-B-1

CRPNA STANICA OPUZEN – DUGRAMI (SPT, qc, Mz, Cu)

- Za SPT dijagram uzeta su u obzir ispitivanja provedena na bušotini CSO-B-1
- Ostali dijagrami dobiveni su iz provedenih CPTU ispitivanja

CSO-B-1



1.4.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)


LOKACIJA I LITOLOŠKE ZNAČAJKE



Slika 4. Lokacija provedenih istražnih radova - mobilna pregrada na Neretvi

Objekt je smješten na rijeci Neretvi cca 1,5 km nizvodno od Opuzena. Na lijevoj obali nalazi se cesta Split-Dubrovnik, a na desnoj obali cesta Komin-Krvavac. Geotehničkim istražnim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stišljivosti tipični za ova područja, odnosno prema Osnovnoj geološkoj karte na području kvartarnih naslaga, koje izgrađuju organogeno-barski sedimenti: b, Q, koji se sastoje uglavnom od gline, praha, pijeska i treseta.

Slika 5. Prikaz lokacije na osnovnoj geološkoj karti-referenci [1]



GEOMEHANIČKE ZNAČAJKE TLA

Na osnovi provedenih terenskih istražnih radova i podataka iz prethodno navedenih geotehničkih elaborata, na predmetnoj lokaciji radi preglednosti sastav tla je podijeljen na istražne radove provedene na ljevoj obali, Neretvi i desnoj obali. Prema navedenom je opisan i ustanovljen slijedeći sastav tla:

LJEVA STRANA

-prema bušotinama POP-B-1, S-062-08-2 (referenca 1), te CPTU ispitivanja POP-CPT-1 registrirane su sljedeće karakteristike tla:

- Površinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,40 m
- [1] Pjesak, prahovit, SM, smeđe do žute boje, slabe zbijenosti, mjestimično s glinovitim komponentom glinovit. Debljina ovog sloja je do 3,15 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4 i 6).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-6

CPTU

$$q_c = 0,2-2,4 \text{ MPa} \quad c_u(\text{CPTU}) \approx 15-90 \text{ kPa} \quad M_z(\text{CPTU}) \approx 1,0-4,5 \text{ MPa}$$

- [2] Prah, niske plastičnosti ML, sivo žute boje, lakognječive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 4,15 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (4).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)

LABORATORIJ

$$w_L=39,23 \% \quad w_p=25,01 \% \quad I_p=14,22 \%$$

CPTU

$$q_c = 0,3-0,4 \text{ MPa} \quad c_u(\text{CPTU}) \approx 18-22 \text{ kPa} \quad M_z(\text{CPTU}) \approx 1,0-1,6 \text{ MPa}$$

- [3] Prah niske plastičnosti, pijeskovit ML/SM, sive boje, mjestimično zaglinjeno lako gnječive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 11,70 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-9

LABORATORIJ

$$w_L=34,10-38,80 \% \quad w_p=24,45-23,49 \% \quad I_p=9,65-15,30 \%$$

CPTU

$q_c = 0,4\text{-}1,4 \text{ MPa}$ $c_u(\text{CPTU}) \approx 25\text{-}85 \text{ kPa}$ $M_z(\text{CPTU}) \approx 2,0\text{-}7,0 \text{ MPa}$

- [4] Glina prahovita do prah glinovit niske plastičnosti CL/ML, sive boje. Debljina ovog sloja je do 27,70 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4).

INSITU

$N_{60}=6\text{-}40$

LABORATORIJ

$w_L=31,50\text{-}41,90 \%$ $w_p=23,44\text{-}26,20 \%$ $I_p=5,30\text{-}17,18 \%$
 $M_k=2,50\text{-}2,82 \text{ MPa}$ $c'=4,90\text{-}14,80 \text{ kPa}$ $\varphi'=21,70^\circ\text{-}30,30^\circ$
 $q_u = 33,71\text{-}96,78 \text{ kPa}$

CPTU

$q_c = 0,6\text{-}4,5 \text{ MPa}$ $c_u(\text{CPTU}) \approx 30\text{-}215 \text{ kPa}$ $M_z(\text{CPTU}) \approx 2,0\text{-}20,0 \text{ MPa}$

- [5] Šljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istražnog bušenja - 40,00 m.

INSITU

$N_{60}=24\text{-}50$

DESNA STRANA

-prema bušotinama POP-B-2, S-062-08-1 (referenca 1), te CPTU ispitivanja POP-CPT-2 registrirane su sljedeće karakteristike tla:

- Površinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,20 m
- [1]' Prah, niske plastičnosti ML, sivosmeđe boje, lako gnječive konzistencije, pijeskovit, mjestimično zaglinjen. Debljina ovog sloja je do 5,00 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4 i 5).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-2

LABORATORIJ

$w_L=36,34\text{-}40,60 \%$ $w_p=17,33\text{-}32,40 \%$ $I_p=3,95\text{-}23,27 \%$
 $M_k=3,43 \text{ MPa}$ $c'=17,50 \text{ kPa}$ $\varphi'=29,00^\circ$
 $q_u = 13,76 \text{ kPa}$

CPTU

$q_c = 0,1\text{-}0,5 \text{ MPa}$ $c_u(\text{CPTU}) \approx 10\text{-}45 \text{ kPa}$ $M_z(\text{CPTU}) \approx 0,7\text{-}2,5 \text{ MPa}$

- [2]' Prah, pijeskovit, mjestimično zaglinjeno, SM/MH, sive boje, lakognječive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 11,00 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3,4,5).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-3

LABORATORIJ

$w_L=34,96-55,14\%$

$w_P=21,31-38,31\%$

$I_p=13,65-16,83\%$

$M_k=7,08 \text{ MPa}$

$c'=10,00 \text{ kPa}$

$\varphi'=36,10^\circ$

CPTU

$q_c = 0,3-2,3 \text{ MPa}$

$c_u(\text{CPTU}) \approx 20-84 \text{ kPa}$

$M_z(\text{CPTU}) \approx 1,0-9,0 \text{ MPa}$

- [3]' Prah niske plastičnosti, pijeskovit, ML, sive boje, mjestimično zaglinjeno lako gnječive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 18,70 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-7

LABORATORIJ

$w_L=42,52-46,90\%$

$w_P=30,52-33,84\%$

$I_p=11,99-13,05\%$

CPTU

$q_c = 0,5-0,9 \text{ MPa}$

$c_u(\text{CPTU}) \approx 34-60 \text{ kPa}$

$M_z(\text{CPTU}) \approx 2,0-4,0 \text{ MPa}$

- [4]' Glina prahovita do prah glinovit niske plastičnosti CL/ML, sive boje. U intervalima od 23,00-25,00 i 25,80-26,80 m pojavljuju se pijeskoviti slojevi SM/SC. Debljina ovog sloja je do 26,80 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3,4).

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-9

LABORATORIJ

$w_L=32,70-46,47\%$

$w_P=21,69-3,77\%$

$I_p=9,21-20,62\%$

$M_k=3,46-9,42 \text{ MPa}$

$c'=9,3-21,4 \text{ kPa}$

$\varphi'=30,20^\circ-31,50^\circ$

CPTU

$q_c = 0,8-3,0 \text{ MPa}$

$c_u(\text{CPTU}) \approx 50-190 \text{ kPa}$

$M_z(\text{CPTU}) \approx 3,0-14,0 \text{ MPa}$

- [5]' Šljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istražnog bušenja - 40,00 m.

INSITU

$N_{60}=18-50$

NERETVA

-prema bušotinama POP-B-3, POP-B-4, registrirane su sljedeće karakteristike tla:

- [1]" Glina niske plastičnosti do prah niske plastičnosti CL/ML, sive boje, lakognječive konzistencije, s primjesama pijeska. Debljina ovog sloja je do 14,00 m.

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-9

LABORATORIJ

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| $w_L=34,44-49,66 \%$ | $w_p=21,75-40,32 \%$ | $I_p=0,73-21,62 \%$ |
| $M_k=2,31-7,32 \text{ MPa}$ | $c'=9,0-22,2 \text{ kPa}$ | $\phi'=21,4^\circ - 38,4^\circ$ |
| $q_u = 24,55-47,47 \text{ kPa}$ | | |

- [2]" Prah, pijeskovit, zaglinjen, SM. Debljina ovog sloja je do 16,20 m.

INSITU

$N_{60}=0$ (propadanje)-7

LABORATORIJ

| | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| $w_L=23,55-44,44 \%$ | $w_p=16,33-24,45 \%$ | $I_p=3,21-19,99 \%$ |
| $M_k=7,32 \text{ MPa}$ | $c'=11,50 \text{ kPa}$ | $\phi'=36,20^\circ$ |

- [3]" Šljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istražnog bušenja - 25,00 m.

Podzemna voda

Razina podzemne vode u vrijeme ispitivanja je registrirana na dubini 1,40 na ljevoj strani, odnosno 0,80 na desnoj strani. Navedena dubina odgovara razini vode u rijeci Neretvi, odnosno u okolnim kanalima.

PARAMETRI TLA

U nastavku će se prikazati tablica s preporučenim parametrima tla koji su se odredili iz provedenih geotehničkih istražnih radova, stručne literature (korelacije i preporuke), te iskustveno.

Grafički prikaz rezultata insitu ispitivanja (SPT), CPTU ispitivanja, te laboratorijskih ispitivanja također će biti prikazani u nastavku ovog elaborata.

Tablica 8. Odabrani parametri tla ljeva strana

| Sloj | γ (kN/m ³) | c (kPa) | φ (°) | M _s (MPa) | k (m/sec) |
|------|-------------------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| [1] | 18 | 5-12 | 20-25 | 1-3 | 10^{-6} - 10^{-7} |
| [2] | 18 | 2-10 | 19-25 | 1-2 | 10^{-7} |
| [3] | 18 | 2-10 | 20-25 | 1,5-5 | 10^{-7} |
| [4] | 18 | 4-20 | 15-30 | 2-15 | 10^{-7} - 10^{-8} |
| [5] | 20-21 | 0-1 | 30-37 | 20-50 | 10^{-2} - 10^{-3} |

Tablica 9. Odabrani parametri tla desna strana

| Sloj | γ (kN/m ³) | c (kPa) | φ (°) | M _s (MPa) | k (m/sec) |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| [1]' | 18 | 5-17 | 20-30 | 0,5-2 | 10^{-8} |
| [2]' | 18 | 2-10 | 25-35 | 1-5 | 10^{-7} - 10^{-8} |
| [3]'=[3] | 18 | 2-10 | 20-25 | 1,5-5 | 10^{-7} |
| [4]'=[4] | 18 | 4-20 | 15-30 | 2-15 | 10^{-7} - 10^{-8} |
| [5]'=[5] | 20-21 | 0-1 | 30-37 | 20-50 | 10^{-2} - 10^{-3} |

Tablica 10. Neretva

| Sloj | γ (kN/m ³) | c (kPa) | φ (°) | M _s (MPa) | k (m/sec) |
|--------------|-------------------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| [1]=[4]'=[4] | 18 | 4-20 | 15-30 | 2-15 | 10^{-7} - 10^{-8} |
| [2] | 18 | 2-10 | 20-35 | 2-10 | 10^{-7} |
| [3]=[5]'=[5] | 20-21 | 0-1 | 30-37 | 20-50 | 10^{-2} - 10^{-3} |

γ (kN/m³) - zapreminska težina tla

c (kPa) - kohezija

φ (°) - kut unutrašnjeg trenja

M_s (MPa) - modul stišljivosti


k (m/s) - vodopropusnost

Karakteristični dijagrami

Na temelju granulometrijskog sastava pojedinog poremećenog, odnosno neporemećenog laboratorijski ispitanog uzorka definiran je grafički prikaz koji slikovito prikazuje granulometrijske omjere po pojedinom uzorku (uzeta srednja vrijednost dubine), odnosno po dubini (Tablice s dijagrame 1-4). U nastavku također će biti prikazani neki od dijagrama koji nam mogu zornije prikazati sastav i karakteristike materijala, npr. SPT insitu ispitivanje po dubini.


Tablica sa dijagrom 1. Granulometrijski sastav uzoraka bušotine POP-B-1

| Bušotina POP-B-1 | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispitivanja (m) | G (%) | S (%) | M (%) | C (%) |
| 1,50-1,70 | 3 | 82 | 13 | 2 |
| 3,50-3,70 | 0 | 13 | 87 | 0 |
| 4,70-4,95 | 0 | 16 | 60 | 24 |
| 5,00-5,50 | 0 | 85 | 15 | 0 |
| 8,50-8,70 | 2 | 38 | 53 | 7 |
| 13,50-13,70 | 18 | 18 | 44 | 20 |
| 15,0-15,75 | 0 | 1 | 80 | 19 |
| 20,00-20,70 | 0 | 1 | 80 | 19 |
| 23,90-24,10 | 0 | 2 | 82 | 16 |
| 26,50-26,70 | 0 | 0 | 73 | 27 |
| 28,70-28,95 | 92 | 8 | 0 | 0 |




Tablica sa dijagramom 2. Granulometrijski sastav uzorka bušotine POP-B-2

| Bušotina POP-B-2 | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispitivanja (m) | G (%) | S (%) | M (%) | C (%) |
| 1,30-1,60 | 0 | 32 | 54 | 14 |
| 3,50-3,80 | 0 | 12 | 68 | 20 |
| 4,40-5,00 | 0 | 18 | 65 | 17 |
| 7,50-7,70 | 0 | 21 | 65 | 14 |
| 9,40-10,00 | 0 | 67 | 23 | 10 |
| 11,60-11,85 | 0 | 5 | 80 | 15 |
| 14,20-14,50 | 0 | 71 | 23 | 6 |
| 16,20-16,50 | 0 | 3 | 73 | 24 |
| 19,20-19,50 | 0 | 5 | 76 | 19 |
| 21,40-22,00 | 0 | 3 | 70 | 27 |
| 24,40-25,00 | 0 | 47 | 42 | 11 |
| 25,30-25,60 | 0 | 9 | 68 | 23 |
| 26,00-26,30 | 0 | 71 | 15 | 14 |
| 27,00-28,00 | 89 | 9 | 1 | 1 |




Tablica sa dijagramom 3. Granulometrijski sastav uzorka bušotine POP-B-3

| Bušotina POP-B-3 | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispitivanja (m) | G (%) | S (%) | M (%) | C (%) |
| 1,00-1,20 | 0 | 3 | 78 | 19 |
| 2,40-3,00 | 1 | 2 | 72 | 25 |
| 3,80-4,00 | 0 | 2 | 79 | 19 |
| 5,70-5,90 | 0 | 3 | 77 | 20 |
| 7,00-7,60 | 0 | 2 | 65 | 33 |
| 8,60-8,80 | 0 | 3 | 79 | 18 |
| 9,80-10,00 | 0 | 19 | 66 | 15 |
| 10,70-11,30 | 0 | 32 | 56 | 12 |
| 12,70-13,00 | 0 | 88 | 9 | 3 |
| 14,20-14,50 | 0 | 89 | 7 | 4 |
| 15,40-16,00 | 0 | 28 | 60 | 12 |
| 16,50-17,00 | 74 | 10 | 12 | 4 |
| 19,90-20,80 | 61 | 25 | 7 | 7 |



Tablica sa dijagramom 4. Granulometrijski sastav uzorka bušotine POP-B-4

| Bušotina POP-B-4 | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dubina ispitivanja (m) | G (%) | S (%) | M (%) | C (%) |
| 2,60-2,80 | 0 | 3 | 80 | 17 |
| 3,10-3,62 | 0 | 4 | 73 | 23 |
| 4,60-4,80 | 0 | 3 | 74 | 23 |
| 6,45-6,65 | 0 | 3 | 70 | 27 |
| 8,30-8,70 | 0 | 2 | 66 | 32 |
| 9,35-9,55 | 0 | 3 | 68 | 29 |
| 10,60-10,80 | 0 | 7 | 64 | 29 |
| 12,20-12,70 | 0 | 13 | 72 | 15 |
| 16,40-16,55 | 0 | 4 | 81 | 15 |
| 17,40-17,60 | 0 | 6 | 73 | 21 |
| 17,80-18,30 | 0 | 43 | 50 | 7 |
| 28,70-20,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22,00-23,00 | 98 | 1 | 1 | 0 |




MOBILNA PREGRADA NA NERETVI – DUGRAMI (SPT)

LJEVA STRANA (Bušotine: POP-B-1, S-062-08-02)

-NERETVA (Bušotine: POP-B-3, POP-B-4)

-DESNA STRANA (Bušotine: POP-B-2, S-062-08-01)




LJEVA STRANA

NERETVA

DESNA STRANA

MOBILNA PREGRADA NA NERETVI – DUGRAMI (qc, Mz, Cu)
- dobiveni iz CPTU ispitivanja (lijeva strana POP-CPT-1, desna POP-CPT-2)



1.4.3. C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE (faza A)

LOKACIJA I LITOLOŠKE ZNAČAJKE

NAPOMENA:


Hidrogeološka i inženjerskogeološka detaljna obrada podataka prikazana je u referenci 3. prema kojoj će se u nastavku ukratko opisati područje.

Lokacija mikroakumulacije smještena je u prostoru izdužene doline pomalo nepravilnog oblika, duljine oko 300 m, širine oko 100 m. Dolina se otvara prema sjeverozapadu, na čijem kraju se predviđa smještanje pregradne brane. Udaljenost pregradnog mjesta od prometnice D8 Opuzen-Dubrovnik je oko 120 m. Ispod prometnice se nalazi betonski propust koji omogućuje otjecanje površinskih i oborinskih voda.



Slika 6. Panoramski pogled na teren buduće miniakumulacije Lađište, sa vrha obližnjeg kamenoloma-referenca 3

Prema osnovnoj geološkoj karti, listovi Metković (Rajić i dr, 1971) i list Ston (Raić i dr, 1980) šire područje terena najvećim dijelom izgrađuju naslage starosti gornje krede, te kvartarne naslage u dolini Neretve (slika 7).



Slika 7. Isječak iz OGK list Metković i list Ston, M 1:100 000, s naznačenom lokacijom akumulacije Ladište.-referenca 3

INŽEJERSKOGEOLOŠKE ZNAČAJKE STJENOVITE MASE

Prema provedenom geološkom kartiranju, te geofizičkom ispitivanju područja buduće mikroakumulacije značajke su sljedeće:

| Brzina širenja P-vala (m/s) | Vrsta materijala |
|--------------------------------|---|
| < 1000 | Pokrovni i površinski pojas trošenja, glina, , kršje karbonatne stjenovite mase. Debljina pokrovnog i površinskog pojasa kreće se od 1 do 2 metra. |
| 1000 - 3000 | Gornja zona trošenja karbonatne stjenovite mase, okršena karbonatna stjenovita masa, razlomljena u pukotinskim zonama. Lateralno smanjenja brzine i povećanja debljine gornjeg pojasa trošenja vidljivo je na profilu REF_LA-1 od 0 do 35 metara. |
| > 3000 | Osnovna stijena, vapnenac, slabo razlomljena do kompaktna stijena. Vidljive inverzije seizmičkih brzina u osnovnoj stijeni ukazuju na zone jače razlomljenosti u osnovnoj stijeni ispod kompaktnijih vapnenaca. Takva zona vidljiva je od od 35 do 65 metara na profilu REF_LA-1 te od 0 do 10 metara i od 45 do 55 metara na profilu REF_LA-2. |

PREGRADA MIKROAKUMULACIJE LAĐIŠTE

Seizmička istraživanja metodom plitke refrakcijske seizmike urađena su paralelno s osi buduće brane akumulacije i okomito na os brane.

Istraživanje na seizmičkom profilu REF_LA-1 paralelnim s osi buduće brane na akumulaciji urađen je s 24 kanalnim dispozitivom ukupne duljine 115 metara, dok je seizmički profil REF_LA-2 okomit na os buduće brane urađen s 12 kanalnim dispozitivom duljine 55 metara. Rezultati refrakcijskih istraživanja predočeni su u formi refrakcijskih presjeka prema mikrolokacijama seizmičkih profila (prilog 2.9.1. i 2.9.2.)

Nasip pregrade (pozajmište)

S ciljem pronalaska zadovoljavajućih materijala i količina za izgradnju nasute (kamene) pregrade i u okviru izgradnje pegrade mikroakumulacije obišle su se neke zanimljive i preporučene lokacije u okolini same lokacije mikroakumulacije. U potrazi za drobljenom kamenom frakcijom, te stijenom uzet je u obzir i iskop na CS Opuzen koji se djelomično ukapa u stijenu. Budući da je pregrada duljine 100 m, širine 4,0 m, a visine cca 7,50 taj materijal neće biti dostatan za izgradnju takove brane. Prema svim pogledima najbolje pozajmište materijala bilo bi kako blizinom tako i kvalitetom materijala kamenolom Glavice koji se nalazi u neposrednoj blizini (cca 300 m) od same akumulacije.

1.5. PROJEKTNI SEIZMIČKI PARAMETRI


Kao projektni seizmički parametri definirane su vrijednosti maksimalne horizontalne akceleracije (a_{max} izraženo u jedinici g) i maksimalnog intenziteta potresa (I_{max} izraženo u stupnjevima MCS) na nivou osnovne stijene.

Za 200 godišnji povratni period:


- Maksimalna horizontalna akceleracija:
Za maksimalnu horizontalnu akceleraciju je odabrana vrijednost $a_{max} = 0,36g$, prema karti maksimalnih akceleracija, slika 8.
- Maksimalni intenzitet:
 $I_{max}=8^\circ$ ljestvice MCS (prema seismološkoj karti Hrvatske, slika 9.)

Tlo se na lokaciji može svrstati u razred D, a osnovna stijena u razred A po dokumentu HRN EN 1998-1:2008.

Razred A definiran je kao stijena $V_{s,30} > 800$ m/s. razred D definiran je kao: Nanosi rahlog i srednje zbijenog nekoherentnog tla, sa ili bez koherentnih slojeva, ili pretežno lako do teško gnječivo koherentno tlo. $V_{s,30} = < 180$ m/s; $N_{SPT} = < 15$; $c_u = < 70$ kPa



Slika 8. Izvod iz karte maksimalnih akceleracija



Slika 9. Izvod iz seizmološke karte Republike Hrvatske za povratni period 500 godina

1.6. OPIS OBJEKATA


1.6.1. A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Smještaj građevine

CS Opuzen predviđena je na području Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste, duljine cca 1400,00 m, priključene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (državna cesta D8), kod mosta preko rijeke Male Neretve. Područje zahvata CS je na dijelu postojeće makadamske ceste i na pokosu pokrivenom šumom i makijom. Postojeća cesta je pristupna cesta za cijelo područje Vidrice, te se na području platoa CS predviđa njeno izmještanje u duljini cca 120,00 m.

Oblikovanje građevine

Objekt crpne stanice sastoji se iz tri volumena. Prožimaju se veliki kubus strojarnice s kubusom aneksa, a treći kubus, ujedno i najmanji, je upravljačnica, koja je izvučena u prednji plan, izdvojena i ima drugačiju završnu obradu. Ovim cijepanjem u tri volumena usitnjen je gabarit objekta.



Slika 10. Situacija crpne stanice Opuzen-referenca [2]

Organizacija i dispozicija prostora

Objekt CS definiran je u dvije tehnološke cjeline: zgrada strojarnice sa zahvatnim bazenom i aneks s pratećim prostorom. Dimenzije objekta proizašle su iz tehnoloških potreba. Zbog konfiguracije terena, u cilju smanjenja iskopa, objekt je predviđen poluukopan.

Zgrada strojarnice je pravokutni objekt dimenzija 28,00x10,00 m, visine 9,30 m od kote uređenog platoa (ukupne površine prizemlje i kat 536,90 m²).

Unutar strojarnice smješteno je osam potopljenih crpnih agregata, tlačni sabirnik s pripadajućom cijevnom armaturom, te dvije tlačne posude. Crpni agregati su predviđeni u dijelu zahvatnog bazena u sklopu strojarnice, na koti -3,00 m n.m, a ostala oprema i montažni plato su na koti +2,00 m n.m. S vanjskog platoa omogućen je pristup motornih vozila. Za montažu i demontažu crpnih agregata i ostale opreme predviđena je ugradnja mosne dizalice s elektromotornim pogonom mosta i vitla, nosivosti 50 kN. Crpna stanica ima sustav prirodne i prisilne ventilacije, stoga je predviđena ugradnja dva zidna aksijalna ventilatora, kapaciteta po cca 1,5 m³/s. Ulagak zraka osigurat će se kroz fiksne rešetke s regulacijskim žaluzijama. Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje na koti +2,90 m n.m. i kat na koti +6,10 m n.m. (ukupne površine 202,00 m²).

U prizemlju su tri komore s transformatorima, instalirane snage po 1000 kVA, i kabelski prostor za rasplet kabela između transformatora, te srednje i niskonaponskog postrojenja. Također, u prizemlju je predviđen prostor za sanitarni čvor, čajna kuhinja, dvokrako stepenište i upravljačnica. Upravljačnica ima direktni ulaz u strojarnicu, a ostakljenom stijenom ostvarena je vizualna komunikacija.

1.6.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)


Smještaj pregrade u prostoru

Pregrada je predviđena cca 1,80 km nizvodno od Opuzena, a lokacija pregrade uvjetovana je položajem drenažnih kanala. Pristup pregradi je na lijevoj obali s postojeće državne ceste D8 na koti +3,29 m n.m, a na desnoj obali s lokalne ceste Komin-Krvavac na istoj koti. Izgradnjom pregrade omogućit će se popravljanje ekoloških uvjeta razvođenjem svježe vode po cijelom području Donje Neretve.

Konstrukcija pregrade

Pregrada je konstruirana kao potopljena brana koja se sastoji od betonske konstrukcije i klapni u obliku ribljeg trbuha. Osim centralne konstrukcije pregrade, u sklopu građevine predviđena je brodska prevodnica za svakodnevni prolaz manjih brodova. U slučaju prolaza većih brodova ili brodova s većim gazom, njihov prolaz se omogućava spuštanjem jednog ili više segmenata pregrade. Hidrauličkim modelom je dokazano da povremena spuštanja pregrade ne ugrožavaju kvalitetu vode uzvodno od pregrade. Podizanjem klapni pregrade, pri protoku od 70,00 m³/s, podiže se nivo vodnog lica uzvodno od pregrade za cca 60 cm.

Konstrukcija pregrade pri potpuno spuštenim klapnama i pri stogodišnjoj velikoj vodi od 2450,00 m³/s izaziva uzvodno povećanje vodostaja za 3,00 cm, što je u ovom slučaju zanemarivo i prihvatljivo.



Slika 11. Tlocrt objekta pregrade na rijeci Neretvi - referenca [2]

Osim klapni i brodske prevodnice, na pregradi je predviđena i izgradnja riblje staze koja će omogućiti migracije riba u vrijeme kada je podignuta pregrada.

Glavni elementi pregrade su:

- betonska temeljna konstrukcija s kontrolnom galerijom duljine 130,00 m
- pet čeličnih klapni dimenzija 20,00x9,00 m
- brodska prevodnica uz lijevu obalu, tlocrtnih svjetlih dimenzija 24,00x7,00 m
- riblja staza uz desnu obalu, tlocrtnih svjetlih dimenzija 14,00x3,30 m
- kompresorska stanica na lijevoj obali, dimenzija 15,00x9,70x8,75 m
- izlazna građevina na desnoj obali, dimenzija 5,00x4,50x3,30 m.


Pregrada je projektirana kao betonska konstrukcija s čeličnim klapnama, zglobno fiksiranim na armiranobetonku galeriju na koti -7,00 m n.m. Predviđeno je 5 klapni širine 20,00 m. Kota dna klapni određena je iz uvjeta omogućavanja plovidbe rijekom Neretvom, kojom se predviđa plovidba brodova s maksimalnim gazom od 5,20 m. Klapne su sandučastog presjeka u čiju se unutrašnjost regulirano upuhuje ili ispušta zrak, uspostavljajući tako odgovarajuće odnose težine klapne, hidrauličkih i uzgonskih sila. Na taj način bi se postizao potreban položaj klapne, ovisno o protoku Neretve. Za dovod zraka do klapni predviđena je kompresorska stanica s dva niskotlačna vijčana kompresora snage po 30 kW i tlačnom posudom volumena od 10 m³.

U cilju moguće kontrole i održavanja potrebnih instalacija predviđena je, u sklopu temeljne konstrukcije klapni na cijeloj dužini, galerija svjetlih dimenzija 2,00x2,60 m. Kroz galeriju se predviđa i polaganje tlačnog dovodnog cjevovoda za područje Luke.

U galeriji su položene cijevi i armature komprimiranog zraka, te elektroinstalacije napajanja i signalizacije, kao i oprema za tehnička promatranja. Za prolaz manjih brodova predviđena je izrada brodske prevodnice, širine 7,00 m, duljine 24,00 m, s kotom dna -4,50 m n.m. Zidovi i donja ploča predviđeni su od armiranog betona, debljine 2,00 m. Na prevodnici su predviđena čelična vrata na ulazu i izlazu, a pogon je hidrauličkim servomotorom. Hidraulički agregat (spremnik ulja s uljnim crpkama, filtrima i upravljačko-nadzornom armaturom) zajednički za sva vrata brodske prevodnice, bit će smješten u kompresorskoj stanici. Kao radni medij koristilo bi se biorazgradivo hidrauličko ulje. Uz pregradu je, na lijevoj obali, predviđena kompresorska stanica, a na desnoj obali izlazna građevina. Izlazna građevina je samostalni objekt pravokutnog tlocrta dimenzija 4,50x5,00 m, visine 3,30 m od vanjskog uređenog terena.

1.6.3. C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE (faza A)

Za pokrivanje potreba za vodom, svih obuhvaćenih površina, te za omogućavanje fleksibilnijeg i pouzdanijeg rada sustava za navodnjavanje uz korištenje jeftinije električne energije, predviđena je izgradnja mikroakumulacije Lađište projektiranog volumena cca 100.000 m³. Korisni volumen mikroakumulacije je cca 90.000 m³, a što omogućava crpljenje u trajanju 10 sati sa svih 8 crpnih agregata, kapaciteta Q=2400 l/s. Zamišljena je kao objekt za izravnavanje dnevne potrošnje vode za navodnjavanje.



Slika 12. Situacija mikroakumulacije Lađište - referenca [2]

Za formiranje mikroakumulacije odabrana je brdska lokacija s prirodnom depresijom, južno od Vidrica, koja svojom konfiguracijom samo na jednom kraju zahtijeva izgradnju nasute pregrade, čime omogućuje znatno lakšu i ekonomičniju izgradnju akumulacije.

Pristup mikroakumulaciji je projektiran s magistralne ceste Split-Dubrovnik, asfaltiranim cestom širine 5 m s bankinama širine 0,5 m. Oko cijele akumulacije će se izvesti asfaltirana servisna cesta širine 3 m, s bankinama širine 0,5 m.

Pregrada je nasip od kamenog materijala, ukupne duljine u krungi cca 100,0 m. Širina krune je 4,0 m, a kota iste je 62,00 m n.m. Normalna radna razina u mikroakumulaciji je 60,00 m n.m., a min. radna razina je 55,00 m n.m..

1.7. PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE

1.7.1. A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Crpna stanica Opuzen kao što je već navedeno nalazi se sjeverno od lokacije mikroakumulacije Lađište, na granici brdskog krškog terena i nizinskog dijela doline Neretve. Geotehničkim istražnim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stišljivosti tipični za ova područja u nizinskom dijelu, odnosno gornjokredna vapnenačka stijena u krškom dijelu.

- Crpna stanica, odnosno strojarnica crpne stanice vanjskih je dimenzija 28,00x10,0 m, s najnižom kotom iskopa na -3,00 m n.m..
- Na lokaciji je izvedena jedna istražna bušotina dubine 9,00 m za potrebe izrade idejnog projekta, te dvije istražne bušotine dubine 5,00 i 15,00 m kao i dva CPTU ispitivanja do slojeva vapnenačke stijene za potrebe glavnog projekta.

Crpna stanica je većim dijelom smještena na krškom, odnosno brdskom dijelu kojeg karakterizira vapnenačka stijena, dok se manji dio zahvatnog bazena nalazi na nizinskom dijelu. Iz prethodnog se može konstatirati da će se veći dio građevine temeljiti na čvrstoj stijeni, gdje možemo očekivati minimalna slijeganja (2-5 mm). Objekt je male nadzemne visine i relativno velike dubine ukapanja (uglavnom ispod razine podzemne vode). Iako dodatna vertikalna naprezanja na temeljno tlo od objekta nisu značajna (velike dubine ukapanja znače i veliko rasterećenje uslijed iskopa) temelje se na tlu vrlo loših mehaničkih karakteristika (slabe nosivosti i velike stišljivosti-sloj 2) sve do vapnenačke stijene - sloj 4. Iako su, zbog relativno velikih dubina ukapanja, dodatna naprezanja u tlu relativno mala ipak se očekuju znatna slijeganja objekta na nizinskom dijelu u slučaju plitkog temeljenja.

Osnovni problemi koje je potrebno riješiti prilikom projektiranja su:

- ukupna i diferencijalna slijeganja objekata
- djelovanje uzgona za vrijeme građenja i korištenja

Pri projektiranju često su zadani vrlo strogi uvjeti za slijeganje objekata (npr. 2 cm ukupno slijeganja i 1 cm diferencijalno slijeganje) uz također vrlo stroge uvjete za ograničavanje širine pukotina u armiranobetonskim konstrukcijama ($w_k < 0,1$ mm). Ukoliko će se tražiti navedeni uvjeti pri projektiranju crpne stanice biti će potrebno predvidjeti duboko temeljenje objekta.

Prema tome u dijelu koji se nalazi u nizinskom dijelu zbog visoke razine podzemne vode, nužno je predvidjeti zaštitu građevinske jame kontinuiranom obodnom konstrukcijom. U protivnom neće biti moguće crpiti vodu iz iskopa i građevinske radove obaviti „u suhom“. Kako bi se minimizirali dotoci vode u građevinsku jamu i konstrukcija crpne stanice zaštitila od uzgona za vrijeme gradnje preporuča se izvesti čep na dnu iskopa podvodnim betoniranjem ili mlazno injektiranim stupnjacima (jet grouting). Za izvedbu obodne konstrukcije se mogu koristiti razne tehnologije: AB dijafragma, pilotna stijena od zasječenih AB pilota, mlazno injektirani stupnjaci u koje se ugrađuju čelični profili, stupnjaci od miješanog tla u koje se ugrađuju čelični profili ili čelično žmurje.

S obzirom na slabe mehaničke karakteristike površinskih slojeva tla horizontalno pridržanje obodne konstrukcije se preporuča predvidjeti razupiranjem čeličnim cijevima unutar građevinske jame.

1.7.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

Mobilna pregrada je kao što je već navedeno smještena na rijeci Neretvi cca 1,5 km nizvodno od Opuzena. Na lijevoj obali nalazi se cesta Split-Dubrovnik, a na desnoj obali cesta Komin-Krvavac. Geotehničkim istražnim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stišljivosti tipični za ova područja.

- Na lokaciji su izvedene dvije istražne bušotine pojedinačnih dubina 30,00 m za potrebe izrade idejnog projekta, te četiri istražne bušotine dubina 2x25,00, 30,00 i 40,00 m kao i dva CPTU ispitivanja do slojeva šljunka za potrebe glavnog projekta.

Proведенim istražnim radovima pokazalo se da su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stišljivosti kao što je to već navedeno, a tek sloj (4) u kojem SPT broj udaraca raste, odnosno šljunak-sloj (5) imaju svojstvo dobre nosivosti i male stišljivosti (SPT broj udaraca 19-50).

Zbog kompleksnosti građevine (pregrade), lošeg temeljnog tla, te samih hidrauličkih udara, predviđeno je duboko temeljenje pregrade. Tehnologija ugradnje gotovih armiranobetonskih elemenata ovisi o tehnologiji i mogućnostima izvođača. Za objekte na lijevoj i desnoj strani, zbog visoke razine podzemne vode, koja je pod direktnim utjecajem vodostaja rijeke Neretve, nužno je predvidjeti zaštitu građevinske jame kontinuiranom obodnom konstrukcijom. U protivnom neće biti moguće crpiti vodu iz iskopa i građevinske radove obaviti „u suhom“. Kako bi se minimizirali dotoci vode u građevinsku jamu i konstrukcija crpne stanice zaštitila od uzgona za vrijeme gradnje preporuča se izvesti čep na dnu iskopa podvodnim betoniranjem ili mlazno injektiranim stupnjacima (jet grouting). Za izvedbu obodne konstrukcije se mogu koristiti razne tehnologije: AB dijafragma, pilotna stijena od zasječenih AB pilota, mlazno injektirani stupnjaci u koje se ugrađuju čelični profili, stupnjaci od miješanog tla u koje se ugrađuju čelični profili ili čelično žmurje. S obzirom na slabe mehaničke karakteristike površinskih slojeva tla horizontalno pridržanje obodne konstrukcije se preporuča predvidjeti razupiranjem čeličnim cijevima unutar građevinske jame.

Osnovni problemi koje je potrebno riješiti prilikom projektiranja su:

- ukupna i diferencijalna slijeganja objekata
- djelovanje uzgona za vrijeme građenja i korištenja

1.7.3. C. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE (faza A)

Lokacija buduće mikroakumulacije nalazi se jugoistočno od zaseoka Lađište. Dolina se otvara prema sjeverozapadu, na čijem kraju se predviđa smještanje pregradne brane. Udaljenost pregradnog mjesta od prometnice D8 Opuzen-Dubrovnik je oko 120 m.

- korisni volumen mikroakumulacije 90000 m^3
- pregradno mjesto duljine cca 100,0 m, širine krune 4,0 m i visine 7,50 m.

Prema studiji okoliša (referenca 4), te idejnom projektu (referenca 2) vododrživost akumulacije rješava se „liningom“, gdje se vodonepropusnost osigurava geomembranom, koja podnosi velike utjecaje od propisanog seizmičkog djelovanja, te od miniranja koje se vrši u obližnjem kamenolomu. Vododrživost se također može osigurati ugradnjom PHD folije. Folija se polaze na pripremljenu podlogu koja se sastoji od sloja šljunka debljine 20 cm prekrivenim geotekstilom. Nakon polaganja folije ista se prekriva geotekstilom i gabionskim madracima radi zaštite od UV zračenja.

Prilikom projektiranja veliku pažnju treba posvetiti tehničkom promatranju građevine kao npr:

- vizualna promatranja (oštećenja, pukotine, izviranje vode...)
- geodetska mjerena horizontalnih i vertikalnih pomaka (kontrolne točke)
- mjerene horizontalnih i vertikalnih točaka u tijelu brane (inklinometri, klizni mikrometar/deformetar...)
- seismološka opažanja (akcelerograf...)
- mjerena razina vode

Napomena:

S obzirom na vrlo zahtjevne geotehničke uvjete na lokacijama, opterećenjima na konstrukciju i tlo kao i dopuštenim diferencijalnim i ukupnim slijeganjima u ovom dokumentu se daju samo prijedlozi mogućih rješenja temeljenja, odnosno zaštite građevinske jame. Konačna projektna rješenja poboljšanja tla, ubrzanja konsolidacije i temeljenja objekata biti će dani u sklopu izrade glavnog, odnosno izvedbenog projekta u uskoj suradnji između projektanta konstrukcije i geotehničara.

1.8. ZAKLJUČAK

Na osnovi provedenih geotehničkih terenskih i laboratorijskih istražnih radova za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A i J) zaključuje se:

- Geotehničkim istražnim radovima je utvrđen profil tla opisan u točci 1.4. ovog elaborata.
- Za analize korišteni su i geotehnički istražni radovi provedeni 2008. godine koji su se ovim elaboratom potvrdili, što se najbolje vidi iz SPT ispitivanja tla.
- U točci 1.7. su dane preporuke za projektiranje zaštite građevinske jame i temeljenje objekata. Rješenje temeljenja objekata tj. poboljšanja tla nije moguće odrediti prije definiranja jasnih kriterija za ukupna i diferencijalna slijeganja.
- S obzirom na nepovoljne geotehničke uvjete na lokaciji u sklopu izrade glavnog i izvedbenog projekta je svakako potrebno predvidjeti i odgovarajuće geotehničke projekte dubokog temeljenja tj. poboljšanja tla i ubrzanja konsolidacije i projekte zaštite građevinskih jama.

Sastavio:

Goran Dizdar, dipl.ing.građ.

Pregledao:

mr.sc. Ivan Matković, dipl.ing.građ.

2. PRILOZI

| NASLOV | MJERILO | BR.STR. |
|---|------------|---------|
| 2.1. Pregledna situacija | MJ 1:25000 | / |
| 2.2. Situacija objekta i istražnih radova-CRPNA STANICA OPUZEN | MJ 1:500 | / |
| 2.3. Situacija objekta i istražnih radova-MOBILNA PREGRADA | MJ 1:500 | |
| 2.4. Situacija objekta i istražnih radova-MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE | MJ 1:500 | |
| 2.5. Presjeci geotehničkih istražnih bušotina | / | / |
| 2.5.1. CSO-B-1 (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | 1 |
| 2.5.2. CSO-B-2 (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | 1 |
| 2.5.3. POP-B-1 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.4. POP-B-2 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.5. POP-B-3 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.5.6. POP-B-4 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | 2 |
| 2.6. Prognozni geotehnički profili | / | / |
| 2.6.1. Profil I-I (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.2. Profil II-II (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.3. Profil III-III (Crpna stanica Opuzen) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.4. Profil I-I (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.5. Profil II-II (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.6.6. Profil III-III (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) | MJ 1:100 | / |
| 2.7. Rezultati CPTU ispitivanja | / | 16 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-CPT-1 i 1a) | / | 8 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-CPT-1 i 2) | / | 8 |
| 2.8. Rezultati laboratorijskih ispitivanja | / | 168 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1 i 2) | / | 19 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 3 i 4) | / | 149 |
| 2.9. Fotografije jezgre istražnog bušenja | / | 14 |
| - Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1 i 2) | / | 2 |
| - Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 3 i 4) | / | 12 |
| 2.10. Profili refrakcijske seizmike-Mikroakumulacija Lađište | / | / |
| 2.10.1. REF_LA-1 | 1:500 | / |
| 2.10.2. REF_LA-2 | 1:250 | / |

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2013.

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV KOŠEVO-VRBOVCI (FAZA A)


Predmet: **CRPNA STANICA KOŠEVO-VRBOVCI**

Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-029-2013**

2.1. PREGLEDNA SITUACIJA MJ 1:25000

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.



NAPOMENA:

ISTRAŽNI RADOVI OBRAĐENI U ELABORATIMA:

A. GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV
NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)

1. PREGRADA (SN OPUZEN- J FAZA)
2. CRPNA STANICA OPUZEN (SN OPUZEN- A FAZA)
3. MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE (SN OPUZEN- A FAZA)

B. GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA SUSTAV
NAVODNJAVANJA KOŠEVO-VRBOVCI (FAZA A)

1. CRPNA STANICA KOŠEVO-VRBOVCI
(SN KOŠEVO-VRBOVCI- FAZA A)

| | |
|---|---|
| INVESTITOR: HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb |  INSTITUT IGH d.d. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU 10 000 ZAGREB, J. RAKUŠE 1 |
| NARUČITELJ: Institut IGH d.d. J. Rakuše 1, 10 000 Zagreb | |
| GRAĐEVINA: SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J) | |
| PREDMET: GEOTEHNIČKI ELABORAT | |
| SADRŽAJ: PREGLEDNA SITUACIJA | |
| IZRADIO: Goran Dizdar, dipl.ing.grad. | MJERILO: 1:25000 |
| DATUM: lipanj 2013. | BROJ EVIDENCIJE: 4000-028-2013 |
| PREGLEDAO: Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad. | BROJ RADNOG NALOGA: 77506056 |
| | BROJ PRILOGA: 2.1. |
| ZAVOD ZA GEOTEHNIKU ODJEL ZA TEMELJENJE | |

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**


Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.2. SITUACIJA OBJEKTA I ISTRAŽNIH RADOVA MJ 1:500
- CRPNA STANICA OPUZEN

Mjesto i datum: **Zagreb, lipanj 2013.**

CRPNA STANICA Opuzen
Situacija MJ 1:500



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| INVESTITOR: | HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb | |
| NARUČITELJ: | Institut IGH d.d. J. Rakuše 1, 10 000 Zagreb | |
| GRADEVINA: | SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODSUSTAV OPUZEN - CRPNA STANICA OPUZEN (FAZA A) | |
| PREDMET: | GEOTEHNIČKI ELABORAT | |
| SITUACIJA OBJEKTA I ISTRAŽNIH RADOVA | | |
| IZRADIO: | Goran Dizdar, dipl.ing.građ. | MJERILO: 1:500 |
| DATUM: | lipanj 2013. | BROJ EVIDENCIJE: 4000-028-2013 |
| PREGLEDAO: | Marko VRKLJAN, dipl.ing.građ. | BROJ RADNOG NALOGA: 77506056 |
| | | BROJ PRILOGA: 2.2. |
| ZAVOD ZA GEOTEHNIKU ODJEL ZA TEMELJENJE | | |

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**


Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-029-2013**

2.3. SITUACIJA OBJEKTA I ISTRAŽNIH RADOVA MJ 1:500
- MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Mobilna pregrada na rijeci Neretvi
Situacija MJ 1:500



LEGENDA:

- I - GEOTEHNIČKI PROFIL
- II - GEOTEHNIČKI PROFIL
- III - GEOTEHNIČKI PROFIL

GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI 2012/2013

- POP-B (Red Circle) - ISTRAŽNA BUŠOTINA
- POP-CPT (Green Circle) - STATIČKA PENETRACIJA

GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI 2008

- S (Blue Circle) - ISTRAŽNA BUŠOTINA

MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI
SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN I KOŠEVO VRBOVCI

| | | | |
|--|---|----------|-------|
| INVESTITOR: | HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb | | |
| NARUČITELJ: | Institut IGH d.d. J. Rakuše 1, 10 000 Zagreb | | |
| INSTITUT IGH d.d. | ZAVOD ZA GEOTEHNIKU 10 000 ZAGREB, J. RAKUŠE 1 | | |
| GRADEVINA: | SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODSUSTAV OPUZEN - MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (FAZA J) | | |
| PREDMET: | GEOTEHNIČKI ELABORAT | | |
| SADRŽAJ: | SITUACIJA OBJEKTA I ISTRAŽNIH RADOVA | | |
| IZRADIO: | Goran Dizdar, dipl.ing.grad. | MJERILO: | 1:500 |
| DATUM: | lipanj 2013. | | |
| BROJ EVIDENCIJE: | 4000-028-2013 | | |
| PREGLEDAO: | Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad. | | |
| BROJ RADNOG NALOGA: | 77506056 | | |
| BROJ PRILOGA: | 2.3. | | |
| ZAVOD ZA GEOTEHNIKU ODJEL ZA TEMELJENJE | | | |

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)


Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.4. SITUACIJA OBJEKTA I ISTRAŽNIH RADOVA MJ 1:500
- MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.



Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.5. PRESJECI GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH BUŠOTINA MJ 1:500

- 2.5.1. CSO-B-1 (Crpna stanica Opuzen)**
- 2.5.2. CSO-B-2 (Crpna stanica Opuzen)**
- 2.5.3. POP-B-1 (Mobilna pregrada)**
- 2.5.4. POP-B-2 (Mobilna pregrada)**
- 2.5.5. POP-B-3 (Mobilna pregrada)**
- 2.5.6. POP-B-4 (Mobilna pregrada)**

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013

RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: CRPNA STANICA OPUZEN

INSTITUT IGH d.d.
ZAGREB
 Zavod za geotehniku




PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: CSO-B-1

KOORDINATE: E= 6463478.33
 N= 4761754.26
 H= -1,30 m n.m.

DATUM: 19.12.2012. - 20.12.2012.
DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.

POZICIJA: M 1:100

LIST 1 / 1



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: CRPNA STANICA OPUZEN

INSTITUT IGH d.d.
ZAGREB
 Zavod za geotehniku




PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: CSO-B-2

KOORDINATE: E= 6463454.52
 N= 4761754.17
 H= 0,108 m n.m.

DATUM: 18.12.2012.
DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.

POZICIJA: M 1:100

LIST 1 / 1



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-1


KOORDINATE: E= 6463842.42
N= 4765253.59
H= 1,678 m n.m.

DATUM: 10.12.2012. - 14.12.2012.
DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.

POZICIJA:

M 1:100

LIST 1 / 2



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-1


KOORDINATE: E= 6463842.42
 N= 4765253.59
 H= 1,678 m n.m.

DATUM: 10.12.2012. - 14.12.2012.
DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.

POZICIJA:

M 1:100

LIST 2 / 2



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-2

KOORDINATE: E= 6463994,38
N: 4765251,58
0,836 m n.m.

DATUM: 13.05.2013. - 15.05.2013.
DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.

POZICIJA: M 1:100

LIST 1 / 2




RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-2

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------------------------|
| KOORDINATE: | E= 6463994,38 N= 4765251,58 0,836 m n.m. | DATUM: | 13.05.2013. - 15.05.2013. |
| | | DETERMINACIJA: | Ivan Grabovac dipl.ing.geol. |
| | | OBRADA: | Goran Dizdar dipl.ing.građ. |
| POZICIJA: | | M 1:100 | LIST 2 / 2 |



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-3

KOORDINATE: E= 6463888,82
 N= 4765266,11
 -10,10 m n.m.


DATUM: 07.05.2013. - 08.05.2013.
DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.
POZICIJA: M 1:100

LIST 1 / 2

POREMEĆENI UZORAK (ilo)
 NEPOREMEĆENI UZORAK (ilo, stijena)
 POJAVA / RAZINA PODZEMNE VODE

CR DOBIVENA JEZGRA (%)
 RQD KVALITETA STIJENE (%)
 FF UČESTALOST PUKOTINA (N / m³)

q_u JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA (kPa-ilo, MPa-stijena)
 SPP STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
 w_p , w_o , w_l ATTERBERGOVE GRANICE (%)




RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-3

| | | | |
|-------------|---|----------------|------------------------------|
| KOORDINATE: | E= 6463888,82 N= 4765266,11 -10,10 m n.m. | DATUM: | 07.05.2013. - 08.05.2013. |
| | | DETERMINACIJA: | Ivan Grabovac dipl.ing.geol. |
| | | OBRADA: | Goran Dizdar dipl.ing.građ. |
| POZICIJA: | | M 1:100 | LIST 2 / 2 |



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
ZAGREB
Zavod za geotehniku


PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-4

KOORDINATE: E= 6463939,29
N= 4765279,91
-8,30 m n.m.

DATUM: 09.05.2013. - 10.05.2013.
DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.

POZICIJA: M 1:100

LIST 1 / 2



RN: 77506056
NARUČITELJ: HRVATSKE VODE
IZVOĐAČ: IGH d.d.
GRAĐEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

INSTITUT IGH d.d.
 ZAGREB
 Zavod za geotehniku



PRESJEK ISTRAŽIVAČKE BUŠOTINE: POP-B-4

KOORDINATE: E= 6463939,29
N= 4765279,91
-8,30 m n.m.

DATUM: 09.05.2013. - 10.05.2013.
DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.građ.


POZICIJA: M 1:100

LIST 2 / 2

POREMEĆENI UZORAK (ilo)
 NEPOREMEĆENI UZORAK (ilo, stijena)
 POJAVA / RAZINA PODZEMNE VODE

CR DOBIVENA JEZGRA (%)
RQD KVALITETA STIJENE (%)
FF UČESTALOST PUKOTINA (N / m')

q_u JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA (kPa-ilo, MPa-stijena)
SPP STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
w_p w₀ w_f ATTERBERGOVE GRANICE (%)



Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**


2.6. PROGNOZNI GEOTEHNIČKI PROFILI

- 2.6.1. Profil I-I (Crpna stanica Opuzen)**
- 2.6.2. Profil II-II (Crpna stanica Opuzen)**
- 2.6.3. Profil III-III (Crpna stanica Opuzen)**
- 2.6.4. Profil I-I (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi)**
- 2.6.5. Profil II-II (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi)**
- 2.6.6. Profil III-III (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi)**


Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

LEGENDA:

| | |
|--|--|
| | HUMUS |
| | N- NASIP |
| | CH/MH- GLINA PRAHOVITA VISOKE PLASTIČNOSTI |
| | ML- PRAH NISKE PLASTIČNOSTI |
| | SM- PIJESAK PRAHOVIT |
| | V; K ^{2,3} - PODLOGA |




GEOTEHNIČKI PROFIL I-I



| | | |
|------------------|--|---------------------|
| INVESTITOR: | HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb | |
| NARUČATELJ: | Institut IGH d.d. J. Rakuše 1, 10 000 Zagreb | |
| GRADEVINA: | SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODUSTAV OPUZEN | MJERILA: |
| PREDMET: | - CRPNA STANICA OPUZEN (FAZA A) | 1:100 |
| SADRŽAJ: | GEOTEHNIČKI ELABORAT | DATUM: |
| IZRADIO: | Goran Dizdar, dipl.ing.grad. | lipanj 2013. |
| BROJ EVIDENCIJE: | 4000-028-2013 | BROJ RADNOG NALOGA: |
| PREGLEDAO: | Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad. | 77506056 |
| BROJ PRILOGA: | 2.6.1. | ZAVOD ZA GEOTEHNIKU |
| | | ODJEL ZA TEMELJENJE |

LEGENDA:




| | |
|--|--|
| | HUMUS |
| | N- NASIP |
| | CH/MH- GLINA PRAHOVITA VISOKE PLASTIČNOSTI |
| | ML- PRAH NISKE PLASTIČNOSTI |
| | SM- PIJESAK PRAHOVIT |
| | V; K ₂ ^{2,3} - PODLOGA |

10
m.n.m.

GEOTEHNIČKI PROFIL II-II

Pozicija crpne stанице Opuzen
-u presjeku II-II



| | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------|
| INVESTITOR: | HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb | | | |
| NARUČITELJ: | Institut IGH d.d. J. Rakuše 1, 10 000 Zagreb | | | |
| GRADEVINA: SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODSUSTAV OPUZEN - CRPNA STANICA OPUZEN (FAZA A) | | | | |
| PREDMET: | GEOTEHNIČKI ELABORAT | | | |
| SADRŽAJ: | PROGNOZNI GEOTEHNIČKI PROFIL II-II | | | |
| IZRADIO: | Goran Dizdar, dipl.ing.grad. | MJERILA: | 1:100 | |
| DATUM: | lipanj 2013. | | | |
| PREGLEDAO: | Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad. | | BROJ EVIDENCIJE: | 4000-028-2013 |
| | | | BROJ RADNOG NALOGA: | 77506056 |
| | | | BROJ PRILOGA: | 2.6.2. |
| ZAVOD ZA GEOTEHNIKU ODJEL ZA TEMELJENJE | | | | |

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

m.n.m.

10

5

0

-5

-10

-15

-20

m.n.m.

10

5

0

-5


-10



-20

m.n.m.



10

5





GEOTEHNIČKI PROFIL II-II



INVESTITOR: HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
Nositelj:
Institut IGH d.d.
J. Rakušić 1, 10 000 Zagreb

PREDMET: SUSTAV NAVODNUJANJA U DONJOJ NERETVI-PODSTAV OPUZEN
- MOBILNA PREGRADA NA RIJEKI NERETVI (FAZA J)

GENERAL:
SUSTAV NAVODNUJANJA U DONJOJ NERETVI-PODSTAV OPUZEN
- MOBILNA PREGRADA NA RIJEKI NERETVI (FAZA J)

PREDMET: GEOTEHNIČKI ELABORAT



SADRŽAJ:
PROGNOZNI GEOTEHNIČKI PROFIL II-II

IZRADIO: Goran Dizdar, dipl.ing.grad. **MJERUO:** 1:100
DATUM: lipanj 2013. **BR. EVIDENCIJE:** 4000-028-2013

PREGLEDAO: Marko VRKLIJAN, dipl.ing.grad. **BR. RADNOG MULCA:** 77506056
BR. PRILOGA: 2.6.5.

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJNE

GEOTEHNIČKI PROFIL III-III



| | |
|---------------------|---|
| INVESTITOR: | HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb |
| NATjecatelj: | Institut IGH d.d. J. Rakušić 1, 10 000 Zagreb |
| GRADJEVINA: | SUSTAV NAVODNUJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODUSTAV OPUZEN MOBILNA PREGRAĐA NA RIJECI NERETVI (FAZA J) |
| PREDMET: | GEOTEHNIČKI ELABORAT |
| SADRŽAJ: | PROGNOZNI GEOTEHNIČKI PROFIL III-III |
| IZRADIO: | Goran Džidžar, dipl.ing.grad. |
| MJERUO: | lipanj 2013. |
| DATUM: | lipanj 2013. |
| PROFILOVAC: | 4000-028-2013 |
| PREGLEDAO: | Marko VRKLIJAN, dipl.ing.grad. |
| BRZO RADNOG HALOCA: | 77506056 |
| BRZO PRILOGA: | 2.6.6. |
| ZAVOD ZA GEOTEHNIKU | ODJEL ZA TEMELJENE |

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**


Radni nalog: **77506056**


Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.7. REZULTATI CPTU ISPITIVANJA


- CSO-CPT-1 i 1a (Crpna stanica Opuzen)
- POP-CPT-1 i 2 (Mobilna pregrada)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.






| | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Investitor: | Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463492.34 m, Y: 4761751.23 m | Kota (Z): -1.545 | Sonda: CSO-CPT1 |
| CPTU sonda ser.br. | | Obradio: | Datum: | Mjerilo: |
| Geotech 3771 | | dr.sc. Boris Kavur | 13.11.2012 | 1 : 50 |
| Gradićina: | Crpna stanica Opuzen | | Str. | Prilog br: |
| | | | 2/4 | 1 |
| Klasifikacija tipa tla prema metodi Robertson (1990). qc - otpor na vrhu, qt - ukupni otpor na vrhu, Qt - normalizirani otpor na vrhu, Fr - normalizirani koeficijent trenja, Bq - parametar pornog tlaka. | | | | Datoteka: CSO-CPT-1_m2.cpd |



| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463492.34 m, Y: 4761751.23 m | Kota (Z): -1.545 | Sonda: CSO-CPT1 |
| CPTU sonda ser.br. Geotech 3771 | Obradio: dr.sc. Boris Kavur | Datum: 13.11.2012 | Mjerilo: 1 : 50 |
| Građevina: Crpna stanica Opuzen | | Str. 3/4 | Prilog br: 1 |
| Interpretirani geotehnički parametri: Cu - nedr.pošmična čvrstoća, OCR - koeficijent prekonsolidacije, Fi' - kut unutarnjeg trenja, Dr - relativna gustoća, Msz / Mkz - edom. modul u sitnozrnnom/krupnozrnom tlu. | | | Datoteka: CSO-CPT-1_m3.cpd |


CSO-CPT1; pokus disipacije




| Dubina pokusa disipacije (m) | Horizontalni koeficijent konsolidacije c_h (cm^2/min) | Maksimalni porni tlak u_2 (MPa) | Porni tlak u_2 na 50 % disipacije (MPa) | Procjenjeni hidrostatski tlak (MPa) |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 5.89 | 14.7 | 0.124 | 0.087 | 0.051 |




| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------|--|--|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463492.34 m Y: 4761751.23 m | Kota (Z): -1.545 | Sonda: CSO-CPT1 | | |
| Ser.br. sonde: Geotech 3771 | Ispitao: Ivan Rožić, geol.teh. | Datum: 13/11/2012 | Mjerilo: | | |
| Građevina: Crpna stanica Opuzen | | | Str. 4/4 | | |
| Statička penetracija - pokus disipacije pornog tlaka | | | Prilog: 1 | | |
| | | | Datoteka: CSO-CPT1_m.cpd | | |






| | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463494.33 m, Y: 4761753.47 m | Kota (Z): -1.565 | Sonda: CSO-CPT1A |
| CPTU sonda ser.br. Geotech 3771 | Obradio: dr.sc. Boris Kavur | Datum: 13.11.2012 | Mjerilo: 1 : 50 |
| Gradićina: Crpana stanica Opuzen | | Str. 2/4 | Prilog br: 2 |
| Klasifikacija tipa tla prema metodi Robertson (1990). qc - otpor na vrhu, qt - ukupni otpor na vrhu, Qt - normalizirani otpor na vrhu, Fr - normalizirani koeficijent trenja, Bq - parametar pornog tlaka. | | | Datoteka: CSO-CPT-1a_m2.cpd |



| | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463494.33 m, Y: 4761753.47 m | Kota (Z): -1.565 | Sonda: CSO-CPT1A |
| CPTU sonda ser.br. Geotech 3771 | Obradio: dr.sc. Boris Kavur | Datum: 13.11.2012 | Mjerilo: 1 : 50 |
| Građevina: Crpna stanica Opuzen | | Str. 3/4 | Prilog br: 2 |
| Interpretirani geotehnički parametri: Cu - nedr.pošmična čvrstoća, OCR - koeficijent prekonsolidacije, Fi' - kut unutarnjeg trenja, Dr - relativna gustoća, Msz / Mkz - edom. modul u sitnozrnom/krupnozrnom tlu. | | | Datoteka: CSO-CPT-1a_m3.cpd |

CSO-CPT1A; pokusi disipacije




| Dubina pokusa disipacije (m) | Horizontalni koeficijent konsolidacije c_h (cm^2/min) | Maksimalni porni tlak u_2 (MPa) | Porni tlak u_2 na 50 % disipacije (MPa) | Procjenjeni hidrostatski tlak (MPa) |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 6.35 | 2.3 | 0.135 | 0.095* | 0.056 |
| 8.13 | 13.6 | 0.162 | 0.118 | 0.073 |


Napomena:


* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.




| | | | |
|--|--|----------------------|------------------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463494.33 m Y: 4761753.47 m | Kota (Z): -1.565 | Sonda: CSO-CPT1A |
| Ser.br. sonde: Geotech 3771 | Ispitao: Ivan Rožić, geol.teh. | Datum: 13/11/2012 | Mjerilo: |
| Građevina: Crpna stanica Opuzen | Str. 4/4 | | |
| Statička penetracija - pokus disipacije pornog tlaka | | | Datoteka: CSO-CPT1A_m.cpd |







POP-CPT1; pokusi disipacije




| Dubina pokusa disipacije (m) | Horizontalni koeficijent konsolidacije c_h (cm^2/min) | Maksimalni porni tlak u_2 (MPa) | Porni tlak u_2 na 50 % disipacije (MPa) | Procjenjeni hidrostatski tlak (MPa) |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 16.16 | 1.6 | 0.356 | 0.255* | 0.154 |
| 20.05 | 0.4 | 0.591 | 0.392* | 0.193 |
| 25.12 | 2.4 | 0.568 | 0.406* | 0.243 |


Napomena:


* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.




| | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463844.14 m Y: 4765223.58 m | Kota (Z): 1.606 | Sonda: POP-CPT1 |
| Ser.br. sonde: Geotech 3771 | Ispitao: Ivan Rožić, geol.teh. | Datum: 15/11/2012 | Mjerilo: |
| Građevina: Podsustav Opuzen (pregrada) | | Str. 4/4 | Prilog: 5 |
| Statička penetracija - pokusi disipacije pornog tlaka | | Datoteka: <i>POP-CPT1_m.cpd</i> | |







POP-CPT2; pokusi disipacije



Napomena:

* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.



| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Investitor: Hrvatske vode | Koordinate (X,Y): X: 6463984.22 m Y: 4765287.21 m | Kota (Z): 0.663 | Sonda: POP-CPT2 |
| Ser.br. sonde: Geotech 3771 | Ispitao: Ivan Rožić, geol.teh. | Datum: 14/11/2012 | Mjerilo: |
| Građevina: Podsustav Opuzen (pregrada) | Str. 4/4 | | |
| Statička penetracija - pokusi disipacije pornog tlaka | Prilog: 6 Datoteka: <i>POP-CPT2_m.cpd</i> | | |

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Radni nalog: **777506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.8. REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

- CSO-B-1 i 2 (Crpna stanica Opuzen)
- POP-B-1, 2, 3 i 4 (Mobilna pregrada)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 1

TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-02-22 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Koševo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušotina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompreseije | Kohezija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|---------|---------|------|-------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | kamen | šljunak | pijesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | W_o | W_L | W_p | I_p | I_c | | | | | |
| | | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | | (kN/m ³) | (kN/m ³) | (kN/m ³) | | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | | (MPa) | (kPa) | \angle° | (kPa) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 01/13 | POP-B-1 | 1,50-1,70 | 0 | 3 | 82 | 13 | 2 | 26,11 | | | 14,83 | | | | | SM | | | | | | <0,5 |
| 02/13 | | 2,75 | | | | | | | | | 24,58 | | | | | | | | | | | |
| 03/13 | | 3,50-3,70 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 25,81 | | | 28,42 | 39,23 | 25,01 | 14,22 | 1,0 | ML | | | | | | 0,67 |
| 04/13 | | 4,65 | | | | | | | | | 40,73 | | | | | | | | | | | |
| 05/13 | | 4,70-4,95 | 0 | 0 | 16 | 60 | 24 | 26,04 | | | 27,50 | 34,10 | 24,45 | 9,65 | 0,68 | ML | | | | | | <0,5 |
| 06/13 | | 5,00-5,50 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 26,32 | 18,54-19,03 | 14,02-15,00 | 28,05 (27,38-32,94) | | | | | SM | 8,68 | 9,2 | 37,1 | | | <0,5 |
| 07/13 | | 8,50-8,70 | 0 | 2 | 38 | 53 | 7 | 26,03 | | | 27,55 | 38,80 | 23,49 | 15,30 | 0,58 | ML/CL | | | | | | 0,97 |
| 08/13 | | 10,45 | | | | | | | | | 38,58 | | | | | | | | | | | |
| 09/13 | | 13,45 | | | | | | | | | 38,62 | | | | | | | | | | | |
| 10/13 | | 13,50-13,70 | 0 | 18 | 18 | 44 | 20 | 25,95 | | | 36,33 | 37,96 | 23,44 | 14,52 | 0,11 | CL/ML | | | | | | <0,5 |

PRIMJEDBE

Uzorci 01/13 i 06/13: Pjesak; ne mogu se ispitati Atterbergove granice i/ili jednoosna tlačna čvrstoća.

Uzorci 02/13 i 04/13: Prah pjeskovit sive boje.

Uzorci 08/13 i 09/13: Prah glinovit / glina prašinasta sive boje.

Stupci 12 i 16: Vrijednosti u zagradama predstavljaju raspone dobivene iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.

Stupac 18: M_k se navodi za normalni pritisak od $\sigma=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

ODOBRILO:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 1

TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-02-22 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Koševo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušo-tina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompre-sije | Kohe-zija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|---------|------|-------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------|-------|-----|
| | | | kamen | šljunak | pijesak | prah | glina | | | | γ_s | γ | γ_d | W_o | W_L | W_p | I_p | I_c | | | | |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | \angle° | (kPa) | (%) |
| 1 | POP-B-1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 11/13 | | 15,00-15,75 | 0 | 0 | 1 | 80 | 19 | 26,04 | 17,26-18,14 | 11,38-13,63 | 41,11 (33,29-53,87) | 38,67 | 24,40 | 14,27 | ≈ 0 (do 0,38) | CL/ML | 2,82 | 4,9 | 30,3 | 96,78 | <0,5 | |
| 12/13 | | 16,70 | | | | | | | | | 39,24 | | | | | | | | | | | |
| 13/13 | | 20,00-20,70 | 0 | 0 | 1 | 80 | 19 | 26,04 | 17,16-17,75 | 11,28-12,65 | 40,32 (35,59-57,22) | 41,90 | 24,72 | 17,18 | 0,08 (do 0,37) | CL/ML | 2,50 | 14,8 | 21,7 | 33,71 | <0,5 | |
| 14/13 | | 21,60 | | | | | | | | | 37,06 | | | | | | | | | | | |
| 15/13 | | 24,60 | | | | | | | | | 30,36 | | | | | | | | | | | |
| 16/13 | | 23,90-24,10 | 0 | 0 | 2 | 82 | 16 | 25,99 | | | 23,93 | 37,51 | 24,95 | 12,55 | ≈ 1 | ML/OL | | | | | 5,24 | |
| 17/13 | | 26,50-26,70 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 26,21 | | | 27,44 | 31,50 | 26,20 | 5,30 | 0,77 | ML | | | | | <0,5 | |
| 18/13 | | 27,60 | | | | | | | | | 21,18 | | | | | | | | | | | |
| 19/13 | | 28,70-28,95 | 0 | 92 | 8 | 0 | | | | | 31,43 | | | | | | GW | | | | | |

PRIMJEDBE

Uzorci 12/13 i 14/13: Prah glinovit / glina prašinasta sive boje.

Uzorak 15/13: Prah pjeskovit sive boje.

Uzorak 18/13: Prah sive boje.

Stupci 12 i 16: Vrijednosti u zagradama predstavljaju raspone dobivene iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.

Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

ODOBRIO:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 1 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 01/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-15 | -pijesak prašinast sivo-žute boje | |
| DUBINA: | 1,50-1,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 2,4 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 2 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 03/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-15 | -prah sive boje, s učešćem pjeska | |
| DUBINA: | 3,50-3,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 2,4 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 3 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 05/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-15 | -prah glinovit s učešćem pijeska, sive boje | |
| DUBINA: | 4,70-4,95 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 2,4 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 4 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 06/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-15 | -pijesak sive boje, s učešćem praha | |
| DUBINA: | 5,00-5,50 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 5 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 07/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-15 | -prah pjeskovit sive boje | |
| DUBINA: | 8,50-8,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 2,3 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 6 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| UZORAK: 107/13 | RN: 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: POP-B-1 | DATUM: 2013-02-15 | -prah glinovit/gлина праšинаста сиве боје, |
| DUBINA: 13,50-13,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: Podustav Opuzen - Pregrada | s pijeskom i sitnim šljunkom |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = 2,6 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 7 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 11/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-18 | -prah glinovit/glina prašinasta sive boje | |
| DUBINA: | 15,00-15,75 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 8 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 13/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-18 | -prah glinovit/glina prašinasta sive boje | |
| DUBINA: | 20,00-20,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 9 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| UZORAK: 16/13 | RN: 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: POP-B-1 | DATUM: 2013-02-18 | -prah glinovit sive boje, (manje) organski onečišćen |
| DUBINA: 23,90-24,10 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 10 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 17/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA | |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-18 | -prah glinovit sive boje | |
| DUBINA: | 26,50-26,70 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 11 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|
| UZORAK: | 19/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -šljunak, dobro graduiran |
| BUŠOTINA: | POP-B-1 | DATUM: | 2013-02-18 | |
| DUBINA: | 28,70-28,95 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 26 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Mauritius

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 1 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 03/13 |
| DATUM: | 2013-02-15 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,50-3,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)

-prah sive boje, s učešćem pijeska


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 24,82 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 240,35 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 24,82 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 51 | 61 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 21,19 | 24,30 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 19,25 | 21,69 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,43 | 11,34 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 24,81 | 25,22 | | | 25,01 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 22 | 35 | 45 | |
| Posuda br. | | 96 | 122 | 65 | 73 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 14,49 | 14,76 | 14,45 | 14,45 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 13,53 | 13,78 | 13,62 | 13,56 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,26 | 11,32 | 11,46 | 11,12 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 42,29 | 39,84 | 38,43 | 36,48 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 39,23$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 25,01$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p(%) = 14,22$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = -0,01$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 1,01$ |
| UC klasifikacija | |
| | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA
 Uvezši u obzir i granulometrijski sastav, materijal je ML.

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 2 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 05/13 |
| DATUM: | 2013-02-15 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,70-4,95 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah glinovit s učešćem pijeska, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 27,50 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 235,29 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,00 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 27,50 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 58 | 67 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 27,18 | 26,93 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 24,08 | 23,92 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,34 | 11,67 | | | |
| Vlažnost | $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | 24,33 | 24,57 | | | 24,45 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 23,0 | 23,2 | 20,0 | 20,2 | 16,8 |
| Penetracija (mm) - prosječek | | 23,10 | 20,10 | 16,90 | 14,40 | |
| Posuda br. | | 74 | 99 | 80 | 105 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 26,07 | 23,12 | 24,18 | 21,44 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 22,18 | 20,18 | 21,13 | 19,14 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,56 | 11,59 | 11,29 | 11,52 | |
| Vlažnost | $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | 36,63 | 34,23 | 31,00 | 30,18 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 34,10$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 24,45$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 9,65$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,32$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$

$$I_C = 0,68$$

UC klasifikacija

ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 3 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 07/13 |
| DATUM: | 2013-02-15 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 8,50-8,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)
 -prah pjescovit sive boje, sitnozrna komponenta je glinovita i niskoplastična


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|--|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 27,55 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 235,20 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 92,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnjeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 29,95 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 60 | 63 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 22,18 | 22,15 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 20,13 | 20,18 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,49 | 11,71 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 23,73 | 23,26 | | | 23,49 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 20 | 33 | 52 | |
| Posuda br. | | 112 | 96 | 70 | 61 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,09 | 14,07 | 15,28 | 15,62 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,00 | 13,28 | 14,21 | 14,50 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,44 | 11,26 | 11,38 | 11,34 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 42,58 | 39,11 | 37,81 | 35,44 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 38,80$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 23,49$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 15,30$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,42$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,58$ |
| UC klasifikacija | CL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 4 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 10/13 |
| DATUM: | 2013-02-18 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 13,50-13,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit/gлина прашина сиве боје, с пјеском и ситним шљунком


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 36,33 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 220,05 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 36,33 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 59 | 62 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 21,22 | 21,11 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 19,29 | 19,32 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,09 | 11,65 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 23,54 | 23,34 | | | 23,44 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 23 | 33 | 46 | |
| Posuda br. | | 69 | 109 | 76 | 143 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,67 | 14,87 | 15,89 | 17,06 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,50 | 13,88 | 14,69 | 15,57 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,67 | 11,36 | 11,41 | 11,22 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 41,34 | 39,29 | 36,59 | 34,25 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 37,96$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 23,44$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 14,52$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,89$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,11$ |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 5 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 11/13 |
| DATUM: | 2013-02-18 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,00-15,75 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)
 -prah glinovit/gлина прашина сиве боје


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 41,11 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 212,60 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,5 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 41,32 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 79 | 141 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,72 | 23,03 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,89 | 20,68 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 10,97 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 24,60 | 24,20 | | | 24,40 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 21 | 34 | 47 | |
| Posuda br. | | 69 | 109 | 76 | 143 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,37 | 15,28 | 14,89 | 15,92 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,26 | 14,17 | 13,94 | 14,70 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,67 | 11,36 | 11,41 | 11,22 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 42,86 | 39,50 | 37,55 | 35,06 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 38,67$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 24,40$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 14,27$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L =$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = \approx 0$ |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 6 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 13/13 |
| DATUM: | 2013-02-18 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 20,00-20,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)
 -prah glinovit/gлина прашина сиве боје


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 40,32 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 213,80 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,7 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 40,44 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 79 | 93 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,24 | 21,84 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,51 | 19,78 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 11,52 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 24,50 | 24,94 | | | 24,72 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 22 | 36 | 49 | |
| Posuda br. | | 109 | 78 | 56 | 92 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,33 | 14,98 | 15,06 | 14,77 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,05 | 14,04 | 14,15 | 13,85 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,36 | 11,84 | 11,88 | 11,38 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,58 | 42,73 | 40,09 | 37,25 | |



| | |
|---|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 41,90$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 24,72$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 17,18$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,92$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,08$ |
| UC klasifikacija | |
| | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 7 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 16/13 |
| DATUM: | 2013-02-18 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 23,90-24,10 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)
 -prah glinovit sive boje, (manje) organski onečišćen


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 23,93 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 242,07 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,6 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 24,03 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 57 | 91 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 29,90 | 32,32 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 26,22 | 28,10 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,32 | 11,36 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 24,70 | 25,21 | | | 24,95 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 21 | 31 | 46 | |
| Posuda br. | | 122 | 56 | 58 | 69 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,04 | 16,50 | 15,13 | 15,29 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,00 | 15,24 | 14,11 | 14,31 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,32 | 11,88 | 11,34 | 11,67 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 38,81 | 37,50 | 36,82 | 37,12 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 37,51$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 24,95$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p(%) = 12,55$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L =$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = \approx 1$ |
| UC klasifikacija | ML/OL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 8 od 8

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 17/13 |
| DATUM: | 2013-02-18 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 26,50-26,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlaže)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 27,44 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 235,40 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 27,44 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Proslek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 92 | 114 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 24,33 | 25,65 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 21,66 | 22,69 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,38 | 11,49 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 25,97 | 26,43 | | | 26,20 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 20 | 32 | 46 | |
| Posuda br. | | 79 | 132 | 76 | 143 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,34 | 14,43 | 15,07 | 14,86 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,30 | 13,67 | 14,21 | 14,08 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 11,38 | 11,41 | 11,22 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 36,49 | 33,19 | 30,71 | 27,27 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 31,50$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 26,20$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 5,30$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,23$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,77$ |
| UC klasifikacija | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 4, Stranica 1 od 3

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 06/13 |
| DATUM: | 2013-02-20 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 5,00-5,50 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -pijesak sive boje, s učešćem praha <input checked="" type="checkbox"/> -potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> -potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|---|
| Promjer D (mm) | 75,07 | Vlažnost w_0 (%) | 28,93 | Podaci bubrenja po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,54 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,93 | |
| Koef. pora e_0 | 0,79 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,50 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | 99 | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,68 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA


| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ * 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,540 | 0,79 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 0,730 | 18,810 | 0,72 | 0,730 | 50 | 1,34 | 2,78 | 19,175 | 3,44 | |
| 2 | 100 | 0,902 | 18,638 | 0,70 | 0,173 | 50 | 5,45 | 4,49 | 18,724 | 2,03 | |
| 3 | 200 | 1,117 | 18,423 | 0,68 | 0,215 | 100 | 8,68 | 4,16 | 18,530 | 2,15 | |
| 4 | 400 | 1,410 | 18,130 | 0,66 | 0,293 | 200 | 12,56 | 4,56 | 18,276 | 1,90 | |
| 5 | 800 | 1,786 | 17,754 | 0,62 | 0,375 | 400 | 19,33 | 5,55 | 17,942 | 1,51 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

S obzirom na tip tla (netipične krivulje konsolidacije), podatke o koeficijentu konsolidacije uzeti s rezervom.

Odobrio:

$\delta H = H_1 - H_2$; $\delta p = p_2 - p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s = razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 4, Stranica 2 od 3

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 11/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,00-15,75 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah glinovit/glina prašinasta sive boje -potopljen (standardno) - suho -potopljen pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|---|
| Promjer D (mm) | 75,23 | Vlažnost w_0 (%) | 43,08 | Podaci bubrenja po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,59 | Gustoća ρ (Mg/m ³) | 1,77 | |
| Koef. pora e_0 | 1,14 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m ³) | 1,24 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | 100 | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m ³) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \frac{\delta p}{(\delta H/H_1)} * \frac{1}{1000}$ (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \frac{\delta H_s}{H_0}$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,590 | 1,14 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 0,943 | 18,647 | 1,04 | 0,943 | 50 | 1,04 | 1,40 | 19,119 | 6,79 | |
| 2 | 100 | 1,275 | 18,315 | 1,00 | 0,332 | 50 | 2,81 | 3,02 | 18,481 | 2,94 | |
| 3 | 200 | 1,925 | 17,665 | 0,93 | 0,650 | 100 | 2,82 | 5,87 | 17,990 | 1,43 | |
| 4 | 400 | 2,752 | 16,838 | 0,84 | 0,827 | 200 | 4,27 | 3,15 | 17,251 | 2,46 | |
| 5 | 800 | 3,679 | 15,911 | 0,74 | 0,927 | 400 | 7,27 | 1,70 | 16,374 | 4,10 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 4, Stranica 3 od 3

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 13/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 20,00-20,70 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah glinovit/glina prašinasta sive boje <input checked="" type="checkbox"/> -potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> -potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,03 | Vlažnost w_0 (%) | 41,90 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,91 | Gustoća ρ (Mg/m ³) | 1,79 | |
| Koef. pora e_0 | 1,10 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m ³) | 1,26 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m ³) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,910 | 1,10 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,872 | 18,038 | 0,90 | 1,872 | 50 | 0,53 | 5,06 | 18,974 | 1,85 | |
| 2 | 100 | 2,488 | 17,422 | 0,83 | 0,616 | 50 | 1,46 | 5,64 | 17,730 | 1,45 | |
| 3 | 200 | 3,184 | 16,726 | 0,76 | 0,696 | 100 | 2,50 | 4,75 | 17,074 | 1,60 | |
| 4 | 400 | 3,988 | 15,922 | 0,68 | 0,804 | 200 | 4,16 | 3,10 | 16,324 | 2,23 | |
| 5 | 800 | 4,778 | 15,132 | 0,59 | 0,790 | 400 | 8,06 | 2,64 | 15,527 | 2,37 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 5, Stranica 1 od 2

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA


| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 11/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 15,00-15,75 |

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)


OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit/glina prašinasta sive boje

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orijentacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---|
| A | 140,0 | 70,0 | 33,3 | 1,85 | 1,39 | Vertikalna orijentacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ 

SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 96,78 | 5,90 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 5, Stranica 2 od 2

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA


| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 13/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 20,00-20,70 |

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)


OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit/glina prašinasta sive boje

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orijentacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---|
| A | 140,0 | 70,0 | 35,6 | 1,75 | 1,29 | Vertikalna orijentacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ 

SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 33,71 | 9,79 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 1 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 06/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 5,00-5,50 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi / ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni / nepotopljeni | (b) ručno | |
| pijesak sive boje, s učešćem praha | Prirodna vlažnost: $w_0 = 28,05 \%$ | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / prepostavljena $\rho_s = 2,68 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 50 | 100 | 200 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 32,94 | 27,38 | 29,16 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,90 | 1,94 | 1,89 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,43 | 1,53 | 1,46 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,88 | 0,76 | 0,83 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | 100,0 | 97,1 | 93,7 | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 2 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 06/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 5,00-5,50 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 50 | 100 | 200 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0019 | 0,0500 | 0,0459 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 46,89 | 84,98 | 160,32 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 4,019 | 3,628 | 4,432 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 0,180 | 0,805 | 0,974 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 9,2$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\varphi' = 37,1^\circ$ | $\varphi'_R =$ $^\circ$ |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 3 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 11/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,00-15,75 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 (utiskivanjem 'prstena') | | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi / ciklički (višestruki reverzibilni) | Uzorci su ispitani: potopljeni / nepotopljeni | | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) prah glinovit/gлина прашина сиве боје | Prirodna vlažnost: $w_0 =$ 41,11 % Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena $\rho_s =$ 2,65 Mg/m ³ | | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 50 | 100 | 200 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 44,19 | 44,77 | 53,87 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,76 | 1,78 | 1,78 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,22 | 1,23 | 1,16 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,17 | 1,16 | 1,29 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 4 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 11/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,00-15,75 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 50 | 100 | 200 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0073 | 0,0191 | 0,0298 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 35,16 | 61,80 | 122,30 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 7,839 | 6,032 | 8,847 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 1,727 | 1,921 | 2,843 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



→ Normalno naprezanje σ_n (kPa)

PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 4,9$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\varphi' = 30,3^\circ$ | $\varphi'_R =$ ° |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 5 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|--|-----------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 13/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 20,0020,70 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 (utiskivanjem 'prstena') | | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi / ciklički (višestruki reverzibilni) | Uzorci su ispitani: potopljeni / nepotopljeni | | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Prirodna vlažnost: $w_0 = 40,32 \%$ Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |
| prah glinovit / glina prašinasta sive boje | | | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 50 | 100 | 200 | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L_1, L_2 (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H_0 | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 46,21 | 49,17 | 57,22 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,77 | 1,76 | 1,81 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,21 | 1,18 | 1,15 | | | |
| | Koef. pora e_0 | | 1,19 | 1,24 | 1,30 | | | |
| Stupanj saturacije S_0 | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 6 od 6

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 13/13 |
| DATUM: | 2013-02-21 | BUŠOTINA: | POP-B-1 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 20,0020,70 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 50 | 100 | 200 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0069 | 0,0100 | 0,0126 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 30,17 | 61,31 | 91,97 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 8,629 | 5,819 | 2,007 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 2,249 | 2,666 | 3,864 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 14,8$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\varphi' = 21,7^\circ$ | $\varphi'_R =$ $^\circ$ |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

| RN 77506056 | | DATUM: 2013-06-03 | | GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Košovo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------------------|--|---------|------|-------|----------------|----------------|----------|------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------|
| Uzorak broj | Bušotina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompre-sije | Kohe-zija | Kut un-trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
| | | | kamen | šljunak | pijesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | w_o | w_L | w_P | I_p | I_c | | | | | |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | (°) | (kPa) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 119/13 | POP-B-2 | 1,30-1,60 | 0 | 0 | 32 | 54 | 14 | 26,06 | | | 29,98 | 38,48 | 26,44 | 12,04 | 0,71 | ML | | | | | | |
| 120/13 | | 3,50-3,80 | 0 | 0 | 12 | 68 | 20 | 25,63 | | | 32,18 | 36,34 | 32,40 | 3,95 | 1 | ML | | | | | | |
| 121/13 | | 7,50-7,70 | 0 | 0 | 21 | 65 | 14 | 25,81 | | | 43,14 | 55,14 | 38,31 | 16,83 | 0,69 | MH | | | | | | |
| 122/13 | | 11,60-11,85 | 0 | 0 | 5 | 80 | 15 | 25,84 | | | 30,87 | 42,52 | 30,52 | 11,99 | 0,97 | ML | | | | | | |
| 123/13 | | 14,20-14,50 | 0 | 0 | 71 | 23 | 6 | 26,44 | | | 27,43 | | | | | SM | | | | | | |
| 124/13 | | 16,20-16,50 | 0 | 0 | 3 | 73 | 24 | 26,01 | | | 37,71 | 46,90 | 33,84 | 13,05 | 0,70 | ML | | | | | | |
| 125/13 | | 19,20-19,50 | 0 | 0 | 5 | 76 | 19 | 25,99 | | | 33,28 | 40,99 | 31,77 | 9,21 | 0,84 | ML | | | | | | |
| 126/13 | | 25,30-25,60 | 0 | 0 | 9 | 68 | 23 | 25,78 | | | 27,49 | 46,47 | 25,85 | 20,62 | 0,91 | CL/ML | | | | | | |
| 127/13 | | 26,00-26,30 | 0 | 0 | 71 | 29 | | 26,02 | | | 17,64 | | | | | SM/SC | | | | | | |
| 128/13 | | 27,00-28,00 | 0 | 89 | 9 | 2 | | 26,42 | | | 2,79 | | | | | GW | | | | | | |

| PRIMJEDBE | ODOBRIO: |
|--|----------|
| <p>Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.</p> <p>Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.</p> <p>Uzorak 127/13: U obzir su uzeti samo rezultati sijanja uz areometriranje (ostale rezultate trebalo bi ponoviti).</p> <p>Uzorci 123/13 i 127/13: Visoki udio pjesaka; nije moguće ispitati Atterbergove granice.</p> | |

Poremećeni uzorci

Neporemećeni uzorci

w_0 Mali cilindri za vlagu



INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnički laboratorij – Split

Mätze hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

| RN 77506056 | | DATUM: 2013-06-03 | | GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Košovo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------------------|--|---------|------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------|
| Uzorak broj | Bušotina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompreseije | Kohezija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
| | | | kamen | šljunak | pijesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | w_o | w_L | w_P | I_p | I_c | | | M_K | c' | ϕ' |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | | (MPa) | (kPa) | (°) | (kPa) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 129/13 | POP-B-2 | 4,40-5,00 | 0 | 0 | 18 | 65 | 17 | 25,71 | 17,46-18,53 | 11,77-13,44 | 40,24 (38,03-50,63) | 40,60 | 17,33 | 23,27 | 0,02 | CL | 3,43 | 17,5 | 29,0 | 13,76 | < 0,5 | |
| 130/13 | | 9,40-10,00 | 0 | 0 | 67 | 23 | 10 | - | 18,44-18,83 | 13,63-14,42 | 29,89 (29,89-34,61) | 34,96 | 21,31 | 13,65 | 0,23 | SM/CL | 7,08 | 10,0 | 36,1 | | < 0,5 | |
| 131/13 | | 21,40-22,00 | 0 | 0 | 3 | 70 | 27 | 25,58 | 17,95-18,14 | 12,36-13,04 | 36,83 (36,83-46,77) | 45,71 | 26,76 | 18,95 | 0,47 | CL/ML | 3,46 | 9,3 | 30,2 | | < 0,5 | |
| 132/13 | | 24,40-25,00 | 0 | 0 | 47 | 42 | 11 | 25,96 | 19,61-19,71 | 16,08-16,18 | 22,31 (21,25-22,42) | 32,70 | 21,69 | 11,00 | 0,87 | ML/SM | 9,42 | 21,4 | 31,5 | | < 0,5 | |
| 133/13 | | 3,30 w_o | | | | | | | | | 34,50 | | | | | | | | | | | |
| 134/13 | | 6,70 w_o | | | | | | | | | 36,83 | | | | | | | | | | | |
| 135/13 | | 11,50 w_o | | | | | | | | | 35,10 | | | | | | | | | | | |
| 136/13 | | 17,95 w_o | | | | | | | | | 38,99 | | | | | | | | | | | |
| 137/13 | | 22,70 w_o | | | | | | | | | 54,87 | | | | | | | | | | | |

| PRIMJEDBE | ODOBRILO: |
|--|-----------|
| <p>Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.</p> <p>Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.</p> <p>Uzorak 130/13: Pjesak; ne može se ispitati jednoosna tlačna čvrstoća tla.</p> | |

 Poremećeni uzorci Neporemećeni uzorci w_0 Mali cilindri za vlagu




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 1 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 119/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit sive boje; učešće gline -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 1,30-1,60 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 2 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 120/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje; učešće pjeska -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 3,50-3,80 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 3 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 121/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit sivo-žute boje; učešće gline -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 7,50-7,70 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 4 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 122/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 11,60-11,85 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 5 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 123/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -pijesak s učešćem praha, sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 14,20-14,50 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 6 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 124/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 16,20-16,50 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 7 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 125/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 19,20-19,50 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 8 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 126/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit/glina prašinstva sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 25,30-25,60 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 9 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| UZORAK: 128/13 | RN: 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: POP-B-2 | DATUM: 2013-05-30 | -šljunak sive boje, dobro graduiran |
| DUBINA: 27,00-28,00 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = ~25 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 10 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 129/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -glina prašinasta sive boje; učešće pjeska -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 4,40-5,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 11 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 130/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -pijesak prašinast sive boje; učešće gline niskoplastične -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 9,40-10,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 12 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 131/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit/glina prašinasta sive boje -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 21,40-22,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 13 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0


GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 132/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit/pjesak prašinast, zaglinjen, sive boje -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-2 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 24,40-25,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 1 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 119/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 1,30-1,60 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vлаге)
-prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 29,98 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 230,80 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,00 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 29,98 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 67 | 93 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 26,47 | 27,65 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 23,39 | 24,26 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,67 | 11,52 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 26,28 | 26,61 | | | 26,44 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 13,9 14,1 | 16,6 16,8 | 19,9 20,1 | 23,8 24,0 | |
| Penetracija (mm) - prosječek | | 14,00 | 16,70 | 20,00 | 23,90 | |
| Posuda br. | | 66 | 61 | 53 | 57 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,31 | 18,44 | 27,63 | 24,25 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,14 | 16,56 | 23,15 | 20,45 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,34 | 11,41 | 11,32 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 34,01 | 36,02 | 38,16 | 41,62 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 38,48$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 26,44$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 12,04$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,29$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$

$$I_C = 0,71$$

UC klasifikacija

ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 2 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 120/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,50-3,80 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje, s učešćem pijeska


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 32,18 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 226,96 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 32,18 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 123 | 141 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 28,89 | 25,12 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 24,60 | 21,66 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,37 | 10,97 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 32,43 | 32,37 | | | 32,40 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 19 | 35 | 51 | |
| Posuda br. | | 80 | 57 | 55 | 52 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 14,83 | 15,20 | 15,28 | 15,80 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 13,84 | 14,11 | 14,14 | 14,67 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,29 | 11,32 | 10,83 | 11,23 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 38,82 | 39,07 | 34,44 | 32,85 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 36,34$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(%) = 32,40$ |
| Indeks plastičnosti | $I_p(%) = 3,95$ |
| Indeks tečenja | $I_L = 0$ |
| Indeks konzistencije | $I_C = 1$ |
| UC klasifikacija | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 3 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 121/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 7,50-7,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah pjescovit sivo-žute boje, s učešćem gline


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 43,14 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 209,59 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 43,58 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Proslek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 55 | 66 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 26,96 | 25,45 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 22,49 | 21,66 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,83 | 11,76 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 38,34 | 38,28 | | | 38,31 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 27 | 32 | 50 | |
| Posuda br. | | 53 | 138 | 114 | 132 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 16,48 | 17,90 | 16,92 | 17,23 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,60 | 15,44 | 15,03 | 15,25 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,41 | 11,01 | 11,49 | 11,38 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 58,93 | 55,53 | 53,39 | 51,16 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 55,14$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 38,31$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 16,83$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,31$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,69$ |
| UC klasifikacija | |
| | MH |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 4 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 122/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 11,60-11,85 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 30,87 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 229,24 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 30,87 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 65 | 118 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 36,21 | 31,92 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 30,39 | 27,16 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,46 | 11,45 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 30,74 | 30,30 | | | 30,52 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 19 | 38 | 50 | |
| Posuda br. | | 144 | 114 | 94 | 97 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 17,12 | 17,24 | 15,89 | 17,28 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,30 | 15,50 | 14,67 | 15,37 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,33 | 11,49 | 11,70 | 10,51 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 45,84 | 43,39 | 41,08 | 39,30 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 42,52$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 30,52$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 11,99$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,03$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,97$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 5 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 124/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 16,20-16,50 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 37,71 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 217,85 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 37,71 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 109 | 139 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 41,85 | 30,50 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 34,15 | 25,68 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,36 | 11,46 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 33,79 | 33,90 | | | 33,84 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 18 | 37 | 51 | |
| Posuda br. | | 94 | 54 | 51 | 105 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 16,98 | 17,09 | 16,49 | 17,38 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,20 | 15,24 | 14,91 | 15,62 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,70 | 11,40 | 11,43 | 11,52 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 50,86 | 48,18 | 45,40 | 42,93 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 46,90$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 33,84$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 13,05$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,30$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,70$ |
| UC klasifikacija | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 6 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 125/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 19,20-19,50 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 33,28 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 225,09 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 33,28 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 78 | 91 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 37,58 | 31,95 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 31,38 | 26,98 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,84 | 11,36 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 31,73 | 31,82 | | | 31,77 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 24 | 39 | 49 | |
| Posuda br. | | 130 | 94 | 99 | 96 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,01 | 15,24 | 16,37 | 18,02 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 13,94 | 14,20 | 15,00 | 16,11 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,40 | 11,70 | 11,59 | 11,26 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 42,13 | 41,60 | 40,18 | 39,38 | |



| | |
|---|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 40,99$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 31,77$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 9,21$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,16$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,84$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 7 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 126/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 25,30-25,60 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit/gлина прашина сиве боје


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 27,49 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 235,31 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 27,77 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 74 | 107 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 37,70 | 33,93 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 32,31 | 29,36 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,56 | 11,60 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 25,98 | 25,73 | | | 25,85 |


| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 27 | 39 | 52 | |
| Posuda br. | | 104 | 133 | 101 | 122 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 17,07 | 18,57 | 16,90 | 16,28 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,11 | 16,19 | 15,27 | 14,84 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,20 | 11,13 | 11,63 | 11,32 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 50,13 | 47,04 | 44,78 | 40,91 | |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 46,47$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(%) = 25,85$ |
| Indeks plastičnosti | $I_p = w_L - w_p$ |
| | $I_p (%) = 20,62$ |
| Indeks tečenja | $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ |
| | $I_L = 0,09$ |
| Indeks konzistencije | $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ |
| | $I_C = 0,91$ |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 8 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 129/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,40-5,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-glina prašinasta s učešćem pijeska, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 40,24 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 213,92 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,00 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 40,24 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 55 | 123 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 35,16 | 30,59 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 31,53 | 27,78 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,83 | 11,37 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 17,54 | 17,12 | | | 17,33 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 13,9 14,1 | 17,3 17,5 | 20,9 21,1 | 23,9 23,7 | |
| Penetracija (mm) - prosječek | | 14,00 | 17,40 | 21,00 | 23,80 | |
| Posuda br. | | 66 | 144 | 143 | 114 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,22 | 20,22 | 24,00 | 20,75 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,00 | 17,72 | 20,26 | 17,95 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,33 | 11,22 | 11,49 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 35,58 | 39,12 | 41,37 | 43,34 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 40,60$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 17,33$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 23,27$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,98$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$

$$I_C = 0,02$$

UC klasifikacija

CL

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 9 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 130/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 9,40-10,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-pijesak prašinast i zaglinjen, sive boje; sitnozrna komponenta je anorganska glina niske plastičnosti


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 29,89 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 230,96 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 94,00 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 31,80 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 66 | 95 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 39,08 | 38,02 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 34,24 | 33,33 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,10 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 21,53 | 21,10 | | | 21,31 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 14,7 | 14,9 | 18,8 | 19,0 | 20,5 |
| Penetracija (mm) - prosjek | | 14,80 | 18,90 | 20,40 | 24,10 | |
| Posuda br. | | 118 | 96 | 56 | 79 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,76 | 26,78 | 22,39 | 31,78 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,51 | 22,87 | 19,62 | 26,25 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 11,26 | 11,88 | 11,45 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 31,87 | 33,68 | 35,79 | 37,36 | |



| | |
|--|--------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(\%) = 34,96$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(\%) = 21,31$ |
| Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (\%) = 13,65$ |
| Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,77$ |
| Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,23$ |
| UC klasifikacija | CL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Prema granulometrijskom sastavu osnovni materijal je SM.

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 10 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 131/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 21,40-22,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit/gлина прашина сиве боје


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 36,83 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 219,25 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 36,83 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 52 | 130 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 30,74 | 30,69 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 26,65 | 26,59 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,23 | 11,40 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 26,52 | 26,99 | | | 26,76 |


| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 15 | 21 | 36 | 50 | |
| Posuda br. | | 94 | 116 | 78 | 143 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,06 | 16,02 | 14,08 | 15,12 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 13,98 | 14,57 | 13,39 | 13,94 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,70 | 11,44 | 11,84 | 11,22 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,37 | 46,33 | 44,52 | 43,38 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 45,71$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 26,76$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 18,95$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,53$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,47$ |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 11 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 132/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 24,40-25,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah pjeskovit/pjesak prašinast s učešćem gline, sive boje, niske plastičnosti


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 22,41 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 245,08 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 97,00 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 23,10 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 91 | 105 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 38,40 | 43,82 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 33,59 | 38,05 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,36 | 11,52 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 21,64 | 21,75 | | | 21,69 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 15,6 | 15,4 | 18,3 | 18,5 | 22,0 |
| Penetracija (mm) - prosječek | | 15,50 | 18,40 | 22,10 | 23,20 | |
| Posuda br. | | 64 | 112 | 51 | 138 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 19,63 | 21,12 | 23,76 | 22,18 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,78 | 18,81 | 20,65 | 19,26 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,56 | 11,44 | 11,43 | 11,01 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 29,74 | 31,34 | 33,73 | 35,39 | |



| | |
|--|--------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(\%) = 32,70$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(\%) = 21,69$ |
| Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (\%) = 11,00$ |
| Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,13$ |
| Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,87$ |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 1 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 129/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,40-5,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -glina prašinasta sive boje, s učešćem pijeska <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|---|
| Promjer D (mm) | 75,1 | Vlažnost w_0 (%) | 41,51 | Podaci bubreženja po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,45 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,82 | |
| Koef. pora e_0 | 1,03 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,29 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,62 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE




IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ * 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,450 | 1,03 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,240 | 18,210 | 0,91 | 1,240 | 50 | 0,78 | 0,4 | 18,830 | 23,05 | |
| 2 | 100 | 1,627 | 17,823 | 0,86 | 0,388 | 50 | 2,35 | 0,92 | 18,017 | 9,17 | |
| 3 | 200 | 2,146 | 17,304 | 0,81 | 0,519 | 100 | 3,43 | 1,18 | 17,563 | 6,80 | |
| 4 | 400 | 2,725 | 16,725 | 0,75 | 0,579 | 200 | 5,98 | 0,90 | 17,014 | 8,36 | |
| 5 | 800 | 3,374 | 16,076 | 0,68 | 0,648 | 400 | 10,32 | 1,11 | 16,400 | 6,30 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 2 od 12


OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0

JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 130/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 9,40-10,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -potopljeno (standardno) - suho -potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

| UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0) | | | |
|--|-------|---|-------|
| Promjer D (mm) | 75,07 | Vlažnost w_0 (%) | 30,64 |
| Visina H_0 (mm) | 19,54 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,92 |
| Koef. pora e_0 | 0,83 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,47 |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,70 |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



| IZRAČUN PARAMETARA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|--------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | Inkrementalna promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \frac{\delta p}{(\delta H/H_1)} * \frac{1}{1000}$ (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \frac{\delta H_s}{H_0}$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,540 | 0,83 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 0,608 | 18,932 | 0,78 | 0,608 | 50 | 1,61 | 0,91 | 19,236 | 10,57 | |
| 2 | 100 | 0,800 | 18,740 | 0,76 | 0,193 | 50 | 4,91 | 4,15 | 18,836 | 2,22 | |
| 3 | 200 | 1,065 | 18,475 | 0,73 | 0,265 | 100 | 7,08 | 6,47 | 18,607 | 1,39 | |
| 4 | 400 | 1,388 | 18,152 | 0,70 | 0,323 | 200 | 11,43 | 4,76 | 18,313 | 1,83 | |
| 5 | 800 | 1,834 | 17,706 | 0,66 | 0,445 | 400 | 16,31 | 3,45 | 17,929 | 2,42 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 3 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 131/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 21,40-22,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) -prah glinovit/glina prašinasta sive boje, niske plastičnosti | | | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,23 | Vlažnost w_0 (%) | 37,86 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,59 | Gustoća ρ (Mg/m ³) | 1,84 | |
| Koef. pora e_0 | 0,96 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m ³) | 1,33 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m ³) | 2,61 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | Inkrementalna promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \frac{\delta p}{(\delta H/H_1)} * \frac{1}{1000}$ (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \frac{\delta H_s}{H_0}$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,590 | 0,96 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,595 | 17,995 | 0,80 | 1,595 | 50 | 0,61 | 5,78 | 18,793 | 1,59 | |
| 2 | 100 | 2,017 | 17,573 | 0,76 | 0,422 | 50 | 2,13 | 4,89 | 17,784 | 1,68 | |
| 3 | 200 | 2,524 | 17,066 | 0,70 | 0,507 | 100 | 3,46 | 3,41 | 17,319 | 2,29 | |
| 4 | 400 | 3,042 | 16,548 | 0,65 | 0,518 | 200 | 6,59 | 2,34 | 16,807 | 3,14 | |
| 5 | 800 | 3,630 | 15,960 | 0,59 | 0,588 | 400 | 11,26 | 1,39 | 16,254 | 4,94 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 4 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 132/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 24,40-25,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) -prah pjeskovit/pijesak prašinast s učešćem gline, sive boje, niske plastičnosti | | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -potopljeno (standardno) - suho -potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,03 | Vlažnost w_0 (%) | 22,04 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,91 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 2,01 | |
| Koef. pora e_0 | 0,61 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,65 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ * 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,910 | 0,61 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 0,751 | 19,159 | 0,55 | 0,751 | 50 | 1,33 | | | | |
| 2 | 100 | 0,897 | 19,013 | 0,53 | 0,146 | 50 | 6,55 | | | | |
| 3 | 200 | 1,099 | 18,811 | 0,52 | 0,202 | 100 | 9,42 | | | | |
| 4 | 400 | 1,332 | 18,578 | 0,50 | 0,233 | 200 | 16,13 | | | | |
| 5 | 800 | 1,650 | 18,260 | 0,47 | 0,318 | 400 | 23,38 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 1 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 129/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 4,40-5,00 |


Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)

OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA


- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: glina prašinasta sive boje, niskoplastična, učešće pjeska

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orijentacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---|
| A | 140,0 | 70,0 | 38,0 | 1,89 | 1,37 | Vertikalna orijentacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ



SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 13,76 | 5,06 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 1 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0



IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 129/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,40-5,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 (utiskivanjem 'prstena') | | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi / ciklički (višestruki reverzibilni) | Uzorci su ispitani: potopljeni / nepotopljeni | | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) glina prašinasta sive boje, s učešćem pijeska | Prirodna vlažnost: $w_0 = 40,24 \%$ Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena $\rho_s = 2,62 \text{ Mg/m}^3$ | | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 46,56 | 50,49 | 50,63 | | | |
| | Gustoća p | Mg/m ³ | 1,78 | 1,78 | 1,80 | | | |
| | Suha gustoća p _d | Mg/m ³ | 1,21 | 1,19 | 1,20 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,16 | 1,21 | 1,19 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 2 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 129/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,40-5,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0543 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 72,82 | 128,40 | 183,64 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 5,436 | 5,839 | 5,638 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 2,857 | 3,368 | 3,883 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 17,5$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 29,0$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 3 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 130/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| pjesakprasinast sive boje, zaglinjen | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 29,89 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,7 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 33,18 | 34,44 | 34,61 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,88 | 1,89 | 1,88 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,42 | 1,41 | 1,39 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,91 | 0,92 | 0,94 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 4 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 130/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 9,40-10,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0500 | 0,0500 | 0,0355 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 83,71 | 154,25 | 229,48 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 4,630 | 5,231 | 6,837 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 1,191 | 1,410 | 1,698 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 10,0$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 36,1$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 5 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|---|---|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 131/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah glinovit/glina prasinasta sive boje, niske plastičnosti | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | Prirodna vlažnost: $w_0 = 36,83 \%$ | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | |
| | | $\rho_s = 2,61 \text{ Mg/m}^3$ | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 40,17 | 42,68 | 46,77 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,83 | 1,83 | 1,85 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,30 | 1,28 | 1,26 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,00 | 1,03 | 1,07 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 6 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 131/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 21,40-22,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0297 | 0,0435 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 67,28 | 126,27 | 183,70 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 5,217 | 5,219 | 5,822 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 3,539 | 3,470 | 4,034 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 9,3$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 30,2$ ° | $\phi'_R =$ ° |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 7 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0



IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|---|---|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 132/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah pjeskovit/pjesak prašinast s učešćem gline, sive boje, niske plastičnosti | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | Prirodna vlažnost: $w_0 = 22,31 \%$ | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | |
| | | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 21,25 | 22,42 | 22,34 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 2,00 | 2,01 | 2,01 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,65 | 1,64 | 1,64 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,61 | 0,61 | 0,61 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | 92,7 | 96,8 | 96,3 | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 8 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 132/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-2 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 24,40-25,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 81,17 | 146,99 | 203,81 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 2,618 | 3,422 | 3,827 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 0,463 | 0,693 | 0,991 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 21,4$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 31,5^\circ$ | $\phi'_R =$ $^\circ$ |

→
Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnički laboratorij – Split

Mätze hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Koševo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušo-tina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompre-sije | Kohe-zija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|--------|------|-------|----------------|----------------|----------|------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | kamen | šljunak | pjesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | w_o | w_L | w_P | I_p | I_c | | | | | |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | (°) | (kPa) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 138/13 | POP-B-3 | 1,00-1,20 | 0 | 0 | 3 | 78 | 19 | 26,13 | | | 38,38 | 44,17 | 36,98 | 7,19 | 0,75 | ML | | | | | | |
| 139/13 | | 3,80-4,00 | 0 | 0 | 2 | 79 | 19 | 25,93 | | | 35,85 | 44,87 | 37,06 | 7,81 | 1 | ML | | | | | | |
| 140/13 | | 5,70-5,90 | 0 | 0 | 3 | 77 | 20 | 26,03 | | | 36,39 | 45,21 | 32,45 | 12,76 | 0,66 | ML | | | | | | |
| 141/13 | | 8,60-8,80 | 0 | 0 | 3 | 79 | 18 | 25,97 | | | 31,72 | 43,56 | 27,82 | 15,75 | 0,75 | ML | | | | | | |
| 142/13 | | 9,80-10,00 | 0 | 0 | 19 | 66 | 15 | 25,77 | | | 25,04 | 44,63 | 25,40 | 19,24 | 0,98 | ML/CL | | | | | | |
| 143/13 | | 12,70-13,00 | 0 | 0 | 88 | 9 | 3 | 26,45 | | | 12,83 | | | | | SW-SM | | | | | | |
| 144/13 | | 14,20-14,50 | 0 | 0 | 89 | 7 | 4 | 26,41 | | | 15,16 | | | | | SW-SM | | | | | | |
| 145/13 | | 16,50-17,00 | 0 | 74 | 10 | 12 | 4 | 26,38 | | | 0,51 | | | | | GP | | | | | | |
| 146/13 | | 19,90-20,80 | 0 | 61 | 25 | 14 | 26,66 | | | 0,68 | | | | | | GW | | | | | | |

PRIMJEDBE

Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.

Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

Uzorci 143/13 i 144/13: Visoki udio pjesaka; nije moguće ispitati Atterbergove granice.

ODOBRIO:

 Poremećeni uzorci Neporemećeni uzorci w_0 Mali cilindri za vlagu



INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnički laboratorij – Split

Mätze hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Koševo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušo-tina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompre-sije | Kohe-zija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|--------|------|-------|----------------|----------------|------------------------------|------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | kamen | šljunak | pjesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | w_o | w_L | w_P | I_p | I_c | | | | | |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | \angle° | (kPa) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 147/13 | POP-B-3 | 24,50-25,00 | 0 | 97 | 3 | 0 | | 26,45 | | | 0,09 | | | | | | GW | | | | | |
| 148/13 | | 2,40-3,00 | 0 | 1 | 2 | 72 | 25 | 26,06 | 17,46-17,95 | 11,67-12,55 (39,57-50,24) | 41,00 | 45,98 | 30,76 | 15,23 | 0,30 | ML | 2,69 | 22,2 | 26,4 | 24,55 | < 0,5 | |
| 149/13 | | 7,00-7,60 | 0 | 0 | 2 | 65 | 33 | 25,84 | 16,97-17,55 | 11,08-11,87 (41,81-53,86) | 41,81 | 43,37 | 21,75 | 21,62 | 0,06 | CL | 2,42 | 20,2 | 24,1 | | < 0,5 | |
| 150/13 | | 10,70-11,30 | 0 | 0 | 32 | 56 | 12 | - | 18,93-19,91 | 14,22-15,69 (26,25-32,88) | 28,14 | 34,44 | 25,44 | 9,0 | 0,67 | ML | 6,66 | 18,8 | 31,4 | | < 0,5 | |
| 151/13 | | 15,40-16,00 | 0 | 0 | 28 | 60 | 12 | - | 19,61-20,30 | 15,40-16,28 (23,36-27,58) | 24,02 | 28,35 | 20,34 | 8,01 | 0,48 | ML/CL | 4,17 | 15,0 | 38,4 | | < 0,5 | |
| 152/13 | | 1,70 w_0 | | | | | | | | 38,72 | | | | | | | | | | | | |
| 153/13 | | 4,30 w_0 | | | | | | | | 40,00 | | | | | | | | | | | | |
| 154/13 | | 9,30 w_0 | | | | | | | | 29,85 | | | | | | | | | | | | |
| 155/13 | | 13,30 w_0 | | | | | | | | 36,45 | | | | | | | | | | | | |

| PRIMJEDBE | ODOBRIO: |
|---|----------|
| Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku. Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4. Uzorak 148/13: Prisustvo školjkica 2-3 mm! Uzorak 149/13: Raspada se pri obradi; nije moguće ispitati jednoosnu tlačnu čvrstoću tla. | |

 Poremećeni uzorci Neporemećeni uzorci w_0 Mali cilindri za vlagu




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 14 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 138/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 1,00-1,20 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 15 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 139/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 3,80-4,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 16 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 140/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 5,70-5,90 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 17 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 141/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 8,60-8,80 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 18 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 142/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit iglinovit, sive boje -areometriranje provedeno sa zatećenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 9,80-10,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 19 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 143/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -pijesak prašinast sive boje, dobro graduiran -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 12,70-13,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 20 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 144/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -pijesak prašinast sive boje, dobro graduiran -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 14,20-14,50 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 21 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 145/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | -šljunak s učešćem pjeska i praha, slabo graduiran |
| DUBINA: | 16,50-17,00 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | ≈ 25 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 22 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 146/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | -šljunak pjeskovit, dobro graduiran |
| DUBINA: | 19,90-20,80 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | ≈25 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 23 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 147/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | -šljunak, dobro graduiran |
| DUBINA: | 24,50-25,00 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | ≈ 25 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 24 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 148/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 2,40-3,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | 2-3 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Školjkice 2- 3 mm!

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 25 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 149/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -glina prašinasta sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 7,00-7,60 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 26 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 150/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit sive boje, s učešćem gline -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 10,70-11,30 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 27 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 151/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-3 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 15,40-16,00 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 12 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 138/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 1,00-1,20 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 38,38 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 216,79 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 38,77 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 101 | 138 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 21,53 | 23,52 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,86 | 20,14 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,63 | 11,01 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 36,93 | 37,02 | | | 36,98 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 23 | 32 | 52 | |
| Posuda br. | | 69 | 109 | 76 | 143 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 17,02 | 17,36 | 17,29 | 18,02 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,27 | 15,48 | 15,55 | 16,10 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,67 | 11,36 | 11,41 | 11,22 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 48,61 | 45,63 | 42,03 | 39,34 | |



| | |
|---|---------------------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 44,17$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(%) = 36,98$ |
| Indeks plastičnosti | $I_p(%) = 7,19$ |
| $I_p = w_L - w_p$ | |
| Indeks tečenja | $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ |
| $I_L = 0,25$ | |
| Indeks konzistencije | $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ |
| $I_C = 0,75$ | |
| UC klasifikacija | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 13 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 139/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,80-4,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 35,85 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 220,83 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 36,21 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 54 | 74 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 31,28 | 27,72 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 25,88 | 23,37 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,40 | 11,56 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 37,29 | 36,83 | | | 37,06 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 24 | 34 | 50 | |
| Posuda br. | | 79 | 127 | 55 | 133 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 17,06 | 17,82 | 17,36 | 18,00 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,25 | 15,78 | 15,37 | 16,00 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 11,34 | 10,83 | 11,13 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,63 | 45,95 | 43,83 | 41,07 | |



| | |
|---|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 44,87$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 37,06$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 7,81$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 1$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 14 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 140/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 5,70-5,90 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 36,39 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 219,96 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 36,76 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 73 | 133 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 36,27 | 37,57 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 30,14 | 31,06 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,12 | 11,13 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 32,23 | 32,66 | | | 32,45 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 24 | 33 | 49 | |
| Posuda br. | | 141 | 75 | 61 | 92 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 18,06 | 17,09 | 17,22 | 17,02 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,71 | 15,46 | 15,43 | 15,39 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,97 | 11,94 | 11,34 | 11,38 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 49,58 | 46,31 | 43,77 | 40,65 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 45,21$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 32,45$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 12,76$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,34$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,66$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 15 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 141/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 8,60-8,80 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 31,72 |
| -nepoznato | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 227,76 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 31,72 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Proslek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 105 | 130 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 28,85 | 33,03 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 25,08 | 28,32 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,52 | 11,40 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 27,80 | 27,84 | | | 27,82 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 22 | 30 | 48 | |
| Posuda br. | | 102 | 144 | 101 | 132 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 17,17 | 17,06 | 17,58 | 17,99 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,36 | 15,30 | 15,81 | 16,09 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,54 | 11,33 | 11,63 | 11,38 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,38 | 44,33 | 42,34 | 40,34 | |



| | |
|---|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 43,56$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 27,82$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 15,75$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,25$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,75$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 16 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 142/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 9,80-10,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah pjescovit i glinovit, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 25,04 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 239,92 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 97,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 25,81 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 91 | 96 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 27,77 | 32,49 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 24,47 | 28,16 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,36 | 11,26 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 25,17 | 25,62 | | | 25,40 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 23 | 33 | 49 | |
| Posuda br. | | 133 | 138 | 76 | 99 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 16,88 | 17,05 | 17,28 | 17,56 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 15,00 | 15,17 | 15,51 | 15,80 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,13 | 11,01 | 11,41 | 11,59 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 48,58 | 45,19 | 43,17 | 41,81 | |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 44,63$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(%) = 25,40$ |
| Indeks plastičnosti | $I_p(%) = 19,24$ |
| $I_p = w_L - w_p$ | |
| Indeks tečenja | $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ |
| $I_L = 0,02$ | |
| Indeks konzistencije | $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ |
| $I_C = 0,98$ | |
| UC klasifikacija | CL/ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 17 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 148/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 2,40-3,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 41,00 |
| -nepoznato | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 212,77 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 99,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 41,41 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Proslek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 74 | 78 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 30,55 | 31,49 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 26,10 | 26,85 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,56 | 11,84 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 30,61 | 30,91 | | | 30,76 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 25 | 33 | 48 | |
| Posuda br. | | 55 | 92 | 99 | 58 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,07 | 14,31 | 13,27 | 13,65 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 13,70 | 13,38 | 12,75 | 12,94 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,83 | 11,38 | 11,59 | 11,34 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,74 | 46,50 | 44,83 | 44,38 | |



| | |
|---|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 45,98$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 30,76$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 15,23$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,70$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,30$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 18 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 149/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 7,00-7,60 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -glina prašinasta sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 41,81 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 211,55 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,4 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 42,05 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 104 | 144 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 25,52 | 22,89 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 22,98 | 20,81 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,20 | 11,33 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 21,56 | 21,94 | | | 21,75 |


| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 24 | 35 | 52 | |
| Posuda br. | | 61 | 107 | 108 | 112 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 45,00 | 47,13 | 45,84 | 42,46 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 34,16 | 36,42 | 35,38 | 33,56 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,34 | 11,60 | 9,93 | 11,44 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,50 | 43,15 | 41,10 | 40,24 | |



| | |
|---|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 43,37$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 21,75$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 21,62$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,94$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,06$ |
| UC klasifikacija | CL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 19 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 150/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 10,70-11,30 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 28,14 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 234,12 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 99,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 28,42 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 112 | 138 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 28,24 | 33,40 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 24,81 | 28,89 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,44 | 11,01 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 25,65 | 25,22 | | | 25,44 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 14,3 | 14,1 | 16,2 | 16,4 | 22,2 |
| Penetracija (mm) - prosjek | | 14,20 | 16,30 | 22,30 | 24,10 | |
| Posuda br. | | 70 | 77 | 122 | 133 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 21,03 | 19,01 | 23,12 | 21,28 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,66 | 17,20 | 20,02 | 18,68 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,38 | 11,89 | 11,32 | 11,13 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 32,55 | 34,09 | 35,63 | 34,44 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 34,44$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 25,44$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 9,00$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,33$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$


$$I_C = 0,67$$

UC klasifikacija

ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 20 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 151/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,40-16,00 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah pjeskovit i zagljenjen, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 24,02 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 241,90 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 98,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 24,51 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 97 | 99 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 28,39 | 29,92 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 25,36 | 26,83 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,51 | 11,59 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 20,40 | 20,28 | | | 20,34 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 15,8 | 16,0 | 18,4 | 18,4 | 21,9 |
| Penetracija (mm) - prosjek | | 15,90 | 18,40 | 22,00 | 24,10 | |
| Posuda br. | | 58 | 67 | 73 | 123 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 22,00 | 19,88 | 23,66 | 21,26 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 19,85 | 18,10 | 20,80 | 18,91 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,34 | 11,67 | 11,12 | 11,37 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 25,26 | 27,68 | 29,55 | 31,17 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 28,35$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 20,34$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 8,01$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,52$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$

$$I_C = 0,48$$

UC klasifikacija

CL

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 5 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 148/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 2,40-3,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah glinovit, sive boje, niske plastičnosti <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75 | Vlažnost w_0 (%) | 42,64 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,92 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,83 | |
| Koef. pora e_0 | 1,08 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,28 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,66 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ * 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,920 | 1,08 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,324 | 18,596 | 0,94 | 1,324 | 50 | 0,75 | 2,25 | 19,258 | 4,29 | |
| 2 | 100 | 1,809 | 18,111 | 0,89 | 0,485 | 50 | 1,92 | 4,43 | 18,353 | 1,98 | |
| 3 | 200 | 2,482 | 17,438 | 0,82 | 0,672 | 100 | 2,69 | 2,96 | 17,774 | 2,78 | |
| 4 | 400 | 3,200 | 16,720 | 0,74 | 0,718 | 200 | 4,86 | 2,99 | 17,079 | 2,54 | |
| 5 | 800 | 3,931 | 15,989 | 0,67 | 0,731 | 400 | 9,15 | 1,65 | 16,355 | 4,21 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 6 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 149/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 7,00-7,60 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -glina prašinasta, sive boje, niske plastičnosti <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 74,95 | Vlažnost w_0 (%) | 48,13 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,89 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,79 | |
| Koef. pora e_0 | 1,18 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,21 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,63 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ * 1/1000 (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m²/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,890 | 1,18 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,795 | 18,095 | 0,98 | 1,795 | 50 | 0,55 | 6,76 | 18,993 | 1,39 | |
| 2 | 100 | 2,410 | 17,480 | 0,92 | 0,616 | 50 | 1,47 | 8,09 | 17,788 | 1,02 | |
| 3 | 200 | 3,134 | 16,756 | 0,84 | 0,723 | 100 | 2,42 | 7,13 | 17,118 | 1,07 | |
| 4 | 400 | 3,864 | 16,026 | 0,76 | 0,730 | 200 | 4,59 | 3,95 | 16,391 | 1,77 | |
| 5 | 800 | 4,694 | 15,196 | 0,67 | 0,830 | 400 | 7,72 | 3,33 | 15,611 | 1,90 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 7 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 150/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 10,70-11,30 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje, niske plastičnosti <input checked="" type="checkbox"/> potopljen (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljen pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,07 | Vlažnost w_0 (%) | 27,16 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,54 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 2,03 | |
| Koef. pora e_0 | 0,66 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,60 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE




IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,540 | 0,66 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,052 | 18,488 | 0,57 | 1,052 | 50 | 0,93 | | | | |
| 2 | 100 | 1,255 | 18,285 | 0,55 | 0,204 | 50 | 4,54 | | | | |
| 3 | 200 | 1,530 | 18,010 | 0,53 | 0,275 | 100 | 6,66 | | | | |
| 4 | 400 | 1,851 | 17,689 | 0,50 | 0,321 | 200 | 11,21 | | | | |
| 5 | 800 | 2,239 | 17,301 | 0,47 | 0,387 | 400 | 18,27 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 8 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 151/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,40-16,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,23 | Vlažnost w_0 (%) | 24,77 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,59 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 2,02 | |
| Koef. pora e_0 | 0,63 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,62 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \frac{\delta p}{(\delta H/H_1)} * \frac{1}{1000}$ (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \frac{\delta H_s}{H_0}$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,590 | 0,63 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 0,872 | 18,718 | 0,56 | 0,872 | 50 | 1,12 | | | | |
| 2 | 100 | 1,007 | 18,583 | 0,55 | 0,135 | 50 | 6,92 | | | | |
| 3 | 200 | 1,452 | 18,138 | 0,51 | 0,445 | 100 | 4,17 | | | | |
| 4 | 400 | 1,676 | 17,914 | 0,49 | 0,224 | 200 | 16,21 | | | | |
| 5 | 800 | 1,957 | 17,633 | 0,47 | 0,281 | 400 | 25,52 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 2 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 148/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 2,40-3,00 |


Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)

OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA


- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit sive boje, niskoplastičan

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orijentacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---|
| A | 140,0 | 70,0 | 39,7 | 1,77 | 1,27 | Vertikalna orijentacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ



SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 24,55 | 8,98 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 9 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0



IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 148/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 2,40-3,00 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah glinovit, sive boje, niske plastičnosti | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 41,00 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / prepostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,66 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 50,24 | 50,22 | 73,99 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,79 | 1,78 | 1,76 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,19 | 1,19 | 1,01 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,23 | 1,24 | 1,63 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 10 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 148/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 2,40-3,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0234 | 0,0284 | 0,0383 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 68,26 | 128,68 | 167,55 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 6,243 | 8,043 | 8,451 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 3,022 | 4,476 | 5,673 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 22,2$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 26,4^\circ$ | $\phi'_R =$ $^\circ$ |

→
Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 11 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 149/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| glina prašinasta, sive boje, niske plastičnosti | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 =$ | 41,81 | % |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | $\rho_s =$ | 2,63 Mg/m ³ |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 53,86 | 44,80 | 67,85 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,74 | 1,73 | 1,74 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,13 | 1,20 | 1,03 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,32 | 1,20 | 1,54 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 12 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 149/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 7,00-7,60 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0129 | 0,0241 | 0,0241 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 64,23 | 110,78 | 153,52 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 5,618 | 5,418 | 5,417 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 3,054 | 4,242 | 5,214 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 20,2$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 24,1$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 13 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0



IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|--|--------------------|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 150/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje, niske plastičnosti | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 28,14 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / prepostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 26,25 | 28,83 | 32,88 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,97 | 1,95 | 1,93 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,56 | 1,52 | 1,45 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,70 | 0,75 | 0,83 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | 99,5 | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 14 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 150/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 10,70-11,30 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 75,49 | 149,74 | 197,69 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 3,220 | 4,433 | 4,638 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 1,145 | 1,704 | 2,409 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 18,8$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 31,4^\circ$ | $\phi'_R =$ $^\circ$ |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 15 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 151/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 24,02 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 27,58 | 24,70 | 23,36 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 2,00 | 2,07 | 2,02 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,57 | 1,66 | 1,64 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,69 | 0,60 | 0,62 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 16 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 151/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-3 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 15,40-16,00 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 86,70 | 172,51 | 265,00 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 3,622 | 3,622 | 4,224 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 0,847 | 1,310 | 1,198 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata) vizualno

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 15,0$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 38,4$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnički laboratorij – Split

Mätze hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Koševo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušotina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompreseije | Kohezija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|---------|--------|------|-------|----------------|----------------|----------|------------|----------|----------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | kamen | šljunak | pjesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | | w_L | w_p | I_p | I_c | | | M_K | c' | ϕ' | q_u^* |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | \angle° | (kPa) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 156/13 | POP-B-4 | 2,60-2,80 | 0 | 0 | 3 | 80 | 17 | 25,73 | | | 32,71 | 43,46 | 35,71 | 7,75 | 1 | ML | | | | | | |
| 157/13 | | 4,60-4,80 | 0 | 0 | 3 | 74 | 23 | 25,72 | | | 39,76 | 41,56 | 37,55 | 4,02 | 0,45 | ML | | | | | | |
| 158/13 | | 6,45-6,65 | 0 | 0 | 3 | 70 | 27 | 25,85 | | | 38,11 | 43,31 | 38,68 | 4,63 | 1 | ML | | | | | | |
| 159/13 | | 9,35-9,55 | 0 | 0 | 3 | 68 | 29 | 25,86 | | | 38,43 | 41,99 | 37,60 | 4,39 | 0,81 | ML | | | | | | |
| 160/13 | | 10,60-10,80 | 0 | 0 | 7 | 64 | 29 | 25,82 | | | 40,90 | 41,06 | 40,32 | 0,73 | 0,21 | ML | | | | | | |
| 161/13 | | 16,40-16,55 | 0 | 0 | 4 | 81 | 15 | 26,02 | | | 20,12 | 23,55 | 20,34 | 3,21 | 1 | ML | | | | | | |
| 162/13 | | 17,40-17,60 | 0 | 0 | 6 | 73 | 21 | 25,67 | | | 23,98 | 44,44 | 24,45 | 19,99 | 1 | CL | | | | | | |
| 163/13 | | 18,70-20,00 | | | | | | 26,38 | | | 0,22 | | | | | šljunak | | | | | | |
| 164/13 | | 22,00-23,00 | 0 | 98 | 1 | 1 | | 26,37 | | | 0,08 | | | | | GP | | | | | | |

| PRIMJEDBE | ODOBRILO: |
|--|-----------|
| <p>Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.</p> <p>Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.</p> <p>Uzorak 163/13: Nedovoljno (reprezentativnog) uzorka za ispitivanje granulometrijskog sastava.</p> | |

 Poremećeni uzorci Neporemećeni uzorci w_0 Mali cilindri za vlagu



INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnički laboratorij – Split

Mätze hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1

TABLIČNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRAĐEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Košević-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

| Uzorak broj | Bušo-tina | Dubina | Granulometrijski sadržaj | | | | | Specif. težina | Volumna težina | | Vlažnost | Atterbergove granice | | | | UC klas. | Modul kompre-sije | Kohe-zija | Kut un. trenja | Jednoosna tlačna čvrstoća | Sadržaj org. tvari | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|---------|------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------|-----|
| | | | kamen | šljunak | pijesak | prah | glina | | γ_s | γ | γ_d | w_o | w_L | w_p | I_p | I_c | | | | | | |
| | | (m) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (kN/m³) | (kN/m³) | (kN/m³) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (-) | (MPa) | (kPa) | \angle° | (kPa) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 165/13 | POP-B-4 | 3,10-3,62 | 0 | 0 | 4 | 73 | 23 | | 17,26-17,92 | 10,98-12,79 | 38,56 (38,56-60,60) | 49,66 | 33,28 | 16,38 | 0,68 | ML/MH | 3,18 | 15,6 | 27,4 | 24,83 | < 0,5 | |
| 166/13 | | 8,30-8,70 | 0 | 0 | 2 | 66 | 32 | | 16,67-17,16 | 10,59-11,87 | 43,53 (40,04-60,77) | 44,41 | 22,24 | 22,17 | 0,02 | CL | 2,31 | 9,0 | 21,4 | 38,33 | < 0,5 | |
| 167/13 | | 12,20-12,70 | 0 | 0 | 13 | 72 | 15 | | 17,46-18,52 | 13,24-13,78 | 31,37 (31,37-40,20) | 43,15 | 27,36 | 15,79 | 0,75 | ML | 4,63 | 8,1 | 34,3 | 47,47 | < 0,5 | |
| 168/13 | | 17,80-18,30 | 0 | 0 | 43 | 50 | 7 | | 20,40-20,99 | 15,79-17,36 | 20,90 (20,43-30,45) | 33,99 | 16,33 | 17,66 | 0,70 | ML/CL | 7,32 | 11,5 | 36,2 | | < 0,5 | |
| 169/13 | | 2,40 w_0 | | | | | | | | | 39,74 | | | | | | | | | | | |
| 170/13 | | 4,20 w_0 | | | | | | | | | 41,10 | | | | | | | | | | | |
| 171/13 | | 9,70 w_0 | | | | | | | | | 36,33 | | | | | | | | | | | |
| 172/13 | | 13,20 w_0 | | | | | | | | | 31,84 | | | | | | | | | | | |
| 173/13 | | 17,10 w_0 | | | | | | | | | 35,84 | | | | | | | | | | | |

PRIMJEDBE

Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz više ispitnih uzoraka tj. više pojedinačnih ispitivanja na polaznom neporemećenom uzorku.

Stupac 18: M_K se navodi za normalni pritisak od $\sigma=p=200$ kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

ODOBRILO:

 Poremećeni uzorci Neporemećeni uzorci w_0 Mali cilindri za vlagu




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 28 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 156/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 2,60-2,80 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 29 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 157/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 4,60-4,80 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 30 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 158/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 6,45-6,65 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 31 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 159/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 9,35-9,55 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 32 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 160/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 10,60-10,80 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 33 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|
| UZORAK: | 161/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah zaglinjen sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću | |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | | |
| DUBINA: | 16,40-16,55 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 34 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 162/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -glina prašinasta sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 17,40-17,60 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 35 od 39

OBUP-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| UZORAK: 164/13 | RN: 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA |
| BUŠOTINA: POP-B-4 | DATUM: 2013-05-30 | -šljunak, loše graduiran |
| DUBINA: 22,00-23,00 m | LOKACIJA/GRAĐEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = ~25 | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Mauritius




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 36 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| UZORAK: | 165/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah glinovit sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 3,10-3,62 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 37 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 166/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -glina prašinasta sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 8,30-8,70 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:




Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 38 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 167/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah s učešćem pjeska i gline, sive boje -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 12,20-12,70 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI


Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 39 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|
| UZORAK: | 168/13 | RN: | 77506056 | OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA -prah pjeskovit sive boje; učešće gline -areometriranje provedeno sa zatečenom vlažnošću |
| BUŠOTINA: | POP-B-4 | DATUM: | 2013-05-30 | |
| DUBINA: | 17,80-18,30 m | LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | |
| Max. zrno: D_{max} (mm) = | - | Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 | | |



PRIMJEDBE, ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 21 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 156/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 2,60-2,80 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 32,71 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 226,06 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 32,71 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 57 | 73 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 22,97 | 28,61 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 19,91 | 24,00 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,32 | 11,12 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 35,62 | 35,79 | | | 35,71 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 22 | 30 | 44 | |
| Posuda br. | | 102 | 74 | 123 | 133 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,04 | 18,89 | 19,87 | 20,24 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,31 | 16,64 | 17,33 | 17,61 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,54 | 11,56 | 11,37 | 11,13 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,31 | 44,29 | 42,62 | 40,59 | |



| | |
|---|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 43,46$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 35,71$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 7,75$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 1$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 22 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 157/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 4,60-4,80 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 39,76 |
| -nepoznato | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 214,65 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 39,76 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------------|
| Posuda br. | | 80 | 92 | | | (max. razlika |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 34,21 | 27,68 | | | dva rezultata |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 27,94 | 23,24 | | | iznosi 0,5%) |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,29 | 11,38 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 37,66 | 37,44 | | | 37,55 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 23 | 34 | 50 | |
| Posuda br. | | 138 | 68 | 80 | 105 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 18,58 | 20,64 | 20,58 | 21,23 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 16,24 | 17,88 | 17,91 | 18,51 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,01 | 11,35 | 11,29 | 11,52 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 44,74 | 42,27 | 40,33 | 38,91 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 41,56$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 37,55$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 4,02$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,55$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 0,45$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 23 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 158/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 6,45-6,65 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 38,11 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 217,22 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 38,11 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 66 | 138 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 25,01 | 24,65 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 21,33 | 20,83 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,01 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 38,45 | 38,90 | | | 38,68 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 11 | 22 | 34 | 49 | |
| Posuda br. | | 107 | 79 | 108 | 80 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,99 | 21,27 | 21,74 | 22,02 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,00 | 18,27 | 18,24 | 18,94 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,60 | 11,45 | 9,93 | 11,29 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 46,72 | 43,99 | 42,12 | 40,26 | |



| | |
|---|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 43,31$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 38,68$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 4,63$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 1$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 24 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 159/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 9,35-9,55 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 38,43 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 216,72 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 38,43 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 54 | 105 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 24,92 | 27,82 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 21,23 | 23,36 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,40 | 11,52 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 37,54 | 37,67 | | | 37,60 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 17 | 30 | 48 | |
| Posuda br. | | 117 | 105 | 80 | 103 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 19,78 | 20,18 | 18,64 | 18,06 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,24 | 17,56 | 16,48 | 16,17 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,62 | 11,52 | 11,29 | 11,38 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 45,20 | 43,38 | 41,62 | 39,46 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 41,99$ |
| Granica plastičnosti | $w_p(%) = 37,60$ |
| Indeks plastičnosti | $I_p(%) = 4,39$ |
| Indeks tečenja | $I_L = 0,19$ |
| Indeks konzistencije | $I_C = 0,81$ |
| UC klasifikacija | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 25 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 160/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 10,60-10,80 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 40,90 |
| -nepoznato | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 212,92 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 40,90 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 65 | 67 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 19,71 | 22,36 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,33 | 19,30 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,46 | 11,67 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 40,55 | 40,10 | | | 40,32 |


| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 24 | 32 | 51 | |
| Posuda br. | | 95 | 64 | 80 | 51 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 19,54 | 20,53 | 20,27 | 19,86 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,01 | 17,89 | 17,68 | 17,51 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,10 | 11,56 | 11,29 | 11,43 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 42,81 | 41,71 | 40,53 | 38,65 | |



| | |
|--|------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 41,06$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 40,32$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 0,73$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,79$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,21$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 26 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 161/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 16,40-16,55 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah zaglinjen sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 20,12 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 249,75 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 20,12 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 61 | 78 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 43,65 | 59,21 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 38,13 | 51,29 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,34 | 11,84 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 20,60 | 20,08 | | | 20,34 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 14,1 | 13,9 | 18,0 | 18,2 | 20,9 |
| Penetracija (mm) - prosječek | | 14,00 | 18,10 | 21,00 | 24,40 | |
| Posuda br. | | 66 | 63 | 143 | 57 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,19 | 22,54 | 23,98 | 24,02 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,74 | 20,54 | 21,51 | 21,43 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,71 | 11,22 | 11,32 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 20,77 | 22,65 | 24,00 | 25,62 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 23,55$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 20,34$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 3,21$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$

$$I_C = 1$$

UC klasifikacija

ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 27 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 162/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 17,40-17,60 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -glina prašinasta sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 23,98 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | 241,97 |
| | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 100,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 23,98 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 58 | 118 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 35,46 | 38,72 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 30,76 | 33,32 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,34 | 11,45 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 24,20 | 24,69 | | | 24,45 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 10 | 23 | 33 | 49 | |
| Posuda br. | | 102 | 127 | 139 | 94 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,51 | 20,06 | 19,56 | 20,67 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 17,63 | 17,34 | 17,11 | 18,02 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,54 | 11,34 | 11,46 | 11,70 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 47,29 | 45,33 | 43,36 | 41,93 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 44,44$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 24,45$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 19,99$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a-w_p) / I_p$ | $I_L = 0,0$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L-w_a) / I_p = 1-I_L$ | $I_C = 1,0$ |
| UC klasifikacija | CL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 28 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 165/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,10-3,62 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
 -prah glinovit sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 38,56 |
| -nepoznato | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 216,51 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 38,56 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Proslek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 132 | 133 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 23,01 | 20,27 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 20,04 | 18,04 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,38 | 11,13 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 34,30 | 32,27 | | | 33,28 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 27 | 32 | 50 | |
| Posuda br. | | 77 | 76 | 104 | 74 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 15,15 | 13,88 | 14,09 | 14,34 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 14,03 | 13,05 | 13,15 | 13,46 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,89 | 11,41 | 11,20 | 11,56 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 52,34 | 50,61 | 48,21 | 46,32 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 49,66$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 33,28$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 16,38$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,32$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,68$ |
| UC klasifikacija | |
| | ML/MH |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 29 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću Casagrandeovog uređaja

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 166/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRADEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 8,30-8,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-glina prašinasta sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5

Oprema: Casagrandeova treskalica ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI |
|-------------------------------------|---|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | 300,00 |
| -nepoznato | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) |
| -sušenje na zraku na _____ °C | 43,53 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -suha masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) |
| -ostalo (navesti) | -suha masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ |
| | 209,02 |
| | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ |
| | 99,0 |
| | -ekvivalentna vlažnost tla sitnijeg od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ |
| | 43,97 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 55 | 79 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 23,49 | 22,16 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 21,20 | 20,20 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,83 | 11,45 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 22,08 | 22,40 | | | 22,24 |


| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| Broj udaraca | | 12 | 20 | 32 | 52 | |
| Posuda br. | | 71 | 94 | 143 | 74 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 46,60 | 45,47 | 47,02 | 41,08 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 35,60 | 35,00 | 36,12 | 32,19 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,58 | 11,70 | 11,22 | 11,56 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 45,80 | 44,94 | 43,78 | 43,09 | |



| | |
|--|-------------------|
| Granica tečenja (metodom najmanjih kvadrata) | $w_L(%) = 44,41$ |
| Granica plastičnosti | |
| | $w_p(%) = 22,24$ |
| Indeks plastičnosti | |
| $I_p = w_L - w_p$ | $I_p (%) = 22,17$ |
| Indeks tečenja | |
| $I_L = (w_a - w_p) / I_p$ | $I_L = 0,98$ |
| Indeks konzistencije | |
| $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$ | $I_C = 0,02$ |
| UC klasifikacija | CL |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 30 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 167/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 12,20-12,70 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah s učešćem pijeska i gline, sive boje


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 31,37 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 228,36 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 100,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 31,37 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosječ |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 118 | 141 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 28,30 | 29,08 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 24,68 | 25,19 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,45 | 10,97 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 27,36 | 27,36 | | | 27,36 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 15,2 | 15,0 | 18,7 | 18,7 | 22,3 |
| Penetracija (mm) - prosječek | | | 15,10 | 18,70 | 22,40 | 24,90 |
| Posuda br. | | | 80 | 78 | 93 | 108 |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | | 19,65 | 19,27 | 24,43 | 22,03 |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | | 17,26 | 17,07 | 20,45 | 18,18 |
| Masa posude m_1 (g) | | | 11,29 | 11,84 | 11,52 | 9,93 |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 40,03 | 42,07 | 44,57 | 46,67 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 43,15$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 27,36$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 15,79$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,25$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$


$$I_C = 0,75$$

UC klasifikacija

ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 31 od 31

OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0

GRANICE PLASTIČNOSTI - metoda pomoću penetrometra sa šiljkom

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 168/13 |
| DATUM: | 2013-05-30 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 17,80-18,30 m |

OPIS UZORKA (tip, položaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremećenje uočeno ili izazvano uključujući gubitak vlage)
-prah pjeskovit sive boje; učešće gline


Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5

Oprema: Penetrometar ELE

| POVIJEST UZORKA, PRIPREMA | ULAZNI PODACI | |
|-------------------------------------|---|--------|
| -kako je doneseno (prirodno stanje) | -masa polaznog uzorka m_6 (g) | 300,00 |
| -mokro sijanje na situ 0,425 mm | -početna (prirodna) vlažnost w_0 (%) | 20,90 |
| -nepoznato | -suga masa čestica krupnijih od 0,425 mm m_7 (g) | - |
| -sušenje na zraku na _____ °C | -suga masa polaznog uzorka $m_d=100/(100+w_0) * m_6$ | 248,14 |
| -sušenje u sušioniku na _____ °C | -postotak čestica sitnijih od 0,425 mm $p_a=(m_d-m_7)/m_d * 100$ | 97,0 |
| -ostalo (navesti) | -ekvivalentna vlažnost frakcije sitnije od 0,425 mm $w_a=w_0*100/p_a$ | 21,55 |

| GRANICA PLASTIČNOSTI w_p | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | Prosjek |
|--|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| Posuda br. | | 97 | 122 | | | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 38,64 | 42,16 | | | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 34,69 | 37,83 | | | |
| Masa posude m_1 (g) | | 10,51 | 11,32 | | | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 16,34 | 16,33 | | | 16,33 |

| GRANICA TEČENJA w_L | Pokus br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| Razlika očitanja - penetracija (mm) | | 13,9 | 14,1 | 18,0 | 18,2 | 20,9 |
| Penetracija (mm) - prosjek | | 14,00 | 18,10 | 21,00 | 24,40 | |
| Posuda br. | | 66 | 63 | 143 | 57 | |
| Masa uzorka i posude vlažno m_2 (g) | | 20,22 | 22,56 | 24,00 | 24,28 | |
| Masa uzorka i posude suho m_3 (g) | | 18,27 | 19,84 | 20,74 | 20,80 | |
| Masa posude m_1 (g) | | 11,76 | 11,71 | 11,22 | 11,32 | |
| Vlažnost $w=(m_2-m_3)/(m_3-m_1)*100$ (%) | | 29,95 | 33,46 | 34,24 | 36,71 | |



Granica tečenja

(metodom najmanjih kvadrata)

$$w_L(\%) = 33,99$$

Granica plastičnosti

$$w_p(\%) = 16,33$$

Indeks plastičnosti $I_p = w_L - w_p$

$$I_p (\%) = 17,66$$

Indeks tečenja $I_L = (w_a - w_p) / I_p$

$$I_L = 0,30$$

Indeks konzistencije $I_C = (w_L - w_a) / I_p = 1 - I_L$


$$I_C = 0,70$$

UC klasifikacija

CL

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 9 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 165/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,10-3,62 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) -prah glinovit sive boje | | |
| | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|---|
| Promjer D (mm) | 75,03 | Vlažnost w_0 (%) | 40,09 | Podaci bubrenja po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,91 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,83 | |
| Koef. pora e_0 | 1,03 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,30 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,910 | 1,03 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,735 | 18,175 | 0,85 | 1,735 | 50 | 0,57 | | | | |
| 2 | 100 | 2,186 | 17,724 | 0,81 | 0,451 | 50 | 2,01 | | | | |
| 3 | 200 | 2,743 | 17,167 | 0,75 | 0,557 | 100 | 3,18 | | | | |
| 4 | 400 | 3,381 | 16,529 | 0,69 | 0,638 | 200 | 5,38 | | | | |
| 5 | 800 | 4,072 | 15,838 | 0,62 | 0,691 | 400 | 9,57 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 10 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|--|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 166/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 8,30-8,70 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -glina prašinasta sive boje <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75 | Vlažnost w_0 (%) | 48,13 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,92 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,75 | |
| Koef. pora e_0 | 1,24 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,18 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | pritisaka δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,920 | 1,24 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,641 | 18,279 | 1,06 | 1,641 | 50 | 0,61 | | | | |
| 2 | 100 | 2,273 | 17,647 | 0,99 | 0,632 | 50 | 1,45 | | | | |
| 3 | 200 | 3,036 | 16,884 | 0,90 | 0,762 | 100 | 2,31 | | | | |
| 4 | 400 | 3,823 | 16,097 | 0,81 | 0,787 | 200 | 4,29 | | | | |
| 5 | 800 | 4,688 | 15,232 | 0,72 | 0,865 | 400 | 7,44 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 11 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 167/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 12,20-12,70 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) -prah s učešćem pijeska i gline, sive boje | | |
| | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|---|
| Promjer D (mm) | 74,95 | Vlažnost w_0 (%) | 34,40 | Podaci bubreženja po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,89 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 1,89 | |
| Koef. pora e_0 | 0,89 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,41 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|---------------------|------------------------------|--|--|
| Inkrement broj | Pritisak $\sigma = p$ (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju inkrementa $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | Inkrementalna promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v = \delta p / (\delta H/H_1)^*$ | t_{50} (min) | $H_{sr} = 0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v = 0,026H_{sr}^2 / t_{50}$ (m ² /god) | sek. slijeganja $C_{sec} = \delta H_s / H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,890 | 0,89 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,311 | 18,579 | 0,76 | 1,311 | 50 | 0,76 | | | | |
| 2 | 100 | 1,759 | 18,131 | 0,72 | 0,449 | 50 | 2,07 | | | | |
| 3 | 200 | 2,151 | 17,739 | 0,68 | 0,391 | 100 | 4,63 | | | | |
| 4 | 400 | 2,726 | 17,164 | 0,63 | 0,575 | 200 | 6,17 | | | | |
| 5 | 800 | 3,244 | 16,646 | 0,58 | 0,518 | 400 | 13,25 | | | | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 12 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0


JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 168/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 17,80-18,30 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 5 : 1990 : 3 | METODA PRIPREME 3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabušenu jezgru) | | |
| OPIS UZORKA (tip, položaj/orientacija u polaznom uzorku, vizualni opis) | UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST -prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje <input checked="" type="checkbox"/> potopljeno (standardno) - suho <input type="checkbox"/> potopljeno pri opterećenju od ____ kPa | | |

UZORAK-PODACI (POČETAK ISPITIVANJA, t=0)

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|--|
| Promjer D (mm) | 75,1 | Vlažnost w_0 (%) | 30,45 | Podaci bubreњa po potrebi kPa mm |
| Visina H_0 (mm) | 19,45 | Gustoća ρ (Mg/m^3) | 2,10 | |
| Koef. pora e_0 | 0,65 | Suha gustoća ρ_d (Mg/m^3) | 1,61 | |
| Stupanj saturacije S_0 (%) | | Gustoća čv. čestica ρ_s (Mg/m^3) | 2,65 | |

DIJAGRAM OPTEREĆENJE-RASTEREĆENJE



IZRAČUN PARAMETARA

| KOEFICIJENT PORA | | | | | MODUL KOMPRESIJE | | | KOEF. KONSOLIDACIJE | | | Koef. |
|-------------------|-------------------|---|--|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Inkrement broj | Pritisak (kPa) | Kumulativno slijeganje $\Delta H-y$ (mm) | Konsolidirana visina uzorka $H=H_0-(\Delta H-y)$ (mm) | Koef. pora na kraju $e=(H-H_s)/H_s$ | Inkrementalna promjena visine δH (mm) | promjena pritiska δp (kPa) | $M_K = 1/m_v =$ $=\delta p/(\delta H/H_1)^*$ $* 1/1000$ (MPa) | t_{50} (min) | $H_{sr} =$ $=0,5(H_1+H_2)$ (mm) | $C_v =$ $=0,026H_{sr}^2 /$ $/t_{50}$ (m^2/god) | sek. slijeganja $C_{sec} =$ $=\delta H_s/H_0$ |
| 0 | 0 | 0,000 | 19,450 | 0,65 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | 50 | 1,067 | 18,383 | 0,56 | 1,067 | 50 | 0,91 | 5,03 | 18,917 | 1,85 | |
| 2 | 100 | 1,282 | 18,168 | 0,54 | 0,216 | 50 | 4,26 | 3,31 | 18,276 | 2,62 | |
| 3 | 200 | 1,530 | 17,920 | 0,52 | 0,248 | 100 | 7,32 | 2,70 | 18,044 | 3,14 | |
| 4 | 400 | 1,810 | 17,640 | 0,50 | 0,280 | 200 | 12,80 | 1,70 | 17,780 | 4,83 | |
| 5 | 800 | 2,133 | 17,317 | 0,47 | 0,322 | 400 | 21,89 | 1,06 | 17,478 | 7,49 | |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

 $\delta H=H_1-H_2$; $\delta p=p_2-p_1$; "1" označava početak, a "2" kraj inkrementa. δH_s =razlika sek. slijeganja (mm) za $t=1000$ i $t=10000$ min.

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 3 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 165/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 3,10-3,62 |


Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)

OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA


- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit sive boje

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orientacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| A | 140,0 | 70,0 | 39,5 | 1,76 | 1,26 | Vertikalna orientacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ



SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 24,83 | 11,35 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 4 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 166/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 8,30-8,70 |


Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)

OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA


- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: glina prašinasta sive boje

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orientacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|--|
| A | 140,0 | 70,0 | 40,0 | 1,70 | 1,21 | Vertikalna orientacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ



SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 38,33 | 12,09 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 5 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA TLA

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 167/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA (m): | 12,20-12,70 |


Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlačenjem u preši)

OPIS UZORAKA I UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA


- tip uzorka: neporemećeni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah s učešćem pijeska i gline, sive boje

| Ispitni uzorak | Visina (mm) | Promjer (mm) | Vlažnost (%) | Gustoća, vlažna (Mg/m^3) | Gustoća, suha (Mg/m^3) | Dubina i orijentacija ispitnog uzorka, druga zapažanja po potrebi |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A | 140,0 | 70,0 | 32,4 | 1,78 | 1,35 | Vertikalna orijentacija, središnji dio uzorka |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DIJAGRAM σ/ϵ



SKICE SLOMA



A

JEDNOOSNA TLAČNA ČVRSTOĆA

| Ispitni uzorak | Prirast vertikalnog pomaka (mm/min) | Jednoosna tlačna čvrstoća q_u (kPa) | Deformacija pri slomu (%) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 2,0 | 47,47 | 12,08 |

PRIMJEDBE

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 17 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 165/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah glinovit sive boje | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 38,56 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana pretpostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 39,45 | 54,43 | 60,60 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,80 | 1,79 | 1,79 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,29 | 1,16 | 1,12 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 1,05 | 1,28 | 1,38 | | | |
| Stupanj saturacije S ₀ | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 18 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 165/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 3,10-3,62 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0429 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 64,01 | 125,54 | 167,46 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 6,024 | 7,029 | 5,822 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 2,616 | 4,251 | 4,589 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 15,6$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 27,4$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 19 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|---|--------------------|---------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 166/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | | |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) glina prašinasta niskoplastična, sive boje | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | Prirodna vlažnost: $w_0 = 43,53 \%$ | (c) naprijed-nazad | |
| | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L_1, L_2 (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H_0 | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 59,03 | 60,77 | 58,43 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,72 | 1,73 | 1,71 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | |
| | Koef. pora e_0 | | 1,45 | 1,46 | 1,46 | | | |
| Stupanj saturacije S_0 | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 20 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 166/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 8,30-8,70 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0136 | 0,0254 | 0,0339 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 53,62 | 68,28 | 146,35 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 6,236 | 1,208 | 7,251 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 2,989 | 3,789 | 5,430 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata) vizualno

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 9,0$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 21,4$ ° | $\phi'_R =$ ° |

Normalno
naprezanje
 σ_n (kPa)

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 21 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0



IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|--|--|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 167/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 12,20-12,70 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 (utiskivanjem 'prstena') | | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | prirodna vlažnost: $w_0 = 31,37 \%$ Gustoća čvrstih čestica: ispitana pretpostavljena | | |
| prah s učešćem pjeska i gline, sive boje, niskoplastičan | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni ostalo: | | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L_1, L_2 (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H_0 | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 36,60 | 38,23 | 40,20 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 1,84 | 1,88 | 1,86 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,34 | 1,36 | 1,33 | | | |
| | Koef. pora e_0 | | 0,97 | 0,95 | 0,99 | | | |
| Stupanj saturacije S_0 | | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 22 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 167/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 12,20-12,70 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 76,99 | 142,80 | 213,28 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 4,028 | 5,835 | 6,434 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 1,468 | 2,293 | 2,961 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 8,1$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 34,3$ ° | $\phi'_R =$ ° |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 23 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 168/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 17,80-18,30 m |
| Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 | PRIPREMA UZORAKA: 4.4 | Povratni hod: | |
| Pokus je proveden: u jednoj fazi ciklički (višestruki reverzibilni) | (utiskivanjem 'prstena') | (a) strojno | |
| OPIS UZORAKA (tip, položaj/orientacija, vizualni opis) | Uzorci su ispitani: potopljeni nepotopljeni | (b) ručno | |
| prah pjeskovit s učešćem gline, sive boje, niskoplastičan | | (c) naprijed-nazad | |
| Uzorci su ugrađeni: neporemećeni / poremećeni / zbijeni / suhi / zasićeni | Prirodna vlažnost: $w_0 = 20,90 \%$ | | |
| ostalo: | Gustoća čvrstih čestica: ispitana / pretpostavljena | | |
| | $\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$ | | |

SUMARNI PODACI UZORAKA

| Ispitni uzorak, označen normalnim naprezanjem σ_n | | kPa | 100 | 200 | 300 | | | |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Prsten ili dodatna oznaka | | | - | - | - | | | |
| Podaci ispitnih uzoraka na početku ispitivanja | Stranice L ₁ , L ₂ (nazivna mjera) | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | |
| | Visina H ₀ | mm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | | |
| | Vlažnost w | % | 20,43 | 21,41 | 24,48 | | | |
| | Gustoća ρ | Mg/m ³ | 2,14 | 2,14 | 2,08 | | | |
| | Suha gustoća ρ_d | Mg/m ³ | 1,77 | 1,76 | 1,67 | | | |
| | Koef. pora e ₀ | | 0,49 | 0,51 | 0,59 | | | |
| | Stupanj saturacije S ₀ | % | | | | | | |

DIJAGRAMI



NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:



Izvještaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 24 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0


IZRAVNI POSMIK - parametri posmične čvrstoće

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| RN: | 77506056 | UZORAK: | 168/13 |
| DATUM: | 2013-05-31 | BUŠOTINA: | POP-B-4 |
| LOKACIJA/GRAĐEVINA: | Podsustav Opuzen - Pregrada | DUBINA: | 17,80-18,30 m |

SUMARNI PRIKAZ REZULTATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Normalno naprezanje σ_n | kPa | 100 | 200 | 300 | | |
| Brzina posmika | mm/min | 0,0272 | 0,0324 | 0,0500 | | |
| Vršno - maximum | Posmično naprezanje τ | kPa | 83,12 | 160,00 | 230,32 | |
| | Pripadni horizontalni relativni pomak δ | mm | 3,413 | 3,613 | 8,233 | |
| | Pripadna promjena visine uzorka ΔH | mm | 1,424 | 2,043 | 2,335 | |
| Rezidualno | Posmično naprezanje τ_R | kPa | | | | |
| | Broj prolaza (ciklusa) | | | | | |
| | Kumulativni horizontalni pomak δ_{KUM} | mm | | | | |
| | Kumulativna promjena visine ΔH_{KUM} | mm | | | | |

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA



→ Normalno naprezanje σ_n (kPa)

PARAMETRI POSMIČNE ČVRSTOĆE

(metodom najmanjih kvadrata)

| | |
|------------------|---------------|
| Vršno (maximum) | Rezidualno |
| $c' = 11,5$ kPa | $c'_R =$ kPa |
| $\phi' = 36,2$ ° | $\phi'_R =$ ° |

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA I DRUGI PODACI

Odobrio:

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**


Radni nalog: **77506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**

2.9. FOTOGRAFIJE JEZGRE ISTRAŽNOG BUŠENJA

- CSO-B-1 i 2 (Crpna stanica Opuzen)
- POP-B-1, 2, 3 i 4 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.



Slika 1. Jezgra istražne bušotine CSO-B-1 (0,0-5,0 m)



Slika 2. Jezgra istražne bušotine CSO-B-1 (5,0-10,0 m)



Slika 3. Jezgra istražne bušotine CSO-B-1 (10,0-15,0 m)



Slika 4. Jezgra istražne bušotine CSO-B-2 (0,0-5,0 m)




Slika 5. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (0,0-5,0 m)




Slika 6. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (5,0-10,0 m)



Slika 6. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (10,0-15,0 m)



Slika 7. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (15,0-20,0 m)



Slika 8. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (20,0-25,0 m)




Slika 9. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (25,0-30,0 m)




Slika 10. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (30,0-35,0 m)




Slika 11. Jezgra istražne bušotine POP-B-1 (35,0-40,0 m)




Slika 12. Jezgra istražne bušotine POP-B-2 (0,0-6,0 m)




Slika 13. Jezgra istražne bušotine POP-B-2 (6,0-11,0 m)




Slika 14. Jezgra istražne bušotine POP-B-2 (11,0-16,0 m)




Slika 15. Jezgra istražne bušotine POP-B-2 (16,0-25,0 m)




Slika 16. Jezgra istražne bušotine POP-B-2 (25,0-30,0 m)




Slika 17. Jezgra istražne bušotine POP-B-3 (0,0-5,0 m)




Slika 18. Jezgra istražne bušotine POP-B-3 (5,0-10,0 m)




Slika 19. Jezgra istražne bušotine POP-B-3 (10,0-15,0 m)




Slika 20. Jezgra istražne bušotine POP-B-3 (15,0-20,0 m)




Slika 21. Jezgra istražne bušotine POP-B-3 (20,0-25,0 m)




Slika 22. Jezgra istražne bušotine POP-B-4 (0,0-5,0 m)




Slika 23. Jezgra istražne bušotine POP-B-4 (5,0-10,0 m)



Slika 24. Jezgra istražne bušotine POP-B-4 (10,0-15,0 m)



Slika 25. Jezgra istražne bušotine POP-B-4 (15,0-20,0 m)



Slika 26. Jezgra istražne bušotine POP-B-4 (20,0-25,0 m)

Izradio: **INSTITUT IGH d.d.**
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Građevina: **SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI**
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA A i J)

Predmet: **1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE**

Radni nalog: **777506056**

Oznaka evidencije: **4000-028-2013**


2.10. PROFILI REFRAKCIJSKE SEIZMIKE-MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE

2.10.1. REF_LA-1


2.10.2. REF_LA-2

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

DUBINSKI SEIZMIČKI PRESJEK REF_LA-1 paralelno s osi brane



PROGNOZNA LITOLOŠKA
DETERMINACIJA



M = 1:500

Brzina P-valova m/s

Obrada i interpretacija:

Damir Grget, dipl.ing.rud

Prilog: 5.1

DUBINSKI SEIZMIČKI PRESJEK REF_LA-2 okomito na osi brane

